

SPARC Enterprise
M3000/M4000/M5000/M8000/M9000
サーバ

プロダクトノート XCP 1118 版

FUJITSU

マニュアル番号 : C120-0004-01
2014 年 10 月 , Revision A

Copyright © 2014 富士通株式会社 All rights reserved.

本書には、オラクル社および / またはその関連会社により提供および修正された技術情報が含まれています。

オラクル社および / またはその関連会社、および富士通株式会社は、それぞれ本書に記述されている製品および技術に関する知的所有権を所有または管理しています。これらの製品、技術、および本書は、著作権法、特許権などの知的所有権に関する法律および国際条約により保護されています。

本書およびそれに付属する製品および技術は、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。オラクル社および / またはその関連会社、および富士通株式会社およびそのライセンサーの書面による事前の許可なく、このような製品または技術および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本書の提供は、明示的であるか黙示的であるかを問わず、本製品またはそれに付随する技術に関するいかなる権利またはライセンスを付与するものではありません。本書は、オラクル社および富士通株式会社の一部、あるいはそのいずれかの関連会社のいかなる種類の義務を含むものでも示すものではありません。

本書および本書に記述されている製品および技術には、ソフトウェアおよびフォント技術を含む第三者の知的財産が含まれている場合があります。これらの知的財産は、著作権法により保護されているか、または提供者からオラクル社および / またはその関連会社、および富士通株式会社へライセンスが付与されているか、あるいはその両方です。

GPL または LGPL が適用されたソースコードの複製は、GPL または LGPL の規約に従い、該当する場合に、お客様からのお申し込みに応じて入手可能です。オラクル社および / またはその関連会社、および富士通株式会社にお問い合わせください。

この配布には、第三者が開発した構成要素が含まれている可能性があります。

本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに由来しています。UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

Oracle と Java は Oracle Corporation およびその関連企業の登録商標です。

富士通および富士通のロゴマークは、富士通株式会社の登録商標です。

すべての SPARC 商標は、SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、オラクル社および / またはその関連会社が開発したアーキテクチャーに基づくものです。

SPARC64 は、Fujitsu Microelectronics, Inc. および富士通株式会社が SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

United States Government Rights - Commercial use. U.S. Government users are subject to the standard government user license agreements of Oracle and/or its affiliates and Fujitsu Limited and the applicable provisions of the FAR and its supplements.



免責条項：本書または本書に記述されている製品や技術に関してオラクル社、富士通株式会社および / またはそのいすれかの関連会社が行う保証は、製品または技術の提供に適用されるライセンス契約で明示的に規定されている保証に限ります。このような契約で明示的に規定された保証を除き、オラクル社、富士通株式会社および / またはそのいすれかの関連会社は、製品、技術、または本書に関して、明示、黙示を問わず、いかなる種類の保証も行いません。これらの製品、技術、または本書は、現状のまま提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の默示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか默示的であるかを問わない、なんらの保証も、かかる免責が法的に無効とされた場合を除き、行われないものとします。このような契約で明示的に規定されていないかぎり、オラクル社、富士通株式会社および / またはそのいすれかの関連会社は、いかなる法理論のもとの第三者に対しても、その収益の損失、有用性またはデータに関する損失、あるいは業務の中止について、あるいは間接的損害、特別損害、付随的損害、または結果的損害について、そのような損害の可能性が示唆されていた場合であっても、適用される法律が許容する範囲内で、いかなる責任も負いません。

本書は、「現状のまま」提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の默示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか默示的であるかを問わない、なんらの保証も、かかる免責が法的に無効とされた場合を除き、行われないものとします。

目次

はじめに xi

1. ソフトウェア要件 1

XCP / Oracle Solaris OSおよび必須パッチ 1

XCPおよびOracle Solaris OSパッチの入手 4

ウェブブラウザ 5

これまでのXCPファームウェア版数とサポート情報 5

2. XCP 1118およびXCP 1118に関する情報 7

XCP 1118の新着情報 7

留意点および制限事項 7

SPARC64 VII+およびSPARC64 VIIプロセッサに関する制限事項 8

Active Directoryに関する留意点 8

LDAP/SSLに関する留意点 8

電力モニタ機能に関する留意点（M3000サーバ） 8

エアーフローインディケーターに関する留意点 8

NTPサーバに関する留意点 9

 NTPサーバがローカルクロックを参照している場合の留意点 9

 タイムゾーンに関する留意点 10

 XSCF Webに関する留意点 11

その他の留意点および制限事項	12
XCP 1118での不具合と回避方法	14
XCP 1118へのアップデート	14
XCPファイルのインポート	14
XSCFファームウェアのリセット	14
XCP 104xを使用している場合（M8000/M9000サーバ）	15
XCP 1070以前を使用している場合（M8000/M9000サーバ）	15
3. ソフトウェアに関する情報	17
留意点および制限事項	17
RCI機能に関する留意点	17
リモート保守サービスに関する留意点	18
リモート保守サービスの設定の前に	18
REMCSエージェント機能のタイムゾーンについて	18
XCPに関する不具合と回避方法	18
XCP 1118で発生しうる不具合	19
XCP 1118で解決された不具合	21
XCP 1118より前で解決された不具合	21
Oracle Solaris OSに関する不具合と回避方法	51
すべてのバージョンのOracle Solaris OSに関連する不具合	51
Oracle Solaris 10 8/11で解決された不具合	58
Oracle Solaris 10 9/10で解決された不具合	59
Oracle Solaris 10 10/09で解決された不具合	60
Oracle Solaris 10 5/09で解決された不具合	61
Oracle Solaris 10 10/08で解決された不具合	63
Oracle Solaris 10 5/08で解決された不具合	66
Oracle Solaris 10 8/07で解決された不具合	71
ソフトウェアマニュアルの変更内容	77

『SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ XSCFユーチューズガイド』の変更予定	82
『SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ XSCFリファレンスマニュアル』の変更予定	85
forcerebootxscf(8)コマンド	85
その他の情報	87
システム内の縮退メモリの識別	87
システムボード上の異なるメモリサイズの識別	87
showdevicesコマンドを使用する	87
prtmdiagコマンドを使用する	88
ターゲットボードのカーネルメモリの識別	88
4. M3000サーバのハードウェアに関する情報	91
留意点および制限事項	91
CHECK LEDに関する留意点	91
ハードウェアRAIDに関する留意点	92
ハードウェアRAIDを使用する場合の注意事項	92
ハードウェアRAID構築 / 解除時の注意事項	92
ハードウェアRAID運用中の注意事項	92
raidctl(1M)コマンドに関する注意事項	93
DVDドライブ / ディスクの使用について	93
USBメモリの使用について	93
電源制御とオペレーターパネルのモードスイッチについて	94
1027A-Z/X1027A-Zアダプタの制限事項	94
4447A-Z/X4447A-Zアダプタの制限事項	94
Emulex PCI Express (PCIe) アダプタのパッチ	95
ハードウェアRAID機能	95
サポート条件	95
ハードウェアマニュアルの変更内容	96
マザーボードユニットの取外し	97

その他の情報 98

 UPSコントローラー(UPC)の分岐接続 98

 接続できる場合 98

 接続できない場合 99

5. M4000/M5000サーバのハードウェアに関する情報 101

留意点および制限事項 101

 CHECK LEDに関する留意点 101

 本体装置設置に関するお願い 101

 DVDドライブ/ディスクの使用について 102

 USBメモリの使用について 102

 電源制御とオペレーターパネルのモードスイッチについて 102

 エアーフィルターについて 103

 1027A-Z/X1027A-Zアダプタの制限事項 103

 4447A-Z/X4447A-Zアダプタの制限事項 103

 Emulex PCI Express(PCIe)アダプタのパッチ 104

 ハードウェアに関する不具合と回避方法 104

 Sun Crypto Accelerator 6000 104

 ハードウェアマニュアルの変更内容 104

 その他の情報 105

 UPSコントローラー(UPC)の分岐接続 105

 接続できる場合 106

 接続できない場合 107

6. M8000/M9000サーバのハードウェアに関する情報 109

留意点および制限事項 109

 CHECK LEDに関する留意点 109

 RAIDに対応した内蔵ドライブ接続カードを使用する場合の留意点 109

 ハードウェアRAIDに関する留意点 110

ハードウェアRAIDを使用する場合の注意事項	110
ハードウェアRAID構築 / 解除時の注意事項	110
ハードウェアRAID運用中の注意事項	110
raidctl(1M)コマンドに関する注意事項	111
DVDドライブ / ディスクの使用について	111
USBメモリの使用について	111
電源制御とオペレーターパネルのモードスイッチについて	112
1027A-Z/X1027A-Zアダプタの制限事項	112
4447A-Z/X4447A-Zアダプタの制限事項	113
Emulex PCI Express (PCIe) アダプタのパッチ	113
ハードウェアに関する不具合と回避方法	113
DVDドライブとcfgadmコマンド	113
Sun Crypto Accelerator 6000	113
ハードウェアRAID機能	114
サポート条件	114
ハードウェアマニュアルの変更内容	115
『SPARC Enterprise M8000/M9000サーバ 設置計画マニュアル』の変更内容	116
M9000サーバの設置エリア	116
『SPARC Enterprise M8000/M9000サーバ サービスマニュアル』の変更内容	120
I/Oユニット (IOU) の実装位置	120
その他の情報	121
耐震対策	121
床固定方式	121
免震台足方式	123
グランドプレート工法	124
グランドプレート工法の要否判定フローと手配担当	125
グランドプレート手配、および設置担当	125

UPSコントローラー (UPC) の分岐接続 126

接続できる場合 126

接続できない場合 127

はじめに

本書では、最新のXSCF Control Package (XCP) の情報とともに、SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバのハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、およびドキュメントに関する重要かつ最新の情報について説明しています。

注 – SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000
サーバは、高性能で信頼性の高いSPARC64 VII+ または
SPARC64 VII プロセッサを搭載しています。



サーバ名やマニュアル名は、読みやすさのため、省略されていることがあります。たとえば、「M9000サーバ」と書かれている場合は「SPARC Enterprise M9000サーバ」、『XSCFリファレンスマニュアル』と書かれている場合は『SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ XSCFリファレンスマニュアル』を表します。

注 – 本書に対応したXCP版数より新しいXCPがリリースされている場合、最新のXCP版数に対応するマニュアルでのみ記載内容が更新されます。本書とともに、以下のウェブサイトで最新のXCP版数に対応するマニュアルを参照して、記載内容や使用方法など、ご使用のXCP版数に関連するマニュアルの訂正がないかご確認ください。

国内サイト

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparcenterprise/manual/>

海外サイト

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

ここでは、以下の項目について説明しています。

- 対象読者
- 本書の利用のしかた
- 関連マニュアル
- マニュアルへのフィードバック

対象読者

本書は、コンピュータネットワークおよびOracle Solarisオペレーティングシステム（Oracle Solaris OS）の高度な知識を有するシステム管理者を対象にして書かれています。

本書の利用のしかた

本書は、M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバの、すべてのモデルを対象に書かれています。ご使用のサーバに応じて、以下の表に示すように、関連する項目をお読みください。

本書内の章タイトル	M3000	M4000/M5000	M8000/M9000
第1章 ソフトウェア要件			
第2章 XCP 1118およびXCP 1118に関連する情報			
第3章 ソフトウェアに関する情報			
第4章 M3000サーバのハードウェアに関する情報			
第5章 M4000/M5000サーバのハードウェアに関する情報			
第6章 M8000/M9000サーバのハードウェアに関する情報			

ファームウェア、ソフトウェアに関する章（1章、2章、3章）は、すべてのサーバ共通の情報となっています。この中には、特定のサーバだけに関する記述も含まれています。この場合は、該当するサーバ名が明記されています。

ハードウェアに関する情報は、サーバごとに独立した構成（4章、5章、6章）となっています。このうち、すべてのサーバに共通する内容は、ハードウェアのすべての章に記載されています。そのため、複数のサーバのハードウェア情報を確認する場合は、記載内容が重複していることがあります。

関連マニュアル

ご使用のサーバに関連するすべてのマニュアルは、以下の場所に公開されています。

マニュアル	リンク
Oracle Solaris OSなどのSun Oracle製ソフトウェア関連マニュアル	http://www.oracle.com/documentation/
富士通マニュアル（国内サイト）	http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparcenterprise/manual/
富士通マニュアル（海外サイト）	http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/

注 – 本書で説明する情報は、M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバの関連マニュアルの情報よりも優先されます。

以下の表は関連するマニュアルです。

SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ関連マニュアル	マニュアル番号
SPARC Enterprise M3000 サーバ 設置計画マニュアル	C120-H030
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ 設置計画マニュアル	C120-H015
SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ 設置計画マニュアル	C120-H014
SPARC Enterprise 19 インチラック搭載ガイド	C120-H016
SPARC Enterprise M3000 サーバ はじめにお読みください*	C120-E536
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ はじめにお読みください*	C120-E345
SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ はじめにお読みください*	C120-E323
SPARC Enterprise M3000 サーバ 製品概要	C120-E537
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ 製品概要	C120-E346
SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ 製品概要	C120-E324
SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Important Legal and Safety Information*	C120-E633
SPARC Enterprise M3000 Server Safety and Compliance Guide / 安全に使用していただくために	C120-E538
SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Safety and Compliance Guide / 安全に使用していただくために	C120-E348

SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ関連マニュアル	マニュアル番号
SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Safety and Compliance Guide / 安全に使用していただくために	C120-E326
External I/O Expansion Unit Safety and Compliance Guide / 安全に使用していただくために	C120-E457
SPARC Enterprise M4000 Server Unpacking Guide / 開梱の手引き *	C120-E349
SPARC Enterprise M5000 Server Unpacking Guide / 開梱の手引き *	C120-E350
SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ 開梱の手引き *	C120-E327
SPARC Enterprise M3000 サーバ インストレーションガイド	C120-E539
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ インストレーションガイド	C120-E351
SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ インストレーションガイド	C120-E328
SPARC Enterprise M3000 サーバ サービスマニュアル	C120-E540
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ サービスマニュアル	C120-E352
SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ サービスマニュアル	C120-E330
PCI ボックス インストレーション・サービスマニュアル	C120-E329
SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ RCI 構築手順書	C120-E361
SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ アドミニストレーションガイド	C120-E331
SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ XSCF ユーザーズガイド	C120-E332
SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ XSCF リファレンスマニュアル	リリースごとに変更
SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ Dynamic Reconfiguration (DR) ユーザーズガイド	C120-E335
SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ Capacity on Demand (COD) ユーザーズガイド	C120-E336
SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ RCI ユーザーズガイド	C120-E360
SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ プロダクトノート†	リリースごとに変更
SPARC Enterprise M3000 サーバ プロダクトノート	リリースごとに変更
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ プロダクトノート	リリースごとに変更

マニュアル番号	
SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ関連マニュアル	
SPARC Enterprise M8000/M9000 サーバ プロダクトノート	リリースごとに変更
PCI ボックス プロダクトノート	C120-E456
SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ 用語集	C120-E514
SPARC Enterprise/PRIMEQUEST 共通 設置計画マニュアル	C120-H007

*. このマニュアルは、印刷されています。

†. XCP1100 以降。

Documentation CD

Documentation CDについては、営業担当者にお問い合わせください。

- SPARC Enterprise M3000 Server Documentation CD (C120-E541)
- SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Documentation CD (C120-E365)
- SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Documentation CD (C120-E364)

『Enhanced Support Facility x.x』 CD-ROMで提供されるマニュアル

リモート保守サービス

- Enhanced Support Facilityユーザーズガイド REMCS編 (J2X1-7753)

サーバ運用時に必要となる情報

ご使用のサーバのサポートに関する最新情報が、以下のウェブサイトで提供されています。

- メッセージ
 - 国内サイト
<http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparcenterprise/msg/>
 - 海外サイト
<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/msg/>

- ファームウェア

- 国内サイト

ファームウェアは、SupportDeskを契約されているお客さまにおかれましては、SupportDesk-Webから入手が可能です。

- 海外サイト

ファームウェアの最新ファイルの入手方法については、営業担当者にお問い合わせください。

以下のファイルおよびドキュメントが提供されます。

- ファームウェアプログラムファイル (XSCF Control Package (XCP) ファイル)
- XSCF拡張MIB (OPL-SP-MIB) 定義ファイル

注 – XSCF Control Package (XCP) : XCPとは計算機システムを構成するハードウェアの制御プログラムをパッケージ化したものです。XCPファイルにはXSCFファームウェアとOpenBoot PROMファームウェアが含まれます。

- Fault Management MIB (SUN-FM-MIB) 定義ファイル

http://src.opensolaris.org/source/xref/onnv/onnv-gate/usr/src/lib/fm/libfmd_snmp/mibs/

マニュアルへのフィードバック

本書に関するご意見、ご要望がございましたら、次のウェブサイトからお問い合わせください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparcenterprise/manual/>

第 1 章

ソフトウェア要件

ここでは、SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ（M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ）を使用するため必要なソフトウェア要件について説明します。

- XCP / Oracle Solaris OSおよび必須パッチ
 - XCPおよびOracle Solaris OSパッチの入手
 - ウェブブラウザ
-

XCP / Oracle Solaris OSおよび必須パッチ

M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバでは、搭載されているプロセッサによって、サポートされるXCP、Oracle Solaris オペレーティングシステム（Oracle Solaris OS）が異なります。

以下に、M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバでサポートされるXCP、Oracle Solaris OSおよび必須パッチの一覧を示します。

注 - パッチは以下に記載されている順番に適用してください。パッチを含めたCPUのアップグレード手順については、『SPARC Enterprise M8000/M9000サーバ サービスマニュアル』を参照してください。

表 1-1 XCP / Oracle Solaris OS / Oracle Solaris OS パッチのサポート一覧

サーバ : プロセッサ	XCP	Oracle Solaris OS	必須パッチ
M4000/M5000: SPARC64 VII+ 2.66 GHz M8000/M9000: SPARC64 VII+ 3.00 GHz	1100以降	<ul style="list-style-type: none"> • Oracle Solaris 11 11/11 • Oracle Solaris 10 8/11 • Oracle Solaris 10 9/10 • Oracle Solaris 10 10/09 • Oracle Solaris 10 5/09 • Oracle Solaris 10 10/08 • Oracle Solaris 10 5/08 • Oracle Solaris 10 8/07 	パッチなし パッチなし パッチなし パッチなし PTF R10021またはそれ以降のPTFに含まれるすべてのパッチ** PTF R10021またはそれ以降のPTFに含まれるすべてのパッチ** PTF R10021またはそれ以降のPTFに含まれるすべてのパッチ** PTF R10021またはそれ以降のPTFに含まれるすべてのパッチ**
M4000/M5000: SPARC64 VII 2.53 GHz M8000/M9000: SPARC64 VII 2.88 GHz	1090以降	<ul style="list-style-type: none"> • Oracle Solaris 11 11/11 • Oracle Solaris 10 8/11 • Oracle Solaris 10 9/10 • Oracle Solaris 10 10/09 • Oracle Solaris 10 5/09 • Oracle Solaris 10 10/08 • Oracle Solaris 10 5/08 • Oracle Solaris 10 8/07 	パッチなし パッチなし パッチなし パッチなし PTF R10021またはそれ以降のPTFに含まれるすべてのパッチ** PTF R10021またはそれ以降のPTFに含まれるすべてのパッチ** PTF R10021またはそれ以降のPTFに含まれるすべてのパッチ** PTF R10021またはそれ以降のPTFに含まれるすべてのパッチ**

表 1-1 XCP / Oracle Solaris OS / Oracle Solaris OS パッチのサポート一覧（続き）

サーバ：プロセッサ	XCP	Oracle Solaris OS	必須パッチ
M4000/M5000: SPARC64 VII 2.4 GHz M8000/M9000: SPARC64 VII 2.52 GHz	1070以降*	<ul style="list-style-type: none"> • Oracle Solaris 11 11/11 • Oracle Solaris 10 8/11 • Oracle Solaris 10 9/10 • Oracle Solaris 10 10/09 • Oracle Solaris 10 5/09 • Oracle Solaris 10 10/08 • Oracle Solaris 10 5/08 • Oracle Solaris 10 8/07 	<p>パッチなし</p> <p>パッチなし</p> <p>パッチなし</p> <p>パッチなし</p> <p>パッチなし</p> <p>パッチなし</p> <p>137137-09</p> <p>119254-51 以降</p> <p>125891-01 以降</p> <p>127755-01 以降</p> <p>127127-11</p>
M4000/M5000: SPARC64 VI 2.15 GHz M8000/M9000: SPARC64 VI 2.28/2.4 GHz	1040以降	<ul style="list-style-type: none"> • Oracle Solaris 11 11/11 • Oracle Solaris 10 8/11 • Oracle Solaris 10 9/10 • Oracle Solaris 10 10/09 • Oracle Solaris 10 5/09 • Oracle Solaris 10 10/08 • Oracle Solaris 10 5/08 • Oracle Solaris 10 8/07 • Oracle Solaris 10 11/06 	<p>パッチなし</p> <p>パッチなし</p> <p>パッチなし</p> <p>パッチなし</p> <p>パッチなし</p> <p>パッチなし</p> <p>137137-09</p> <p>118833-36†</p> <p>125100-04以降</p> <p>120068-03以降</p> <p>123839-07以降</p> <p>125424-01以降</p> <p>125075-01以降</p> <p>125670-02以降</p>
M3000: SPARC64 VII+ 2.86 GHz	1101以降	<ul style="list-style-type: none"> • Oracle Solaris 11 11/11 • Oracle Solaris 10 8/11 • Oracle Solaris 10 9/10‡ 	<p>パッチなし</p> <p>パッチなし</p> <p>パッチなし</p>
M3000: SPARC64 VII 2.75 GHz	1091以降	<ul style="list-style-type: none"> • Oracle Solaris 11 11/11 • Oracle Solaris 10 8/11 • Oracle Solaris 10 9/10 • Oracle Solaris 10 10/09 • Oracle Solaris 10 5/09 • Oracle Solaris 10 10/08 	<p>パッチなし</p> <p>パッチなし</p> <p>パッチなし</p> <p>パッチなし</p> <p>PTF R10021またはそれ以降のPTFに含まれるすべてのパッチ**</p> <p>PTF R10021またはそれ以降のPTFに含まれるすべてのパッチ**</p>

表 1-1 XCP / Oracle Solaris OS / Oracle Solaris OS パッチのサポート一覧（続き）

サーバ：プロセッサ	XCP	Oracle Solaris OS	必須パッチ
M3000: SPARC64 VII 2.52 GHz	1080以降 [†]	<ul style="list-style-type: none">• Oracle Solaris 11 11/11• Oracle Solaris 10 8/11• Oracle Solaris 10 9/10• Oracle Solaris 10 10/09• Oracle Solaris 10 5/09• Oracle Solaris 10 10/08• Oracle Solaris 10 5/08	<p>パッチなし パッチなし パッチなし パッチなし パッチなし パッチなし パッチなし</p> <p>119254-59、138866-01、 137137-09、138504-04</p>

*. 8GB DIMMを搭載する場合は、XCP 1081以降にしてください。

†. XCP 1080は、M3000サーバでサポートされるXCPの、最初の版数です。

‡. Oracle Solaris 10 9/10より前の版数をインストールした場合、オンボードLAN（bgeドライバ）が動作しません。必ず、Oracle Solaris 10 9/10以降の版数を使用してください。

**. PTFの詳細については、営業担当者または当社技術員にお問い合わせください。

††.125100-04の前に118833-36を適用してください。

注 – Oracle Solaris 10 8/07インストール用DVDでは、SPARC64 VII プロセッサを搭載したドメインをブートできません。SPARC64 VII プロセッサを搭載したドメインに対して新規にOracle Solaris OSをインストールする場合は、Oracle Solaris 10 5/08以降のインストール用DVDを使用してください。

その他のOracle Solaris OSの情報については、51ページの「[Oracle Solaris OSに関する不具合と回避方法](#)」を参照してください。

XCPおよびOracle Solaris OSパッチの入手手

■ 国内サイト

最新のXCPファームウェア、およびOracle Solaris OSパッチは、SupportDeskを契約されているお客さまにおかれましては、SupportDesk-Webから入手が可能です。

■ 海外サイト

最新のXCPファームウェア、およびOracle Solaris OSパッチの入手方法については、営業担当者にお問い合わせください。

ウェブブラウザ

XSCF Webは、多くのウェブブラウザでサポートされます。このうち、XSCF Webの動作が確認されているウェブブラウザは、表 1-2のとおりです。その他のXSCF Webの情報については、11ページの「[XSCF Webに関する留意点](#)」を参照してください。

表 1-2 動作確認済みのウェブブラウザのバージョン

ウェブブラウザ	バージョン
Microsoft Internet Explorer	6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0
Firefox (Windows版)	3.6.25/8.0/9.0/10.0ESR/17.0ESR
Firefox (Oracle Solaris 10版)	2.0/3.5.9/3.6.22
Firefox (Oracle Solaris 11版)	6.0

これまでのXCPファームウェア版数とサポート情報

SPARC Enterpriseシリーズで過去に公開されたXCPファームウェア版数と各版数でのおもなサポート更新情報は、次のとおりです。なお、XCP 1115以前のサポート情報については、各版数のプロダクトノートの「新着情報」を参照してください。

表 1-3 過去に公開された XCP 版数とサポート情報

XCP 版数	おもなサポート情報
XCP 1118	XCPファームウェアの不具合に対する改善
XCP 1117	XSCF process down detected発生時の調査情報強化
XCP 1116	<ul style="list-style-type: none">• sethttps(8)コマンドの-bオプションのサポート• FMEM checksum error 事象の診断機能の強化

第 2 章

XCP 1118 および XCP 1118 に関する情報

ここでは、XCP 1118およびXCP 1118に関する情報について説明します。

- [XCP 1118の新着情報](#)
 - [留意点および制限事項](#)
 - [XCP 1118での不具合と回避方法](#)
 - [XCP 1118へのアップデート](#)
-

XCP 1118の新着情報

本リリースでの新着情報は以下のとおりです。

- セキュリティ修正を行いました。
-

留意点および制限事項

ここでは、本リリース時点でわかっている留意点および制限事項について説明します。

SPARC64 VII+およびSPARC64 VIIプロセッサに関する制限事項

SPARC64 VII+およびSPARC64 VIIプロセッサが搭載されたCPU / メモリボードユニットをご使用のサーバに搭載する前に、XCPとOracle Solaris OSのアップデートを完了させておく必要があります。

Active Directoryに関する留意点

- Active Directoryが有効の場合、telnetを使用してログインを試みると、2台目以降の代替サーバに対する問合わせがタイムアウトして、ログインに失敗することがあります。
- setad(8)コマンドの timeoutオペランドで設定した値が小さい場合、XSCFにログインすると、ユーザー権限が付与されないことがあります。このときは、timeoutの設定値を大きくして再度実行してください。

LDAP/SSLに関する留意点

setldapssl(8)コマンドの timeoutオペランドで設定した値が小さい場合、XSCFにログインすると、ユーザー権限が付与されないことがあります。このときは、timeoutの設定値を大きくして再度実行してください。

電力モニタ機能に関する留意点 (M3000サーバ)

- 以下のような場合、MIB情報やshowenvironment powerコマンドおよびXSCF Webで、消費電力の値が正しく表示されないことがあります。1分後に、再度、値を確認してください。
 - 本体装置の電源投入 / 切断中、あるいは投入 / 切断完了後しばらくの間
 - 電源ユニットの活性交換中、あるいは活性交換完了後しばらくの間
- 電力モニタ機能で表示される数値は、本体装置の消費電力を示します。周辺装置に対する数値は含まれません。

エアーフローインディケーターに関する留意点

- 以下のような場合、MIB情報やshowenvironment airコマンドおよびXSCF Webで、排気量の値が正しく表示されないことがあります。1分後に、再度、値を確認してください。
 - 本体装置の電源投入 / 切断中、あるいは投入 / 切断完了後しばらくの間

- 電源ユニットの活性交換中、あるいは活性交換完了後しばらくの間
- エアーフローインディケーターで表示される数値は、本体装置の排気量を示します。周辺装置に対する数値は含まれません。

NTPサーバに関する留意点

- ドメインはXSCFをNTPサーバとすることを推奨します。この場合、以下の注意が必要です。
 - XSCFは、外部NTPサーバに接続しなければなりません。
 - XSCFのほか、1つまたは複数のNTPサーバをドメインに接続する場合は、XSCFに指定したNTPサーバと同じサーバに接続してください。
- NTPの詳細については、当社技術員にお問い合わせください。NTP設定の詳細については、『SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ XSCF ユーザーズガイド』を参照してください。

NTPサーバがローカルクロックを参照している場合の留意点

XSCFの参照するNTPサーバが、サーバ自身のシステム時刻（ローカルクロック）を参照し、そのローカルクロックにアドレス「127.127.1.0」が設定されている場合、XSCFで時刻同期できないことがあります。

XSCF自身の持つローカルクロックのアドレスは「127.127.1.0」で固定となっています。いっぽう、XSCFが参照するNTPサーバのローカルクロックのアドレスが「127.127.1.0」に設定されていると、クロックソース（refid）のアドレスがXSCF自身の持つローカルクロックのアドレスと同じ値になります。このようなNTPサーバは、XSCFの時刻同期の対象から外されます。

`showntp -l`コマンドを実行すると、XSCFで設定されているNTPサーバ自身のクロックソース、およびXSCF自身のローカルクロックのアドレスが参照できます。

```
XSCF> showntp -l
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
=====
192.168.1.2 LOCAL(0) 3 u 10 1024 377 0.000 0.000 0.000
*127.127.1.0 .LOCL. 5 l 28 64 377 0.000 0.000 0.008
```

出力された2つのNTPサーバのうち、上段（192.168.1.2）は`setntp(8)`コマンドで設定されたNTPサーバです。refidがLOCAL(0)となっているため、このNTPサーバのクロックソースには、アドレスが「127.127.1.0」のローカルクロックが設定されています。いっぽう、下段はXSCF自身のローカルクロックです。XSCF自身のローカルクロ

ックのアドレスは「127.127.1.0」で固定となっています。これにより、NTPサーバ（192.168.1.2）はXSCFの時刻同期の対象から外れてしまうため、XSCFは自身のローカルクロックに時刻同期することになります。

以下のいずれかの方法で回避することにより、`setntp(8)`コマンドで設定したNTPサーバと正しく時刻同期できるようになります。

- XSCFに設定されているNTPサーバが参照するクロックソースを変更する

`showntp -l`コマンドを使用して、XSCFに設定されているNTPサーバのクロックソースを確認します。refidがLOCAL(0)と出力されるNTPサーバは、アドレスが「127.127.1.0」のローカルクロックを参照しているため、別のクロックソースを参照するように変更してください。

NTPサーバのクロックソースを変更する場合は、他のNTPクライアントに影響がないことを、事前に確認してください。

- NTPサーバのローカルクロックのアドレスを変更する

XSCFが参照するNTPサーバの、ローカルクロックのアドレスを「127.127.1.1」または「127.127.1.2」または「127.127.1.3」に変更します。Oracle Solaris OSの`/etc/inet/ntp.conf`を変更します。変更を有効にするには、NTPデーモンの再起動が必要です。

NTPサーバのローカルクロックのアドレスを変更する場合は、他のNTPクライアントに影響がないことを、事前に確認してください。

- NTPサーバのstratum値を変更する

XSCFが参照するNTPサーバのstratum値を1に変更します。stratum値が1のNTPサーバは最上位のクロックソースとなり、refidは持ちません。したがって、XSCF自身のローカルクロックのアドレスと同じになることはありません。

NTPサーバのstratum値を変更する場合は、他のNTPクライアントに影響がないことを、事前に確認してください。

- XSCF自身のローカルクロックのアドレスを変更する

`setntp -m localaddr=value`コマンドを使用して、XSCF自身のローカルクロックのアドレスを変更します。`value`には、ローカルクロックのクロックアドレス「127.127.1.x」の、最下位バイトを指定します。0から3までの数値で指定できます。`value`に1から3までのいずれかの値を指定することにより、ローカルクロックを参照しているNTPサーバのアドレスと、XSCF内部のローカルクロックのアドレスが一致しなくなるため、ローカルクロックを参照しているサーバでも、XSCFのNTPサーバに設定できるようになります。

タイムゾーンに関する留意点

最新のタイムゾーン情報に対応するために、XSCFがサポートするタイムゾーン（地域 / 地名）が変更されることがあります。

以前に設定したタイムゾーンがシステムで使用できなくなった場合、XSCFは使用できなくなったタイムゾーンを協定世界時（UTC）に切り替えて動作するようになります。

設定していたタイムゾーンがUTCで動作している場合は、`settimezone -c settz -a`コマンドを実行して、設定可能なタイムゾーンを確認してください。タイムゾーンの一覧に設定していたタイムゾーンがない場合、タイムゾーンを設定しなおしてください。

XSCF Webに関する留意点

- XSCF Webでは、Windows 7、かつInternet Explorer 8.0、9.0、または10.0環境下で、ビルトインAdministratorアカウントでの使用をサポートしていません。
- Internet Explorer 8.0で、画面内部の水平フレームを上下させてフレームの高さを変更後、[Monitor Msg Show/Hide]ボタンを使用すると、画面の背景色が黒くなる場合があります。この場合は、[表示]-[最新の情報に更新]を選択するか[F5]キーを押して、ブラウザを更新し、ログイン直後の画面に戻してください。
なお、画面内部の水平フレームを上下させてフレームの高さを変更した場合は、[Monitor Msg Show/Hide]ボタンを使用しないでください。
- M4000/M5000/M8000/M9000サーバ：
XSCF Webは、PCIポックス管理機能をサポートしていません。
なお、M3000サーバは、PCIポックスをサポートしていません。
- M3000/M4000/M5000サーバ：
XSCF Webを使用し、XCPのインポートまたはファームウェアをアップデートする場合、ウェブブラウザ上にSession ID errorが表示されることがあります。また、Autologout設定でタイムアウト時間を30分以上で指定すると、ファームウェアアップデートの際にInternal Server Errorが表示されることがあります。現在のブラウザを閉じてから、新しいブラウザを開いて、XSCF Webに接続しなおしてください。

M8000/M9000サーバ：

XSCF Webを使用し、XCPのインポートまたはファームウェアをアップデートする場合、ウェブブラウザ上にSession ID errorが表示されることがあります。また、ファームウェアアップデートの際にInternal Server Errorが表示されることがあります。現在のブラウザを閉じてから、新しいブラウザを開いて、XSCF Webに接続しなおしてください。

- Internet Explorer 6または7、Firefox 2環境下でXSCF Webを使用するとき、ブラウザに検索ツールなどのプラグインが組み込まれている場合は、プラグインを削除する、またはポップアップブロック設定を無効にしてください。
Internet Explorer 8、9、10、または11、Firefox 3、6、8、9、10、または17環境下でXSCF Webを使用するときは、ポップアップブロック設定を無効にしてください。

- Firefox 3、6、8、9、10、または17環境下でXSCF Webを使用する場合、XSCFログイン時に、ブラウザからログインID / パスワードの保存を要求されることがあります。このときログインID / パスワードを保存しないでください。ログインID / パスワードを保存すると、保存されたデータがLDAP、SMTP、およびREMCSのWebページに表示されてしまうことがあります。
以下のどちらかを設定して、ブラウザのログインID / パスワード保存機能を無効にしてください。
 - ブラウザ全体のログインID / パスワード保存機能を無効にする
[ツール]-[オプション]-[セキュリティ]タブにある[パスワード]-「サイトのパスワードを保存する」のチェックを外します。
 - ログインID / パスワード保存の例外サイトに指定する
[ツール]-[オプション]-[セキュリティ]タブにある[パスワード]-[サイトのパスワードを保存する]をチェックしたあと、XSCFログイン時に出力されるID / パスワード保存のためのダイアログにある、[このサイトでは記憶しない]ボタンをクリックします。これにより、ID / パスワード保存の[例外サイト]リストにXSCFのアドレスが登録され、以降のXSCFへのログイン時に、ID / パスワード保存のためのダイアログが出力されなくなります。
- Internet Explorer 9、10、または11環境下で、ブラウザのレイアウトが崩れることができます。レイアウトの崩れが発生した場合は、Internet Explorerの互換表示設定を有効にしてください。

その他の留意点および制限事項

注 – M4000/M5000/M8000/M9000サーバ :

Dynamic Reconfiguration (DR) およびホットプラグに関する不具合については、51ページの「[Oracle Solaris OSに関する不具合と回避方法](#)」を参照してください。

- M4000/M5000/M8000/M9000サーバ :
消費電力を出力するための以下の機能は、M4000/M5000/M8000/M9000サーバではサポートしていません。
 - showenvironment(8)コマンドのpowerオペランド
 - XSCF Web

注 – コマンドまたはメニューを実行すると、無効な値が出力されます。SNMPエージェント機能でも消費電力の無効な値が取得されます。

- M4000/M5000サーバ :
M4000/M5000サーバは停止交換で使用します。CPUモジュール (CPUM) 、メモリボード (MEMB) 、I/Oユニット (IOU) およびXSCFユニットの活性交換はサポートしていません。

- M8000/M9000サーバ :

CD-RW/DVD-RWドライブユニットとテープドライブユニットを同時に使用しないでください。
- setarchiving(8)、showarchiving(8)コマンド、およびXSCF Webの[Log Archives]メニューによるログアーカイブ機能はサポートしていません。
- 外部電源制御装置（F7973RC1）の外部電源制御インターフェースを使用するとき、以下の通知信号はサポートされていません。
 - OSパニックまたは本体装置ハードウェア異常信号（*CPUN/RTNU）
 - 本体装置ハードウェア異常信号（電源異常、温度異常、ファン異常）（*ALARM）
- M8000/M9000サーバ :

XCP 1050以降のXCPをインストールしたM8000/M9000サーバではXSCFユニットの二重化機能が動作しています。

このため、1050版以降のXCPをインストール済みのサーバに、XSCF二重化機能がサポートされていないXCP 1040またはXCP 1041を再インストールすることはできません。
- 以下の語はシステムに予約されているため、ユーザーアカウント名に使用することはできません。
`root`、`bin`、`daemon`、`adm`、`operator`、`nobody`、`sshd`、`rpc`、`rpcuser`、`ldap`、`apache`、`ntp`、`admin`、`default`、`proxyuser`
- XSCF-LANはオートネゴシエーションに対応しています。XSCF-LANと全二重固定で設定されているネットワーク機器を接続した場合、IEEE802.3の規約によって、XSCF-LANは半二重モードで通信します。これにより、ネットワークの通信速度が遅くなったり、通信異常が発生したりする場合があります。XSCF-LANと接続するネットワーク機器は、必ずオートネゴシエーションに設定してください。
- M4000/M5000/M8000/M9000サーバ :

CODボードに対してDR操作をしているときに、`addcodactivation(8)`、`addcodlicense(8)`、`deletecodactivation(8)`、`deletecodlicense(8)`、`setcod(8)`コマンドを実行しないでください。
- `snapshot(8)`コマンドの`-e`、`-P`、`-l`オプションは現時点ではサポートされていません。
- XSCFユーザーアカウント名とLDAPユーザー名に同じ名前を使用することはできません。また、XSCFユーザーアカウントのUIDとLDAP UIDに同じIDを使用することはできません。
- システムボードで故障が発生し、システムボードのFRU情報が読めない場合、XSCFはシステムボードをCODボードとみなします。`showboards -va`コマンドでは、CODステータスが“y”と表示されます。この場合は、故障したシステムボードを交換してください。

XCP 1118での不具合と回避方法

XCP 1118で発生しうるXCPの不具合については、19ページの「[XCP 1118で発生しうる不具合](#)」を、XCP 1118で解決されたXCPの不具合については、21ページの「[XCP 1118で解決された不具合](#)」を参照してください。

XCP 1118へのアップデート

XCPを1118へアップデートする場合には、現在使用しているXCP版数によって、以下の点に注意してください。

なお、XCP 1050以降からXCP 1118へのアップデート手順については、『SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ XSCF ユーザーズガイド』を参照してください。

XCPファイルのインポート

XCPファイルをインポートしたら、ただちにファームウェアのアップデートを実施してください。XCPファイルをインポートしただけでは、システム動作中のXSCFファームウェアとOpenBoot PROMファームウェアの版数は古いままで。この状態でCPU / メモリボードユニットやマザーボードユニットの交換、またはXSCFユニットの交換 / 切替えを行うと、元のファームウェア版数に合わせることができず、各ユニットの交換 / 切替え、またはドメインの起動に失敗することがあります。

XSCFファームウェアのリセット

ファームウェアをXCP 1118にアップデートしたあとは、`rebootxscf(8)`コマンドを使用して、必ずXSCFをリセットしてください。

XCP 104xを使用している場合（M8000/M9000 サーバ）

- XCP 1118へ直接アップデートすることはできません。
いったん、XCP 1050からXCP 1070までのいずれかの版数へアップデートしてから、XCP 1118へアップデートしてください。XCP 1050からXCP 1070までのいずれかのバージョンへアップデートする手順は、各版数のプロダクトノートを参照してください。
- "admin" という名前のアカウントを削除してください。
"admin" という名前のアカウントは、XCP 1050以降へのアップデートの前に削除しなければなりません。このアカウント名は、XCP 1050以降用に予約されます。アカウントを削除するには、`deleteuser(8)`コマンドを使用してください。

XCP 1070以前を使用している場合 (M8000/M9000サーバ)

XCP 1118へのアップデート中に稼働していたドメインに対し、Dynamic Reconfiguration (DR) 機能によって、SPARC64 VII プロセッサを追加または交換する場合は、OpenBoot PROMファームウェアをアップデートする必要があります。OpenBoot PROMファームウェアは、XCPをアップデートしたあとに、ドメインを再起動することでアップデートされます。上記の理由により、XCP 1118へアップデートしたあとは、SPARC64 VII プロセッサの追加または交換に関わらず、すべてのドメインを再起動することを強くお勧めします。

第 3 章

ソフトウェアに関する情報

ここでは、M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバのソフトウェアに関する特記事項や不具合について説明します。

- [留意点および制限事項](#)
 - [XCPに関する不具合と回避方法](#)
 - [Oracle Solaris OSに関する不具合と回避方法](#)
 - [ソフトウェアマニュアルの変更内容](#)
 - [その他の情報](#)
-

留意点および制限事項

RCI機能に関する留意点

RCI機能は、下記のいずれかの装置でサポートされます。

- 日本で富士通から購入した装置
- 購入地域に関わらず、富士通ロゴを装置前面に配した装置^{*1}

なお、RCI機能をご使用の場合は、『SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ RCI構築手順書』および『SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ RCIユーザーズガイド』を参照してください。

*1. 筐体の色が黒で、富士通のロゴだけを装置前面に配した装置が対象です。

リモート保守サービスに関する留意点

ここでは、リモート保守サービスを使用する場合の留意点について説明します。REMCSの設定方法および使用方法については、『Enhanced Support Facilityユーザーズガイド REMCS編』を参照してください。

リモート保守サービスの設定の前に

M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバでリモート保守サービスを使用するには、XSCF WebでREMCSエージェント機能に関する設定を行う必要があります。

したがって、HTTPS設定を有効にするなど、XSCF Webを使用するために必要な設定を、事前に、XSCFシェルで済ませておいてください。設定したら、XSCF WebでREMCSエージェント機能に関する設定を行ってください。

なお、XSCF Webの設定の詳細については、『SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ XSCFユーザーズガイド』を参照してください。

REMCSエージェント機能のタイムゾーンについて

REMCSエージェントでは、現在システムで設定されているタイムゾーンを使用します。このため、XSCFでシステムのタイムゾーンを変更した場合、REMCSセンターの情報を更新するために、定期接続スケジュールを設定しなおしてください。

XCPに関する不具合と回避方法

この章では、XCPに関する不具合について記載します。[表 3-1](#)、[表 3-2](#)、および[表 3-3](#)はご使用のXCP版数によって発生しうる不具合を示しています。

XCP 1118で発生しうる不具合

表 3-1 に、XCP 1118で発生しうる不具合とこれらの不具合に対する回避方法を示します。

表 3-1 XCP 1118 で発生しうる不具合と回避方法

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000 説明	回避方法
RTIF1-070914-025			Firmware UpdateページのXCP Syncを実行すると15分後に"Another flashupdate is now processing"のエラーメッセージ、"ページを表示できません"または空白ページが表示される場合があります。	有効な回避方法はありません。ただし、XCP Sync処理は継続して実行されます。監視メッセージ上のXSCF update完了メッセージにより、Sync処理の完了を確認してください。
RTIF1-071116-001			CPU / メモリボードユニットの活性交換(addfru(8)コマンドまたはreplacefru(8)コマンド)でシステムボードの診断テストを実行せずに交換を終了させた場合、続けてDR操作を行うと、ボードがDRで利用できないという間違ったメッセージでエラーになる場合があります。	addfru(8)またはreplacefru(8)コマンドの保守メニューにある診断テストを必ず実行してください。addfru(8)またはreplacefru(8)コマンドの保守メニューで診断テストを実行し忘れた場合には、testsb(8)コマンドにより診断テストを実行するか、deletefru(8)コマンドでCPU / メモリボードユニットとI/Oユニットをいったん削除してからaddfru(8)コマンドの保守メニューで診断テストを行ってください。
RTIF1-071126-002			初期導入時にメインラインスイッチを投入したとき、以下のいずれかのエラーログが登録される場合があります。 PSU shortage XSCF watchdog timeout XSCFU hang-up is detected XSCF process down detected	システムの電源切断 / 投入 (AC OFF/ON) を実行してください。再度エラーログが登録された場合は、再度、本体装置の電源切断 / 投入 (AC OFF/ON) を実行してください。電源を再投入する場合は、電源を切断したあと30秒以上待ってから電源を投入してください。
RTIF1-080725-001			setsnmp addv3traphost を実行した場合、トラップホストが動作していない、ユーザー名やパスワードの間違いなどの理由で、認証に失敗すると、以降のSNMP トラップが通知されません。	有効な回避方法はありません。SNMP トラップホストが起動されていることを確認の上、正しいユーザー名でsetsnmp(8) コマンドを再度実行してください。
RTIF1-080725-002			SNMPv3 トラップを設定している場合、XSCF で watchdog タイムアウトが発生し XSCF がリセットされると、以降のSNMP トラップが通知されません。	XSCF をリセットしてください。

表 3-1 XCP 1118 で発生しうる不具合と回避方法（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000 説明	回避方法
RTIF1-081016-002			FRUが（システムの電源切断を伴い）停止されたとき、（電源投入後）監視プロセスが、発生した交換操作を示すような監視メッセージログのエントリーを生成しない場合があります。	有効な回避方法はありません。
RTIF1-081225-001			settimezone -c adddstコマンドでタイムゾーンの略称とサマータイム名はで、タイムゾーンの略称とサマータイム名を8文字以上に設定すると、showlogsコマンド実行時にsegmentation faultが発生し、コマンドが異常終了します。	タイムゾーンの略称とサマータイム名はで、タイムゾーンの略称とサマータイム名を8文字以上に設定すると、showlogsコマンド実行時にsegmentation faultが発生し、コマンドが異常終了します。
RTIF1-090108-003			XSCF Webで表示される[Last Update]の ブラウザ画面を更新してください。日時が更新されない場合があります。	XSCF Webで表示される[Last Update]の ブラウザ画面を更新してください。日時が更新されない場合があります。
RTIF1-090427-005			setpasswordpolicy(8)コマンドでDifferent Charactersに "9999999999" (10桁) を設定したあと、showpasswordpolicy(8)コマンドで表示すると"-1"になってしまいます。	setpasswordpolicy(8)コマンドでDifferent Charactersに "9999999999" (10桁) を設定したあと、showpasswordpolicy(8)コマンドで表示すると"-1"になってしまいます。
RTIF1-090731-001			DIMMのcorrectable error (CE) が発生するすると、エラーログにXSCFU hang-up is detectedが登録される場合があります。	DIMMのcorrectable error (CE) が発生するすると、エラーログにXSCFU hang-up is detectedが登録される場合があります。
RTIF1-100331-002			8 Gbpsファイバーチャネルカード (SE0X7F21F、SE0X7F22F) に接続されたディスクからドメインを起動する場合、ディスクの故障などが原因でドメインを起動できないと、"FRU:/UNSPECIFIED" のエラーログが登録されることがあります。	有効な回避方法はありません。
RTIF1-110222-001			-rオプションに0を指定してsetpasswordpolicy(8)コマンドを実行すると、XSCFユーザーは、パスワードを変更できず、Operation failedのメッセージが表示されます。	setpasswordpolicy -r 0を実行してください。
RTIF1-120329-001			setssh -c genhostkeyコマンドでXSCFホスト鍵を再生成したあと、接続していたほかのXSCFユーザーがXSCFコマンドを実行すると、permission deniedのエラーが出力されることがあります。	XSCFホスト鍵を生成したあとは、XSCFホスト鍵を再生成したあと、接続をリセットしてください。

表 3-1 XCP 1118 で発生しうる不具合と回避方法（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000	説明	回避方法
RTIF1-120329-003				ドメイン上でREPAIRED/RESOLVEDとマークされた故障が、ドメインのリブートまたはXSCFのリセットのたびに、XSCFに再送されます。XSCFが交換され新規故障も発生しません。しかし、M4000/M5000サーバ上のXSCFまたはM3000サーバ上のMBUが交換されている場合、解決済みの問題に対する新規故障が発生する場合があります。	XSCFまたはMBUの交換後に新規故障が発生する場合は、fmdump -Vの出力結果でsolaris -u uid()を確認し、その故障が本物であるかどうかを判断してください。

XCP 1118で解決された不具合

表 3-2 に、XCP 1118で解決された不具合を示します。

表 3-2 XCP 1118 で解決された不具合

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000	説明	回避方法
RTIF1-141002-001				セキュリティ修正を行いました。	XCPファームウェアをXCP 1118以降にアップデートしてください。

XCP 1118より前で解決された不具合

表 3-3 に、XCP 1118より前で解決された不具合を示します。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000	説明	回避方法
RTIF1-070418-004				XCPをアップグレードする場合は、ドメインの電源が切れている必要がありま	flashupdate(8) コマンドを実行する前に、ドメインの電源を切ってください。
RTIF1-070418-005				ブート中のXSCFにログインすると、XSCF>プロンプトの代わりにbash\$プロンプトを取得し、ほとんどの操作を実行できます。	bash\$プロンプトをログアウトし、XSCFがブートを完了するまで待ってください。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000 説明	回避方法
RTIF1-070418-009	XSCFが動作中、プロセスダウン、 watchdogタイムアウトまたはハングアップが発生し、XSCFがリセットする場合があります。			<p>M8000/M9000サーバ： XSCF が起動されていることを確認してください。</p> <p>起動されていないXSCFが存在する場合、replacefru(8) コマンドを実行して、対象のXSCFユニットの抜き差しを行ってください。または、全ドメインを停止後、本体装置の電源切断／投入（AC OFF/ON）を実行してください。 電源を再投入する場合は、電源を切断したあと30秒以上待ってから電源を投入してください。</p> <p>M4000/M5000サーバ： XSCF が起動されていることを確認してください。</p> <p>起動されていない場合は、全ドメインを停止後、本体装置の電源切断／投入（AC OFF/ON）を実行してください。 電源を再投入する場合は、電源を切断したあと30秒以上待ってから電源を投入してください。</p> <p>M3000サーバ： XSCF が起動されていることを確認してください。</p> <p>起動されていない場合は、ドメインを停止後、本体装置の電源切断／投入（AC OFF/ON）を実行してください。電源を再投入する場合は、電源を切断したあと30秒以上待ってから電源を投入してください。</p>
RTIF1-070418-010	showdomainstatus -a コマンドではドメインステータスがPowered Offと表示されますが、showboards -a コマンドではドメインがテスト中と表示されます。			<p>showboardsコマンドを使用して、ドメイン電源のステータスを確認してください。</p> <p>showdomainstatusコマンドでは、正しいステータスを表示するのに、より時間がかかります。</p>
RTIF1-070418-011	コンフィギュレーションデータをアップデートするコマンドに、実行に比較的長い時間を要するものがあります。			<p>set* コマンドをキャンセルしないでください。これらのコマンドはハングしたいように見えますが、最終的には約30秒以内に完了します。</p>

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
RTIF1-070418-012			fault (memory.block.ue)が周期的に見つかり、報告されます。	あるDIMMの中にuncorrectable error が存在しており、このDIMMは交換されるべきです。
RTIF1-070418-020			XSCF Web を使用してファームウェアイメージをインポートするときにイメージが破損した（たとえばインポート中にブラウザウィンドウが閉じられた）場合、報告されることがあります。CR ID 6537996 も同様です。	コマンドgetflashimage -d を使用し、破損したイメージを削除します。必要な応じて、XSCFユニットをリセットしてから、再度flashupdateコマンドflashupdate コマンドで内部エラーがを使用して内部エラーをクリアします。
RTIF1-070418-021			moveboard(8)コマンドを使用してCOD ボードを移動しようとすると、失敗することがあります。	moveboard(8)コマンドの代わりに、deleteboard(8)コマンドとaddboard(8)コマンドを使用してください。
RTIF1-070418-022			XSCFファームウェアが自身をモニタし、なんらかの異常を検出すると、強制的にリセットします。	XSCFユニットのリセットを完了させてください。およそ5分以内に通常動作に戻ります。
RTIF1-070418-023			rebootxscf(8)を使用すると、プロセスダウンエラーになることがあります。これはMSG ID SCF-8005-NEのFMAイベントの可能性があります。	このイベントは、無視してください。
RTIF1-070418-025			showaudit all コマンドが、データベースのクリア後、policy sectionにdefaultsの長いリストを表示します。	以下の設定で、データベースをアップデートしてください。 <code>setaudit -a opl=enable</code> <code>setaudit -a opl=default</code>
RTIF1-070528-001			Oracle Solaris OSの/etc/ttydefsファイルを編集して、コンソールフロー制御を無効にした場合、中継サーバを経由のtelnetではコンソールフロー制御を無効にすることができます。	有効な回避方法はありません。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000 説明	回避方法
RTIF1-070528-002	XSCFが動作中、watchdogタイムアウトが発生し、XSCFがリセットする場合があります。			M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ： XSCF が起動されていることを確認してください。 起動されていない場合は、全ドメインを停止後、本体装置の電源切断 / 投入（AC OFF/ON）を実行してください。電源を再投入する場合は、電源を切断したあと30秒以上待ってから電源を投入してください。
RTIF1-070802-001	telnetしたとき、loginまたはpasswordプロンプトが表示されません。			M3000サーバ： XSCF が起動されていることを確認してください。 起動されていない場合は、ドメインを停止後、本体装置の電源切断 / 投入（AC OFF/ON）を実行してください。電源を再投入する場合は、電源を切断したあと30秒以上待ってから電源を投入してください。
RTIF1-070823-001	XSCF Webを使用してsnapshot画面で、[SSH]を選択したとき、Host, Directory, ID, Password の入力可能文字数がXSCF シェルでの入力可能文字数と一致しません。			XSCF Webでの入力可能文字数を越えるような値を指定したい場合は、XSCF シェルを使用してください。
RTIF1-070823-002	XSCF WebでLogical Treeを表示したとき、ドメインの構成に依存して、同一ドメインが複数表示される場合があります。			Menuの項目からSystem Board Configurationを選択し、XSB Status (All)からドメイン構成を参照してください。または、showboards(8)コマンドを使用して、ドメイン構成を参照してください。
RTIF1-070823-003	XSCF WebでLogical Treeを表示したとき、ドメインに割り当てられているCPUやメモリのハードウェア構成が、実際のドメイン構成と異なって表示されます。			Menuの項目からDevice Statusを選択してドメインのハードウェア構成を参照してください。または、showdevices(8)コマンドを使用して、ドメインのハードウェア構成を参照してください。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
RTIF1-070824-001			<p>M8000/M9000サーバ： ドメインの電源連動機能のリモート電源制御モードを有効にしている場合、XSCFユニット交換後、RCIによる電源連動が作動しなくなります。</p> <p>M3000/M4000/M5000サーバ： ドメインの電源連動機能のリモート電源制御モードを有効にしている場合、マザーボードユニット交換後、RCIによる電源連動が作動しなくなります。</p>	<p>M8000/M9000サーバ： XSCFユニット交換後、RCIを再構築し、リモート電源制御モードを設定してください。</p> <p>M3000/M4000/M5000サーバ： マザーボードユニット交換後、RCIを再構築し、リモート電源制御モードを設定してください。</p>
RTIF1-070824-002			<p>XSCF WebでDomain Mode Configurationを選択し、各設定を行つたとき、ポップアップ画面が表示されず、画面上に"Undefined"が表示される場合があります。</p>	<p>再度、Domain Mode Configurationを選択して設定を行ってください。 または、いったん、XSCF Webを終了させてから、設定を行ってください。</p>
RTIF1-070824-003			<p>XSCF Webで[Firmware Update]画面からXCPのインポート中に、[REFRESH]ボタンを実行した場合、"Uploading Now!"のポップアップが消失し、XCPのインポートが異常終了します。</p>	現時点では、有効な回避方法はありません。
RTIF1-070824-004			<p>XSCF Webで[Domain Status]画面から、Domain Component Listに表示されているXSBを選択したとき、選択したXSBが未搭載またはUni-XSBの場合、ポップアップ画面に何の情報も表示されません。</p>	現時点では、有効な回避方法はありません。
RTIF1-070824-005			<p>XSCF Webで[Monitor Message Frame]のRefresh Interval値を変更したとき、"Confirmation Domain mode" の不当なポップアップが表示される場合があります。</p>	ポップアップ画面を無視して画面を閉じてください。
RTIF1-070824-006			<p>タブブラウザで同一ホストに対し、異なるユーザー権限のユーザーアカウントで複数ログインすると、最後にログインします。たユーザー権限が、ログイン済みのページにも適用されてしまいます。</p>	同一ホストに対する複数ログインしないでください。
RTIF1-070824-007			<p>XSCF Webで設定を変更する場合、確認ダイアログでキャンセルを選択したり、強制クローズしたりすると、元の設定ページが使用できない状態になる場合があります。</p>	Menuの項目から元の設定ページを再選択してください。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
RTIF1-070824-008			[Domain Configuration]画面で未定義の Domain IDを選択するとConfiguration policy情報が前に表示した内容のままとなっています。	現時点では、有効な回避方法はありません。
RTIF1-070824-009			[System Board Configuration]画面で [Detail]を実行するとMBUのCPUMとメモリのすべてがPSB#0側に搭載されているように表示されます。また、PSB#0の詳細表示において、メモリが22枚+2枚と表示されます。	現時点では、有効な回避方法はありません。
RTIF1-070824-011			Firefox 2を使用し、[Domain Configuration]画面の[Configuration Policy]設定で稼働中のdomainを指定した場合、エラー表示ポップアップの [Back]ボタンをクリックし、情報再表示のための問合わせ画面で[Cancel]ボタンをクリックするとエラーメッセージ画面のままとなります。	Menuの項目から[Domain Configuration]ページを再選択してください。
RTIF1-070904-001			スタンバイ側のXSCFでCLIコマンドを実行したとき、Permission denied と表示されない場合があります。	スタンバイ側のXSCFで実行できるCLI コマンドは、以下のコマンドだけです。 snapshot(8)、switchscf(8)
				スタンバイ側のXSCFでこれら2つのコマンド以外を実行しないでください。 上記2コマンド以外を実行すると、さまざまなエラーが通知されます。
RTIF1-070904-002			Snapshot CLIが書き込み保護設定をして いるUSBスティックに書き込みを試みる と、I/Oエラーとなります。	書き込み保護されたUSBデバイスを使ってsnapshot収集を試行しないでください。
RTIF1-070904-003			誤ったドメイン状態が報告されます。ド メインに対し、sendbreak(8)コマンド が発行されたあと、ドメインが実際には "ok" プロンプトになっていても、 showdomainstatus(8)コマンドは "Running" の状態を表示し続けます。	回避方法はありません。これは、 sendbreak(8)の正しい動作です。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
RTIF1-070904-005			NTPサーバと時刻同期ができません。	NTPサーバのstratum値を確認してください。 XSCFのstratum値は"5"です。XSCFが参照するNTPサーバは、stratum値が5より小さいサーバである必要があります。参照するNTPサーバを変更した場合は、XSCFをリセットしてください。
RTIF1-070904-006			ドメイン電源投入、ドメインリセット、またはDRの実行中にXSCFがリセットした場合、一部、またはすべてのXSBで、ドメイン電源投入、ドメインリセット、またはDR処理が中断されてしまう場合があります。	再度、ドメインリセットを実行するか、いったんドメイン電源切断したあとで電源を投入してください。
RTIF1-070912-001			不正なSMTPサーバが設定されていること、その後 (setemailreportのCLIを使用して) e-mailサービスを無効化しようとしても、最長30分間ロックされることがあります。	CLIが完了するのを待ってください。この間、システムの残りの部分は正常に機能します。 <ul style="list-style-type: none">CLIは、^Cで中断することもできます。^Cが使用された場合でも、操作(e-mailレポートの無効化)が完了することにご注意ください。showemailreportコマンドを使って、e-mailサービスが無効化されていることを確認することができます。
RTIF1-070914-001			flashupdate(8)コマンドまたはBUIによりファームウェアアップデート実行中BUIによってXCPのインポートを実行した場合、ファームウェアアップデートが異常終了します。	ファームウェアアップデート中に、getflashimage(8)コマンドまたはBUIによるXCPのインポートを実行しないでください。
RTIF1-070914-002			XSCFの切替えが行われたとき、モニタメッセージにアクティブになったXSCFユニットの番号が表示されません。	showhardconf(8)コマンドを実行し、XSCFユニットの状態を参照してください。
RTIF1-070914-003			XSCFの切替えが行われたとき、エラーログに"SCF: Board control error (DMA timeout)"が登録されている場合があります。	有効な回避方法はありませんが、このメッセージは無視しても差し支えありません。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
RTIF1-070914-005	XSCF WebでInternet Explorer 7を使用する場合、[User Accounts]画面において、User Local Accountsに各ユーザーのStatusが表示されません。			現時点では、有効な回避方法はありません。
RTIF1-070914-006	XSCFのユーザー アカウント名を最長の32文字に設定した場合、ログインはできますが、その後、XSCFシェルを実行またはXSCF Webを操作すると、"Permission denied"が発生します。			XSCFのユーザー アカウント名は31文字以下で設定してください。
RTIF1-070914-007	XSCF WebでInternet Explorerを使用し、[Log Archives]を選択したとき、[Status of Log Archiving]画面にステータス情報が表示されません。			現時点では、有効な回避方法はありません。
RTIF1-070914-008	XSCF Webで[SMTP]画面から、[POP]または[SMTP-auth]を選択し、Passwordを入力するとき、入力値が "*"で表示されません。			現時点では、有効な回避方法はありません。
RTIF1-070914-009	XSCF Webで[SMTP]画面から、[POP]または[SMTP-auth]を選択したとき、入力値が空欄でも設定できてしまいます。さらに、設定できたにも関わらず、過去に設定した情報が表示されます。			現時点では、有効な回避方法はありません。
RTIF1-070914-010	XSCF Webで[SNMPv3 Security Settings]画面から[SNMP User-Based Security Model(USM)]の[Add User]または[Copy User]を選択した際、[Create or Copy User]画面がポップアップ表示されます。 この画面のSNMP Userを16桁以上で設定した場合、正しく登録されますが、ウェブブラウザ画面では15桁までしか表示されません。			SNMP Userを16桁以上で設定している場合は、showsmpusm(8)コマンドを使用してください。
RTIF1-070914-011	XSCF Webで[SNMPv3 Security Settings]画面から[SNMP User-Based Security Model (USM)]の[Change Password]を選択したとき、[Change Password]画面がポップアップ表示されます。 この画面において[Confirm Password]が入力必須項目であるにも関わらず、" *Indicates required field "が注記として表示されません。			Confirm Passwordは入力必須項目であり、必ず設定してください。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
RTIF1-070914-012			XSCF Webの[SNMP-Properties]画面で、[Trap Host]を選択せずに[Remove]ボタンを実行したとき、"The trap host will be removed" の不当なメッセージがポップアップ表示されます。さらに、ポップアップ画面でそのまま[OK]ボタンを選択した場合、"Remove trap host failed. setsnmp: invalid trap type" の不当なメッセージが表示されます。	現時点では、有効な回避方法はありません。
RTIF1-070914-013			XSCF Webの[Audit-Properties]画面で、[Add Policy]ボタンを実行した際、ポップアップ表示された[Set User Policy]の [User]にXSCFに登録されていないユーザー名を指定して入力エラーが発生した場合、その指定したユーザー名をクリアするために[Reset]ボタンを実行しても、入力した値がクリアされません。	正しいユーザー名を再度設定するか、[Cancel]ボタンでポップアップ画面を閉じてください。
RTIF1-070914-014			XSCF Webで権限のないユーザー権限エラーとならず、パラメーターエラーが表示されます。	現時点では、有効な回避方法はありません。
RTIF1-070914-015			XSCF Webで[User Manager]を選択し、20文字以上のユーザー名を指定する場合ユーザー帳票を追加するとき、指定するユーザー名が20文字までしか設定できません。	adduser(8)コマンドを使用してください。
RTIF1-070914-016			XSCF Webで[LDAP]を選択し、LDAP設定を行う場合、[LDAP Search Timeout]をデフォルト値 "0" のままで[Save]を実行したとき、"LDAP Configuration Update Failed. Save LDAP Configuration Data failed" となり、設定が格納できません。	LDAP Search Timeoutは、"0"は無効な値であるため、必ず0以外の値を設定してください。
RTIF1-070914-017			XSCF Webで[LDAP]を選択し、[LDAP Search Timeout]に最大値の2147483647秒以上の値を入力したとき、パラメーターエラーとなります。	現時点では、有効な回避方法はありません。LDAP Search Timeoutには、最大値の2147483647秒が設定されます。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
RTIF1-070914-018	XSCF Webで権限のないユーザーアカウントで[LDAP]を選択し、[Delete]ボタンを実行した場合、権限エラーとなりますが、表示されていた設定情報がクリアされ、削除されたように見えます。			XSCF Webで権限のないユーザーアカウントで[LDAP]を選択し、[Delete]ボタン再度表示する場合は、Menuの項目からを実行した場合、権限エラーとなります [LDAP]を選択してください。
RTIF1-070914-019	LDAP設定したときのユーザーアカウントと異なるユーザーアカウントで-cオプションを指定してshowldap(8)コマンドでLDAP設定を表示した場合、"Permission denied"が発生します。また、XSCF Webで[LDAP]設定の表示した場合、[LDAP Configuration]画面に何の情報も表示されません。	XSCF CLIおよびWebで、LDAPの表示		XSCF CLIおよび設定操作は、同じユーザーアカウントを使用してください。
RTIF1-070914-020	[User Manager]画面のユーザーアカウント設定ページでパスワードの変更が"Change Password Error"になったとき、[REFRESH]ボタンをクリックすると、"No user. The request is aborted."のエラーメッセージが表示されます。	パスワードの変更を行う場合は、メ	ニューの[User Manager]を再度選択して	してください。
RTIF1-070914-021	OpenBoot PROM処理中にドメインの電源を切断すると、Domain hang-up detected (level3)のエラーログが登録される場合があります。	このエラーログは無視しても差し支えありません。		
RTIF1-070914-023	サーバごとのサポート外のドメインIDやXSBを指定するとパラメーターエラーが表示されます。	サーバごとのサポート対象範囲のドメインID、XSB番号を指定してください。		
RTIF1-070914-024	XSCF Webで物理ツリーを表示したとき、PCIポックスのlinkカードにWarningが表示されます。	現時点ではありません。		
RTIF1-070914-026	XSCFがすべてのドメインに対する信頼できるNTPソースとして、時刻同期できない場合があります。	時刻同期できない場合、すべてのドメインはXSCFではなく、外部のNTPサーバを使用してください。		
RTIF1-070915-001	[Domain Configuration]画面でDomain Component Listを新規に定義する場合にパラメーターエラーが表示されることあります。	Domain Component Listを定義する場合はCLIを使用してください。		

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M8000 M3000 M5000 M9000 説明				回避方法
	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000	説明	
RTIF1-071011-001				初期導入時にメインラインスイッチを投 入したとき、以下のいずれかのエラーロ グが登録される場合があります。 XSCFU hang-up is detected XSCF process down detected DB synchronization timeout	システムの電源切断 / 投入 (AC OFF/ON) を実行してください。
RTIF1-071102-001				XSCFファームウェアはXSCF自身を監視 し、矛盾点を見つけた場合は、XSCFを 強制的にリセットすることがあります。	有効な回避方法はありません。XSCFユ ニットがリセットするまでお待ちくださ い。およそ5分で通常の動作に戻ります。
RTIF1-071102-002				snmpデーモンが終了する場合がありま す。	setsnmp enableコマンドを実行し、 snmpデーモンを再起動してください。
RTIF1-071116-001				CPU / メモリボードユニットの活性交 換(addfru(8)コマンドまたは replacefru(8)コマンド)でシステム ボードの診断テストを実行せずに交換を 終了させた場合、続けてDR操作を行 うと、ボードがDRで利用できないとい う間違ったメッセージでエラーになる場合 があります。	addfru(8)またはreplacefru(8)コマン ドの保守メニューにある診断テストを必 ず実行してください。addfru(8)または replacefru(8)コマンドの保守メ ニューで診断テストを実行し忘れた場合 には、testsbt(8)コマンドにより診断テ ストを実行するか、deletefru(8)コマ ンドでCPU / メモリボードユニットと I/Oユニットをいったん削除してから addfru(8)コマンドの保守メニューで診 断テストを行ってください。
RTIF1-071116-003				[COD]画面においてcodusageの詳細表 示が正しく表示されません。	XSCFコマンド showcodusage(8)を実行 して表示してください。
RTIF1-071116-004				Internet Explorer 7 のブラウザを使用す ると、ライセンスキーの削除ができない 場合があります。	XSCFコマンド deletecodlicense(8) を実行してライセンスキーを削除してく ださい。 または、以下のブラウザを使用してく ださい。 <ul style="list-style-type: none">• Microsoft Internet Explorer 6.0• Firefox 2.0 or later• Netscape Navigator 7.1 or later
RTIF1-071116-005				システムの電源投入中に、 switchscf(8)コマンドによりXSCFの二 重化切替えを行ったとき、切替え前の XSCFでパニックが発生し、SHUTDOWN timeoutのエラーログが登録される場 合があります。	このエラーログは無視しても差し支えあ りません。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000 説明	回避方法
RTIF1-071116-006			XSCFコマンドを実行中、hang-up is detectedが発生し、XSCFがリセットする場合があります。	XSCF が起動されていることを確認してください。起動されていない場合は、rebootxscf(8) コマンドによりXSCF をリセットするか、全ドメインを停止後、本体装置の電源切断 / 投入 (AC OFF/ON) を実行してください。電源を再投入する場合は、電源を切断したあと30秒以上待ってから電源を投入してください。
RTIF1-071129-001			XSCFコンソールに以下のメッセージが 出力され、XSCFが正常に起動できない 場合があります。 dbs [xxx]: ERR: scdb_init_all(): xx, No space left on device さらに、以下のエラーログが登録されま す。 XSCF process down detected	XSCFユニットを交換してください。
RTIF1-071129-002			リモート装置からSSHコマンドでXSCF シェルコマンドをリモート実行したと き、以下のメッセージが出力されます。 stty: standard input: Invalid argument	有効な回避方法はありません。
RTIF1-071129-003			I/Oの異常により、Oracle Solaris OS メッセージに以下のメッセージが出力さ れたとき、XSCFにはエラーログが登録 されません。 SUNW-MSG-ID: SUN4-8000-4P, TYPE: Fault	有効な回避方法はありません。
RTIF1-071129-004			以下のメッセージが出力され、Oracle Solaris OSがブートできない場合があり ます。 • Abnormal OpenBoot environment variable Boot process failed • ERROR: Invalid token '' FATAL: NVRAM contents corrupt; Reinitializing NVRAM parameters.	設定されているOpenBoot PROM 環境変 数の内容を確認してください。設定に異 常がある場合は再度設定してください。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
RTIF1-071227-001			<p>XSCFで日付/時刻の書き込みが異常にな る場合があります。ドメインの電源を投 入したときに以下のメッセージが出力さ れ、ドメインの電源が投入できない場合 があります。</p> <p>Poweron canceled due to invalid system date and time.</p>	<p>rebootxscf(8) コマンドによりXSCF を再起動してください。</p>
RTIF1-071227-002			<p>PCIポックスが接続された環境で、 showhardconf(8)コマンドを実行する と、showhardconf(8)コマンドがハン グアップしたように見える場合があ ります。</p>	<p>Ctrl-Cによりshowhardconf(8)コマン ドを終了させ、再度showhardconf(8) コマンドを実行してください。</p>
RTIF1-071227-003			<p>ブートデバイスパスに対して、存在しな いデバイス名を指定することでOSブー ト異常が発生すると、I/Oユニットのス テータスが“Degraded”になる場合があ ります。</p>	<p>ブートデバイスパスに正しいデバイス名 を指定してください。</p> <p>I/Oユニットのステータスが “Degraded”になった場合は、I/Oユ ニットを交換してください。</p>

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明 M9000	回避方法
RTIF1-080313-001	XSCFをドメインのNTPサーバとする場合に、ドメインを起動すると以下のメッセージがドメインコンソールに出力され、時刻同期ができない場合があります。 <code>ntpdate[xx]: no server suitable for synchronization</code>			<p>ドメインのxntpdで設定されているモードによって、以下のどちらかを実行してください。</p> <p>注 - step モードの場合、時刻を補正することで時刻飛びが発生します。時刻飛びが発生すると、ドメインで稼働中のアプリケーションに影響ができる可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • stepモードの場合 -wオプションを指定して ntpdate(1M)コマンドを実行してください。NTPサーバと同期できるまで、一定の間隔で、ntpdateコマンドがリトライされます。リトライ時には、NTPサーバと同期できなかったことを表すメッセージが出力されますが、無視しても問題ありません。同期が完了するとNTPサーバの時刻に補正されます。 • slewモードの場合 -wオプションを指定しないで ntpdate(1M)コマンドを実行してください。slewモードでは、0.5 ms/秒の間隔で、NTPサーバとの時刻差が補正されます。NTPサーバと同期できなかったことを表すメッセージが出力されますが、無視しても問題ありません。時刻が完全に補正されるまでには、NTPサーバとドメイン間で時刻差が生じています。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
RTIF1-080325-001			<p>M4000/M5000サーバ： AC電源を投入したり、rebootxscf(8)コマンドを実行したりした場合に、XSCFへログインできなくなり、オペレーターパネルの電源ボタンを押しても電源が投入できないことがあります。</p> <p>M8000/M9000 サーバ： AC 電源を投入したり、rebootxscf(8)または switchscf(8) コマンドを実行したりする前には、XSCF LAN が正しく接続され、リンクアップされていることを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 以下のエラーメッセージがエラーログに登録され、ステータスがFaultedとなり、スタンバイ側のXSCFが起動できなくなります。 Device error on serial interconnection between XSCFUs XSCFへログインできなくなり、オペレーターパネルの電源ボタンを押しても電源が投入できません。 	<p>M4000/M5000サーバ： AC電源を投入したり、rebootxscf(8)コマンドを実行したりする前に、XSCF LANが正しく接続され、リンクアップされれていることを確認してください。</p> <p>上記の現象が発生した場合は、全ドメインの電源を切断後、本体装置の電源を切断／投入してください。電源を再投入するときは、電源を切断したあと30秒以上待ってから投入してください。</p> <p>M8000/M9000 サーバ： AC 電源を投入したり、rebootxscf(8)または switchscf(8) コマンドを実行したりする前には、XSCF LAN が正しく接続され、リンクアップされていることを確認してください。</p> <p>上記の現象が発生した場合は、以下のどちらかの作業を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> replacefru(8)コマンドを使用して、スタンバイ側のXSCFユニットを取り付けなおしてください。 全ドメインの電源を切断後、本体装置の電源を切断／投入してください。電源を再投入するときは、電源を切断したあと30秒以上待ってから投入してください。
RTIF1-080404-001			<p>XSCFのdeleteboard(8)コマンドおよびmoveboard(8)コマンドを使用してDR操作を行うと、I/Oチャネルの縮退が確認され、エラーメッセージおよび関連するereportが登録されることがあります。</p> <p>この不具合が発生した場合は、fmdump(8)コマンドによって、以下のエラーが間違って出力されます。 ereport.chassis.SPARCEnterprise.asic.ioc.ch.leaf.fe</p>	表示されたエラーに対するMSG-IDと実際の動作が一致せず、リセットや縮退が発生しない場合があります。showlogs errorコマンドで表示されるエラーコードを当社技術員までご連絡ください。
RTIF1-080404-002			<p>setsnmpusm passwdコマンドでパスワードを設定する場合に、8文字未満でパスワードを設定すると、segmentation faultが発生します。</p>	パスワードは常に8文字以上で設定してください。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000 説明	回避方法
RTIF1-080512-001			sethostname(8)コマンドのhostnameに "localhost"を指定してから、 applynetwork(8)とrebootxscf(8)コマンドでXSCFをリセットすると、XSCFがプロセスダウンします。	sethostname(8)コマンドのhostnameに "localhost"を指定しないでください。
RTIF1-080512-002			NTP 設定を有効にしている場合、XSCF メッセージは無視しても差し支えありません。コンソールに以下のようなメッセージがせん。なお、有効な回避方法はありません。 出力例: <pre>-xxx.xxxx.xxxx.xxxx mode 4 code 1 auth 0 clock_filter: n 8 off - 0.000310 del 0.001300 dsp 0.001158 jit 0.000172, age 0 clock_update: at 637535 assoc 2 local_clock: assocID 54190 offset -0.000309657 freq - 9.765 state 4 ...</pre>	
RTIF1-080512-003			Quad-XSBで構成されたドメインに対して、PCIカードの活性増設を行ったあとで、ドメインを再起動すると、それ以降、PCIカードの活性増設ができない場合があります。	PCIカードの活性増設をしないでください。 PCIカードの活性増設に失敗した場合は、ドメインを停止してPCIカードを増設してください。
RTIF1-080520-001			BUI Domain OperationページでDomain 8または9に対して電源、リセット等の操作を行う場合はCLIを使用してリセット等の操作を行った場合、誤ってDomain 0に指定された処理を実行してしまいます。	Domain 8または9に対して電源、リセット等の操作を行った場合、誤ってDomain 0に指定された処理を実行してしまいます。
RTIF1-080526-001			システムが多くの故障で圧迫されているときにXSCFのfmdプロセスがハングすることがあります。いちど発生すると、XSCFのfmaに関するコマンドが失敗したり、ハングしたりします。	rebootxscf(8)コマンドでXSCFをリセットしてください。
RTIF1-080620-001			本体装置の電源コードが抜けてしまった場合に、SNMPトラップが通知されません。	有効な回避方法はありません。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法									
RTIF1-080725-003			<p>setdomparam set-defaults オプションで設定される初期値が、OpenBoot PROM の初期値と異なります。</p> <table> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>現在の値</th> <th>期待値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>diag-level</td> <td>none(0x00) min(0x20)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>auto-boot?</td> <td>false(0x00) true(0xff)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	現在の値	期待値	diag-level	none(0x00) min(0x20)		auto-boot?	false(0x00) true(0xff)		<p>OpenBoot PROM プロンプト（ok）で set-defaults コマンドを実行し、OpenBoot PROM 環境変数を初期値に戻してください。</p>
項目	現在の値	期待値											
diag-level	none(0x00) min(0x20)												
auto-boot?	false(0x00) true(0xff)												
RTIF1-080725-004			XSCF シェルでサマータイムを設定すると、XSCF Web の Logs メニューで表示される時刻が、正しく表示されません。	<p>有効な回避方法はありません。</p> <p>XSCF シェルの showlogs(8) コマンドを使用してください。</p>									
RTIF1-080808-001			<p>PRIMECLUSTER ソフトウェアを使用したクラスタシステムにおいて、RCI 装置が 10 台以上で構成されている場合、RCI のビジー状態が一時的に解除されず、以下の syslog メッセージが出力される場合があります。</p> <pre>「SA_pprcir.so to test host host_name failed」</pre>	<p>PRIMECLUSTER ソフトウェアのマニュアルを参照し、クラスタの状態を確認します。状態に問題がない場合、メッセージは無視しても差し支えありません。状態に問題がある場合、マニュアルに従って不具合を解決してください。</p>									
RTIF1-081006-001			"XSCF FMEM write error" のエラー ログが登録され、ファームウェアアップデートが失敗する場合があります。	<p>システムの電源をいったん切断（AC OFF）してから、再投入（AC ON）してください。その後、再度ファームウェアアップデートを実行してください。</p>									
RTIF1-081006-002			<p>setemailreport(8) コマンドで、SMTP アドレスに 255 文字以上指定しないでください。</p> <p>SMTP アドレスに 255 文字以上指定するとエラーになります。</p>										
RTIF1-081006-003			<p>ドメイン動作中、XSCF ユニットの故障が原因で XSCF がリセットされたあと、ハードウェアの状態を表示すると、CPU とメモリのステータスが Deconfigure と表示されます。</p>	<p>マザーボードユニットだけ交換してください。このときメモリに故障がなければ、メモリを交換する必要はありません。</p>									
RTIF1-081006-004			<p>ファームウェアアップデート中に以下のメッセージが表示され、XSCF がパニックすることがあります。</p> <pre>kernel BUG in jffs2_do_read_inode at fs/jffs2/readinode.c:XXX!</pre>	<p>flashupdate(8) コマンドを使用して、再度、ファームウェアアップデートを行ってください。</p>									

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
RTIF1-081006-005			XSCF Webのネットワーク設定では、 setnetwork -rコマンドに相当する機能がサポートされていません。また、ホスト名やドメイン名にlocalhostやlocaldomainを指定すると "SessionID has expired"とエラーメッセージが出力されます。	XSCF シェルで setnetwork -r コマンドを実行してください。
RTIF1-081006-006			XSCF Webでパニックログを表示する と、メッセージの先頭部分から表示されないことがあります。	表示内容が不足している場合は、XSCF シェルで showlogs panic コマンドを実行してください。
RTIF1-081006-007			password(8) コマンドの user オペランドは、ドキュメントでは省略可となって いるにも関わらず、オプション設定時に指定しない場合はエラーとなります。	有効な回避方法はありません。 オプションを設定した場合は、user オペランドを指定して password(8) コマンドを実行してください。
RTIF1-081006-011			SNMP トラップホストの設定を変更しても、setsnmp disable と setsnmp enable を実行するまで反映されません。	SNMP の設定を変更した場合は、以下のコマンドを実行してください。 XSCF> setsnmp disable XSCF> setsnmp enable
RTIF1-081016-001			UPS装置が停電を検知しても、SNMP ト ラップが通知されません。	有効な回避方法はありません。
RTIF1-081016-003			Internet Explorer 6 または 7 で、XSCF Web XSCF Webに再ログインしてください。 の [Setting]-[Audit] メニューから [Add Policy] を選択したときに表示される ポップアップ画面上で、[Reset] ボタンをクリックしたあと [OK] ボタンをクリックすると、以下のメッセージが出力され、ログアウトされる場合があります。	ポップアップ画面の[User]テキストボックス内のテキストを消去する場合は、 [Reset]ボタンを使用せずに、 [BackSpace]キーを使用してください。
		Error Session Error Session ID has been expired		
RTIF1-081030-001			DID16 以上の單一ドメイン権限を持つ アカウントを使用すると、XSCF Web の [Domain Configuration] ページで定義 されている LSB が "-" と表示されます。 また、その LSB に対して [XSB Config...] ボタンを使用できません。	XSCF シェルで showdcl(8), addboard(8), deleteboard(8), moveboard(8)コマンドを使用してください。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明 M9000	回避方法
RTIF1-081030-002			<p>設定されているタイムゾーンの略称が、3 文字でない場合、XSCF Web の [Error Log] ページでエラーログが表示されません。</p> <p>また、XSCF Web の [Panic Log] および [IPL Message Log] ページのテーブル上部にあるログ採取時刻が "—" と表示されます。</p>	XSCF シェルで showlogs(8) コマンドを使用してください。
RTIF1-081104-001			<p>PCI スロットの異常が検出された場合、監視メッセージログが登録されない場合があります。</p>	<p>有効な回避方法はありません。</p> <p>PCI スロットの故障情報は、showlogs error コマンドまたは fmdump コマンドで確認してください。</p>
RTIF1-090108-001			<p>ドメインのコンソールに、 ipsec_check_inbound_policy: Policy Failure for the incoming packet (not secure) というメッセージが表示されることがあります。</p>	このメッセージは無視しても差し支えありません。
RTIF1-090108-002			<p>二系統受電構成の場合、片方の電源系統で停電 / 復電が繰り返し発生すると、ドメインの電源が強制的に切断されます。また、強制的に電源が切断されたあとの復電時に、PSU 構成違反がエラーログに登録され、復電が開始されない場合があります。</p>	電源コードの抜き差しが必要です。
RTIF1-090108-004			<p>replacefru(8) コマンドで XSCF ユニットを交換した場合、DB synchronization timeout のエラーログが登録して、交換が失敗する場合があります。</p>	<p>すべてのメインラインスイッチをいったん切断してから、再投入してください。</p> <p>または、rebootxscf(8) コマンドで XSCF をリセットした直後、replacefru(8) を実行して、交換に失敗した XSCF ユニットを抜き挿ししてください。XSCF リセット後、時間が経過してしまうと replacefru(8) コマンドが再度失敗してしまうことがあります。その場合は rebootxscf(8) コマンドから再度実行してください。</p>
RTIF1-090115-001			<p>settelnet -c disable コマンドを実行すると、ただちに Telnet サービスは停止します。ただし、rebootxscf(8) コマンドで XSCF をリセットしないと、次回 Telnet サービスを再開する際に、失敗する場合があります。</p>	<p>Telnet サービスを停止したあとは、rebootxscf(8) コマンドを実行して、XSCF をリセットしてください。</p>

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000 説明	回避方法
RTIF1-090122-001			PSUが復電する前に、"Power recovery" のメッセージが表示されます。	"Power recovery" のメッセージが表示されたあとに、ほかのPSUの電源を切断する場合は、60秒待ってください。
RTIF1-090220-001			複数の本体装置とI/O装置がRCIで接続されたシステムの場合、1台の本体装置の電源を投入しても、I/O装置の電源が投入されないことがあります。	すべての本体装置の電源を投入してください。
RTIF1-090220-002			M3000サーバ： マザーボードユニットを交換すると、RCIの電源運動設定がデフォルト値に戻ってしまいます。	M3000サーバ： 電源運動設定をデフォルト値以外に設定している場合は、マザーボードユニットを交換したあとに、 <code>setpwrmode(1M)</code> コマンドを使用して電源運動設定を再度行ってください。
	M4000/M5000/M8000/M9000			M4000/M5000/M8000/M9000
	サーバ：			サーバ： 電源運動設定をデフォルト値以外に設定している場合は、XSCFユニットを交換したあとに、 <code>setpwrmode(1M)</code> コマンドを使用して電源運動設定を再度行ってください。
RTIF1-090427-001	XSCFとOracle Solaris OSが通信を行うための装置内ネットワークインターフェース（ppp）が、正常な状態であるにも関わらず、SNMP MIBで異常（ダウン）状態と通知されます。			有効な回避方法はありません。
RTIF1-090427-002	XSCFのリセットあるいは切替え発生後に、LDAPサーバを使用したXSCFへのログインができなくなります。			有効な回避方法はありません。 この現象が発生した場合は、アクティブXSCFへ初期アカウントでログインしてから、以下のコマンドを実行し、証明書チェーンを再インポートしてください。 <code>setldap -c <remote file></code>
RTIF1-090427-003	SNMPの構成変更を行ったあと、XSCFの切替えが発生すると、SNMP機能が利用できなくなる場合があります。			有効な回避方法はありません。 この現象が発生した場合は、以下のコマンド実行すると、復旧することがあります。 <code>setsnmp disable</code> <code>setsnmp disable</code> （ <code>disable</code> は2回必要です） <code>setsnmp enable</code>

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明 M9000	回避方法
RTIF1-090427-004			LDAPサーバの設定において、XSCF WebとXSCFシェルの設定可能文字数が一致していません。XSCF Webでは128文字までしか入力できません。	129文字以上を設定する場合はXSCFシェルを使用してください。
RTIF1-090430-001			XSCFで https の設定（自己認証局）後にウェブサーバ証明書を作成しても、httpsが有効になりません。	自己認証局を設定する場合は、空白文字を指定しないでください。
RTIF1-090508-001			10 Gigabit Ethernetカード（SE0X7HE1F）が搭載されたドメインで、OpenBoot PROM環境変数diag-switch?をtrueに設定していると、コンソールに以下のワーニングメッセージが出力されるとともに、エラーログに "Msg: Device error (FCode informed error)"が登録されます。 WARNING: /pci@7,700000: FCODE map-in doesn't match decoded register type; また、showstatus(8)コマンドを実行すると、該当するカードが搭載されたFRUに対して"Degraded"と表示される場合があります。	これらすべての出力は無視しても差し支えありません。 これらの出力を回避する場合は、okプロンプトで以下のコマンドを実行し、OpenBoot PROM環境変数diag-switch?をfalseに設定してください。 <code>setenv diag-switch? false</code>
RTIF1-090729-001			sethttps(8)コマンドで自己署名されたウェブサーバ証明書を作成する場合、指定したパラメーターの総文字数が100文字を超えるとinternal errorとなり、ウェブサーバ証明書の作成に失敗することがあります。	指定するパラメーターの総文字数を100文字以下にして、sethttps(8)コマンドを再実行してください。
RTIF1-090824-001			以下のどちらかの条件下では、XSCFがダウンし、XSCFのリセットが必要になったり、コンソールにエラーメッセージ（ereport.chassis.software.core）が出力され、コアダンプしたりすることがあります。 <ul style="list-style-type: none"> adduser -u uidコマンドで、ユーザーIDに65536より大きい値を指定してXSCFアカウントを作成した場合 UIDに65536より大きい値を持つ、LDAPアカウントを使用した場合 	ユーザーID（UID）の値が100から60000までのユーザー アカウントだけを使用してください。これは、XSCFコマンドのadduser(8)コマンドで自動的に割り当てられるUIDの範囲に相当します。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000 説明	回避方法
RTIF1-091021-001			Active Directory有効時に、Active Directoryサーバに登録されたユーザー名でXSCFにログインすると、showconsolepath(8)コマンドの出力結果が、ログインしたユーザー名ではなく、"proxyuser"となってしまします。	有効な回避方法はありません。
RTIF1-091105-001			setad(8)コマンドおよびsetldapssl(8)コマンドで出力されるUsageに、loadcert consoleオペラン	setad(8)コマンドのloadcert consoleオペランドの使用方法は、マニュアルページを参照してください。 ドがありません。
RTIF1-091109-001			いったん、ドメインがDIMMやPCIに関する故障を検出すると、XSCFをリセットするたびに、検出された故障に関するエラーログが登録されてしまいます。	このエラーログは無視しても差し支えありません。
RTIF1-091109-002			XSCFにホストルートを設定できません。setroute(8)コマンドでネットマスクを255.255.255.255に設定すると、Invalid parameterとなってしまいます。	ホストルートを設定する場合は、ネットマスク（-mオプション）を指定しないでください。
RTIF1-091109-003			setnameserver(8)コマンドまたはXSCF WebのDNS Settingを使用して、DNSサーバまたはサーチパスを登録する場合、2つ以上の同じIPアドレス値やドメイン名を指定できます。 しかし、重複したすべてのDNSサーバまたはサーチパスを削除するために、2つ以上の同じIPアドレス値やドメイン名を指定すると、Invalid parameterとなってしまいます。	重複したDNSサーバまたはサーチパスを削除する場合は、該当するアドレスまたはドメイン名を1つだけ指定してください。 このとき、重複したすべてのDNSサーバまたはサーチパスが削除されるため、必要に応じて、登録しなおしてください。
RTIF1-091109-004			8 Gbpsファイバーチャネルカード（SE0X7F21F、SE0X7F22F）に接続されたディスクからドメインを起動する場合、正しいデバイスパスを指定しないと、メッセージのないエラーログが登録されることがあります。 同様に、8 Gbpsファイバーチャネルカード（SE0X7F21F、SE0X7F22F）に接続されたディスクからドメインを起動する場合、ディスクの故障などが原因でドメインを起動できないときでも、エラーログが登録されないことがあります。	有効な回避方法はありません。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M8000 M3000 M5000 M9000 説明				回避方法
	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000	説明	
RTIF1-100331-001				sethttps(8)コマンドで自己認証局およびCSRを生成する場合、e-mailオペランドに空白文字（例：" "）を指定すると、XSCFリセット後にHTTPS機能が無効になってしまいます。	自己認証局およびCSRを生成する場合、e-mailオペランドに空白文字を指定しないでください。
RTIF1-100713-001				Oracle Solaris 10 OS動作中に、RED State Exceptionまたはwatchdog Resetが発生したり、reset xirコマンドを実行したりすることでドメインのCPUがリセットされた場合、コンソールに以下のメッセージが表示され、ドメインがハングアップすることがあります。 Failed to complete trap processing. mid=0xXX	有効な回避方法はありません。不具合が発生した場合は、ドメインの電源を切断後、再投入してください。
RTIF1-100713-002				メインラインスイッチがオンの場合でも、showhardconf(8)コマンドでPSUの状態が"Breaker off"または"Input fail"と誤って表示されます。	有効な回避方法はありません。
RTIF1-101019-001				8 Gbpsファイバーチャネルカード（SE0X7F21F、SE0X7F22F）に接続されたハードディスクからドメインを起動するときに、diskノードの@後に誤った値を指定すると、コンソールに"Fast Data Access MMU Miss"のメッセージが表示され、TT=0x68のトラップのエラーログが登録されることがあります。	有効な回避方法はありません。この現象が発生した場合は、環境変数auto-boot?をfalseに変更し、reset-allコマンドでドメインをリセットしたあと、diskノードの@後に正しい値を指定してbootコマンドを実行してください。
RTIF1-101029-001				setroute(8)コマンドでゲートウェイアドレスを設定するときドレスを設定する場合に、設定を誤ったは、ゲートウェイアドレスが停止したりしていると、XSCFがハングアップします。	ゲートウェイアドレスを設定するときは、指定したアドレスが正しいことを確認してください。 rebootxscf(8)コマンドでXSCFをリセットする前は、ゲートウェイが正常に動作していることを確認してください。
RTIF1-101102-001				XSCF#0とXSCF#1のRCIが両系とも通信異常となった場合、PRIMECLUSTERのRCI非同期監視が正常に停止しないで、監視タイムアウトとなるため、異常検出時のクラスタの切替えが遅くなります。	有効な回避方法はありません。
RTIF1-101215-001				XSCF内部でプロセスダウンが発生してXSCFが再起動する場合があります。	有効な回避方法はありません。発生したプロセスダウンのエラーログは無視してください。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M8000				説明	回避方法
	M3000	M5000	M9000			
RTIF1-110216-001					SPARC64 VII+プロセッサが搭載されているM3000サーバで、showenvironment power コマンドを実行すると、最大消費電力値（Permitted AC power consumption）に470 Wと誤った値が表示されます。	有効な回避方法はありません。正しい値は、AC電源モデルでは505 W、DC電源モデルでは510 Wです。
RTIF1-110222-002					DSCPが切断された場合、XSCFはAHヘッダーなしでRstパケットを送付し、誤ったセキュリティ脆弱性アラームを表示します。 ドメインのコンソールには、 ipsec_check_inbound_policy: Policy Failure for the incoming packet (not secure)というメッセージが表示されることがあります。	このメッセージは無視しても差し支えありません。
RTIF1-110523-001					OpenBoot PROMプロンプト（ok）からnvaliasコマンドを使用して、環境変数nvramrcにdevaliasを設定しようとすると、「Can't create new alias because nvramrc is full」のメッセージが表示され失敗することがあります。	この現象が発生した場合は、環境変数nvramrcに定義済みのいずれかのdevaliasを、nvaliasコマンドで設定しなおしてください。その後、失敗したdevaliasを設定するために、再度、nvaliasコマンドを実行してください。
RTIF1-110526-001					オプションなしでsetsnmp(8)コマンドを実行すると、segmentation faultになります。	setsnmp(8)コマンドの使用方法のオプションを表示するには、setsnmp -hを使用してください。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
RTIF1-111005-001			<p>M4000/M5000サーバ： オンボードの I/Oデバイスが搭載されたシステムボードを addboard(8)コマンドまたは moveboard(8)コマンドを使用して、DR操作により追加や移動を行うと失敗することがあります。</p> <p>M8000/M9000サーバ： 1枚以上の PCIカードが搭載されたシステムボードを addboard(8)コマンドまたは moveboard(8)コマンドを使用して、DR操作により追加や移動を行うと失敗することがあります。 ただし、IOUAカードのみが搭載されている場合は、本現象は発生しません。</p> <p>どちらの場合も、システムボードの追加または移動先となるドメインのコンソールに、以下のメッセージが出力されます。</p> <pre>interpreter[xxxx]: ABORT: Bus Error: Fault Addr: 0xXXXXXXXXX efdaemon[xxx]: Wait pid: xxxx status: xxx WARNING: IKP: Unable to probe PCI leaf (x-x-x)</pre>	<p>M4000/M5000サーバ： 有効な回避方法はありません。</p> <p>M8000/M9000サーバ： 有効な回避方法はありません。</p>
RTIF1-111028-001			<p>setemailreport(8), setsmt(8), および setupplatform(8)コマンドで、電子メールアドレスにこれらの文字を指定しないでください。</p> <p>メールアドレスに以下の文字を指定するとエラーになります。 !#\$%&!*>/?^~{ }~</p>	
RTIF1-111227-001			<p>PCIポックスを接続している場合、以下の状況下で watchdog timeout のエラーログが採取されることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • M8000/M9000サーバで switchscf(8)コマンドを実行する • M4000/M5000サーバで rebootxscf(8)コマンドを実行する 	<p>有効な回避方法はありません。</p>
RTIF1-120216-001			<p>PCIホットプラグ機能で PCI カードを活性増設したり、PCIポックスを活性保守または活性増設したりすると、失敗することがあります。</p>	<p>対象のドメインを停止してから PCI カードを増設、または PCI ポックスを保守、増設してください。</p>

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000 説明	回避方法
RTIF1-120319-001			fmdプロセスの内部モジュール（case-closeモジュール）が無効になります。 case-closeモジュールが無効となった状態で運用を継続すると、fmdプロセスがダウンして、XSCFがリセットされてしまいます。	有効な回避方法はありません。
RTIF1-120322-001			XSCFの起動中にSSHサービスが無効となり、SSH接続ができなくなる場合があります。	XSCFの起動完了を待ってSSH接続を行してください。SSHサービスが無効となった場合は、rebootxscf(8)コマンドを使用してXSCFをリセットしてください。
RTIF1-120326-001			コロン（:）を含むパスワードでsetldap -pコマンドを実行すると、LDAP構成に問題が発生します。	有効な回避方法はありません。 復旧するには、restoreconfig(8)コマンドを使用して、最新で動作していたLDAP構成を復元してください。
RTIF1-120329-004			XSCFユニットがOps Centerで監視されているとき、サービスプロセッサが不意にリセットされたり、フェイルオーバーしたりすることができます。	XSCFユニットのOps Centerからの監視を無効にしてください。
RTIF1-120424-001			XSCFボード故障によるXSCFボード交換 作業において、ごくまれにreplacefru(8)コマンドでの部品交換に失敗する場合があります。	有効な回避方法はありません。
RTIF1-120611-001			以下のエラーコードでPCIボックスにエラーが発生した場合、showlogs(8)コマンドでエラーメッセージや交換対象の部品が、正しく表示されないことがあります。 Code: XXXXXXXX-00XXXXXX-1XXXXXXXXXXXXXXX	有効な回避方法はありません。
RTIF1-120703-001			XSCFの異常によりXSCFリセットが発生すると、ごくまれに、XSCFの再起動に失敗することがあります。	有効な回避方法はありません。 すると、ごくまれに、XSCFの再起動に不具合が発生した場合、当社技術員までご連絡ください。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M8000 M3000 M5000 M9000 説明				回避方法
	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000	説明	
RTIF1-121112-001	XSCF起動時にドメインで動作する Enhanced Support Facility (ESF)のマシン管理がエラーを検出すると、プロセスダウンが発生し、XSCFがリセットする場合があります。				有効な回避方法はありません。 M4000/M5000/M8000/M9000サーバ：XSCF が起動されていることを確認してください。 起動されていない場合は、全ドメインを停止後、本体装置の電源切断／投入（AC OFF/ON）を実行してください。 電源を再投入する場合は、電源を切斷したあと30秒以上待ってから電源を投入してください。
RTIF1-121112-002	M3000サーバ SPARC64 VII+プロセッサ搭載モデルにおいて、瞬間停電が起きた場合、"Power subsystem failure(detector=2)" のエラーを誤検出し、ドメインが停止する場合があります。				M3000サーバ： XSCF が起動されていることを確認してください。 起動されていない場合は、ドメインを停止後、本体装置の電源切断／投入（AC OFF/ON）を実行してください。 電源を再投入する場合は、電源を切斷したあと30秒以上待ってから電源を投入してください。
RTIF1-121112-003	getflashimage -vコマンドを実行した際に、transfer from 'A' to 'B'の送受信ファイルのURIが逆転して表示されます。				有効な回避方法はありません。 送受信ファイルのURI表示を読み換えてください。
RTIF1-121112-004	fmdump(8)コマンドを実行すると、各イベントのFRU情報のpart, serial, revisionについて、最後の1文字が表示されない場合があります。				有効な回避方法はありません。 イベント発生時のFRUを搭載している場合、showhardconf(8)コマンドで FRU情報を確認できます。

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000 説明	回避方法
RTIF1-121112-005			<p>下記の構成ではPCIカードの活性交換、または、活性増設が失敗することがあります。その際、cfgadm(1M)によりデバイスや Ap_Idが正しく表示されないことがあります。</p> <p>M4000/M5000サーバ：</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIE#1にPCIカードを活性増設した場合 • PCIポックス上のPCIスロットにPCIカードを活性増設した場合 • PCIポックスに接続されているPCIE#1上のリンクカードを活性交換、または、活性増設した場合 <p>M8000/M9000サーバ：</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIポックス上のPCIスロットにPCIカードを活性増設した場合 	<p>該当する構成においてドメインを停止し、停止増設、または、停止交換を実施してからドメインを起動してください。</p> <p>M4000/M5000サーバにPCIカードを増設する場合は、PCIE#1以外のスロットにPCIカードを活性増設してください。</p>
RTIS1-130218-004			<p>ファームウェアアップデート後、Fault Management MIB Trapが通報されないことがあります。</p>	<p>以下のコマンドを実行するか、XSCFをリセットしてください。</p> <pre>XSCF> setsnmp disable XSCF> setsnmp enable</pre>
RTIF1-120329-002			<p>M9000サーバ：</p> <p>拡張筐体を使用している場合、Sun Flash Accelerator F20 PCIeカード上のエネルギーストレージモジュール（ESM）の枯渇寿命（lifetime）が誤って報告されたり、表示できなかつたりする場合があります。枯渇ESMが報告されない場合があります。</p>	有効な回避方法はありません。
RTIF1-130404-001			<p>ドメインのシャットダウンを実行中に、ドメインのPORリセットを実行すると、ドメイン再起動後にドメイン状態が Running (Waiting for OS Shutdown)と誤って表示される場合があります。</p>	<p>ドメインのシャットダウン処理が完了してから、ドメインのPORリセットを実行してください。</p> <p>復旧するには、ドメインを再起動してください。</p>

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明 M9000	回避方法
RTIF1-130404-002			<p>RCIを使用した環境において、<code>setrci -c state</code>コマンドで表示される本体装置の電源状態が正しく表示されない場合があります。</p> <p>複数の本体装置とI/O装置をRCIで接続した構成の場合、上記の状態になると、一方の本体装置の電源がオフ状態のときに、誤ってI/O装置の電源がオフとなってしまうことがあります。</p>	<p>電源状態が正しく表示されない本体装置の電源を先にオフにするか、それができない場合は、電源をオフにする本体装置のRCIケーブルをT分岐コネクターごと外してから電源をオフしてください。</p> <p>電源状態が正しく表示されない本体装置は、電源をオフにしたあと、入力電源を切断後再投入（AC OFF/ON）して復旧させてください。</p>
RTIF1-130404-003			<p>複数の本体装置とI/O装置をRCIで接続した構成において、I/O装置の電源がオフの状態で、電源がオフ状態の本体装置をRCIケーブルで接続すると、誤ってI/O装置の電源がオフとなることがあります。</p> <p>本体装置のRCIの設定が初期化されている場合は、電源がオフの状態で接続しても問題ありません。</p>	<p>I/O装置の電源がオンの状態で、本体装置とRCIケーブルで接続する場合は、本体装置の入力電源をオン（AC ON）にする前か、電源がオンの状態になってから接続してください。</p>
RTIF1-130719-001			<p>メモリ故障発生時、POST診断で以下のエラーが検出されたあと、異常メモリが切り離されずに、POST診断がハングアップすることがあります。</p> <p>Msg: DIMM serious error Msg: Unexpected Trap type (tt=0x32)</p>	<p>有効な回避方法はありません。</p>
RTIF1-130801-001			<p>XCP 1115で<code>restoredefaults(8)</code>コマンドを実施すると、以下のエラーログが登録されることがあります。</p> <p>XSCF self diagnosis warning detection.</p>	<p>このエラーログは無視しても差し支えありません。</p> <p>この不具合は、XSCF設定を設定しないことで回避できます。</p> <p>恒久対処として、XCP 1116以降のXCP版数にアップデートしてください。</p>

表 3-3 XCP 1118 より前で解決された不具合（続き）

ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000 説明	回避方法
RTIF1-130801-002	XSCFが動作中に、XSCF panic detected、もしくはXSCF Watchdog timeoutが検出され、XSCFがリセットする場合があります。			<p>M3000/M4000/M5000サーバ： XSCF が起動されてていることを確認してください。</p> <p>起動されていない場合は、全ドメインを停止後、本体装置の電源切断／投入（AC OFF/ON）を実行してください。</p> <p>電源を再投入する場合は、電源を切断したあと30秒以上待ってから電源を投入してください。</p> <p>M8000/M9000サーバ： XSCF が起動されていることを確認してください。</p> <p>起動されていないXSCFが存在する場合、replacefru(8) コマンドを実行して、対象のXSCFユニットの抜き差しを行ってください。または、全ドメインを停止後、本体装置の電源切断／投入（AC OFF/ON）を実行してください。</p> <p>電源を再投入する場合は、電源を切断したあと30秒以上待ってから電源を投入してください。</p>
RTIF1-140131-001	ドメイン数が偶数の構成で、その半数のドメインが故障および構成違反により動作不可（Degraded状態）となった場合		<p>以下の操作を行うと、稼働中のすべてのドメインが停止する、またはドメインの再起動が失敗することがあります。</p> <p>[操作手順]</p> <ol style="list-style-type: none"> 動作不可となったドメインのXSBをすべて削除（deleteborad -c unassign）する。 動作可能なドメインのいずれかに対して、電源投入または再起動を指示する。 	<p>説明にある操作手順を実施する前に、以下のいずれかの作業を実施してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 保守作業を行い、故障および構成違反を修復する。 すべてのドメインを停止する。 <p>[復旧方法]</p> <p>保守作業を行い、故障または構成違反を修復してください。その後、ドメインを再起動してください。</p>

Oracle Solaris OSに関する不具合と回避方法

この章では、Oracle Solaris OSに関する情報について記載します。表 3-4、表 3-5、表 3-6、表 3-7、表 3-8、表 3-9、表 3-10、および表 3-11はご使用のOracle Solaris OSによって発生しうる不具合を示しています。

すべてのバージョンのOracle Solaris OSに関する不具合

リリースされているすべてのバージョンのOracle Solaris OSで発生しうる不具合を、表 3-4に示します。

表 3-4 すべてのバージョンの Oracle Solaris OS に関する不具合と回避方法

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
4816837			DR中にHot Plug処理を多重で実行すると、システムがハングします。	有効な回避方法はありません。
6449315			Oracle Solaris OSのcfgadm(1M)コマンドを実行しても、M8000/M9000サーバ上のドメインからDVDドライブが構成解除されません。	cfgadm(1M)コマンドでDVDドライブを構成解除するには、事前にボリューム管理デーモン(vold)を無効にする必要があります。 voldを無効にするには、/etc/init.d/volmgt stop コマンドを発行してデーモンを停止します。デバイスを取り外したり取り付けたりしたあとは、/etc/init.d/volmgt start コマンドを発行してデーモンを再起動します。

表 3-4 すべてのバージョンの Oracle Solaris OS に関する不具合と回避方法（続き）

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000 説明	回避方法
6459540			内蔵テープドライブユニットがテープの 処理中にタイムアウトすることがありま す。デバイスは、システムによって QICドライブと認識される場合がありま す。	以下の定義を、 /kernel/drv/st.conf に追加してく ださい。 tape-config-list= "SEAGATE DAT DAT72-000", "SEAGATE_DAT____DAT72-000", "SEAGATE_DAT____DAT72-000"; SEAGATE_DAT____DAT72-000= 1, 0x34, 0, 0x9639, 4, 0x00, 0x8c, 0x 8c, 0x8c, 3; "SEAGATE_DAT"と"DAT72-000"の間に は、4つの半角スペースがあります。
6466617			PCI-Express スロットのホットプラグ操 作が速すぎると、PCI リーフのリセット が中断されて、以下のエラーが発生しま す。 cfgadm: Component system is busy	cfgadm -c コマンドを続けて発行する ときは、数秒の間隔をあいて発行してく ださい。
6481002			PCI-Expressカードを使用してネット ワークからOracle Solaris OSをインス トールすると、パニックが発生すること があります。	Sun PCI-E Dual Gigabit Ethernet MMF AdapterまたはSun PCI-E Dual Gigabit Ethernet UTP Adapterを使用している場 合は、これらのカードを使用してOracle Solaris OSをインストールしないでくだ さい。代わりに、オンボードのGigabit Ethernetなど、他のネットワークデバイ スを使用してください。

表 3-4 すべてのバージョンの Oracle Solaris OS に関する不具合と回避方法（続き）

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
6515648			dr@0:SB1::memory の失敗時、「Replumb Failed」の不具合が発生します。	<p>DR操作が完了したら、手動で設定できます。インターフェースを手動で再設定する手順の例は、以下のとおりです。</p> <pre># ifconfig interface plumb xxx.xxx.xxx.xxx netmask + broadcast + up # ifconfig interface group group-name # ifconfig interface addif xxx.xxx.xxx.xxx -failover deprecated up</pre>
6516135			cfgadm(1M) によりデバイスや Ap_Id が正しく表示されないことがあります。	<p>この回避方法は、/etc/hostname.<interface> ファイルが IPMP グループに対して正しく設定されており、修正の必要がないことを前提としています。上述の例で使用している IP アドレスは、以前使用していた IP アドレスおよび /etc/hostname.<interface> ファイルと一致していなければなりません。</p> <p>以下の操作を使用して、すべての PCI スロットを表示してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) devfsadm (Oracle Solaris OS プロンプトで) 2) cfgadm
6519290			/tmp (tmpfs) に巨大なファイルや大量のファイルを作成した場合、または、復合してから、ドメインを再起動してください。 旧可能な軽度のメモリ不足が発生した場合、スワップデバイスへの I/O が大量に set maxfastscan=0x2000 発行され、システムがスローダウンすることがあります。	<p>以下を /etc/system のファイルに追加</p> <p>以下を /etc/system のファイルに追加</p> <p>以下を /etc/system のファイルに追加</p>
6522017			ZFS ファイルシステムを使用しているドメインでは、DR が失敗することがあります。	<p>以下を /etc/system のファイルに追加</p> <p>以下を /etc/system のファイルに追加</p> <p>以下を /etc/system のファイルに追加</p>

表 3-4 すべてのバージョンの Oracle Solaris OS に関する不具合と回避方法（続き）

CR ID	M4000 M3000 M8000 M5000 M9000 説明	回避方法
6529714	1台のI/Oポートに4枚を超えるPCIe Quad-port Gigabit Ethernet UTP Low Profile Adapter (X4447A-Z)またはPCIe Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP Low Profile Adapter (X1027A-Z)を組み込もうとすると、警告メッセージが表示されます。	有効な回避方法はありません。
6530753	PCI パックスの PCI スロットの一部が、通常のブート動作中に表示されません。	以下の操作のいずれかを使用して、すべての PCI スロットを表示してください。 <ul style="list-style-type: none">• boot -r (Oracle Solaris OS プロンプトで)• devfsadm -c (Oracle Solaris OS プロンプトで)• cfgadm (Oracle Solaris OS プロンプトで2回)
6531036	ネットワークインストール後、network initialization failed のエラーメッセージが繰り返し表示されます。	有効な回避方法はありません。このメッセージは無視しても差し支えありません。
6532215	ドメインのブート時に volfs や dscp サービスの起動が失敗することがあります。	ドメイン起動後にサービスを再起動してください。 この不具合を事前に回避する場合は以下の設定してください。 <pre>svc:/platform/sun4u/dscp:default lt: Method "/lib/svc/method/svc-dscp start" failed with exit status 95. # svccfg -s dscp setprop start/timeout_seconds=count: 300 # svccfg -s volfs setprop start/timeout_seconds=count: 300 svc:/system/filesystem/volfs:default Method or service exit timed out. Killing contract 59. # svcadm refresh dscp # svcadm refresh volfs</pre>

表 3-4 すべてのバージョンの Oracle Solaris OS に関する不具合と回避方法（続き）

CR ID	M4000 M8000 M3000 M5000 M9000 説明				回避方法
	M4000	M8000	M3000	M5000	
6565553	DRのdeleteboard(8)またはmoveboard(8)コマンドによるシステムボードの削除が失敗することがあります。	ドメイン側のメッセージ: <pre>drmach: WARNING: Device driver failure: /pci dcs: <xxxx> config_change_state: Hardware specific failure: unconfigure SB1: Device driver failure: /pci</pre>	有効な回避方法はありません。		
6611966			この現象が発生した場合は、DR操作を再度実行してください。		
6674266					
6588650	XSCFフェイルオーバーまたはXSCFリセット後に、DRが実行できないことがあります。		有効な回避方法はありません。		
6589644	DRによりシステムボードを追加後、二重化されているXSCFで切替えが発生し、復旧できます。た場合、ドメインのコンソールがハングアップする場合があります。	Ctrl-q ([Ctrl]キーと[q]キー) を押す	と、復旧できます。		
6592302	DR操作が正常に終了しなかった場合は、一部のメモリが組み込まれたままになります。	再度deleteboard(8)コマンドを実行し	てください。		
6619344	以下のカードをスロット1に搭載した場合	この不具合を回避するために、このカードをスロット1に搭載しないでください。			
	ホットプラグ操作が行えないことがあります。	• Sun Crypto Accelerator (SCA) 6000			
6625734	シングルドメイン環境下で、大量のプロセッサが搭載されているシステムでは、一定の作業負荷がかかるとパフォーマンスが低下することがあります。	アプリケーションプロセッサをバインドする場合はプロセッサセットを使用するか、プロセッサをグループ化するためにLWPを使用してください。詳細は、Oracle Solaris OSのpsrset(1M)コマンドのマニュアルページを参照してください。			

表 3-4 すべてのバージョンの Oracle Solaris OS に関する不具合と回避方法（続き）

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000 説明	回避方法
6660168			<p>ドメイン上でubc.piowbeue-cpu errorが発生するとOracle Solaris Fault Management cpumem-diagnosisが失敗し、FMAサービスが停止することがあります。これが発生すると、コンソールログに以下のように出力されます。</p> <pre>SUNW-MSG-ID: FMD-8000-2K, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Fri Apr 4 21:41:57 PDT 2008 PLATFORM: SUNW,SPARC- Enterprise, CSN: 2020642002, HOSTNAME: <hostname> SOURCE: fmd-self-diagnosis, REV: 1.0 EVENT-ID: 6b2e15d7-aa65-6bcc- bcb1-cb03a7dd77e3 DESC: A Solaris Fault Manager component has experienced an error that required the module to be disabled. Refer to http://sun.com/msg/FMD-8000-2K for more information. AUTO-RESPONSE: The module has been disabled. Events destined for the module will be saved for manual diagnosis. IMPACT: Automated diagnosis and response for subsequent events associated with this module will not occur. REC-ACTION: Use fmdump -v -u <EVENT-ID> to locate the module. Use fmadm reset <module> to reset the module.</pre>	<p>FMAサービスが停止した場合は、復旧させるために、ドメイン上で以下のコマンドを実行してください。</p> <pre># svcadm clear fmd</pre> <p>その後、cpumem-diagnosisを再起動します。</p> <pre># fmadm restart cpumem-diagnosis</pre>
6745410			システムをブートしないような kadb の kadbを使用しないで、kmdbを使用してオプションは、ブートプログラムで無視 ください。 されてしまします。	

表 3-4 すべてのバージョンの Oracle Solaris OS に関する不具合と回避方法（続き）

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
6765239			複数の SAS ターゲットにつながる SAS デバイスが、オンポートの外部 SAS インターフェースに接続されている場合、正常に動作しません。SAS デバイスのターゲット ID のリストが再起動後に変更されてしまいます。	富士通製SASカード (SE0X7SA1F/SE0X7SA1X)を使用してください。また、この不具合に対応したパッチが入手可能かどうか確認してください。
7009469			raidctl(1M) コマンドで RAID を構築するとき、初期の構築プロセスでワーニングメッセージが出力されます。以降の RAID 構築では出力されません。	有効な回避方法はありません。
7135497			RAID 対応の IOUA を搭載し Oracle Solaris 11 が動作しているシステムで、raidctl -d コマンドにより RAID ボリュームを削除したあと、format ユーティリティーでディスクが表示されなくなります。	cfgadm(1M) コマンドを実行します。 cfgadm -c unconfigure cn で n にはコントローラー番号を指定します。
18055846			PCI ポックスを PCI ホットプラグ (PHP) により新たに活性増設する場合、以下のメッセージが出力され、Oracle Solaris OS がパニックすることがあります。 <pre>panic[cpuX] / thread=XXXXXXXXXX: Fatal error has occured in: PCIe fabric. (0xX) (0xXX)</pre>	有効な回避方法はありません。 PCI ポックスを PCI ホットプラグで活性増設しないでください。なお、同ースロットに対して活性交換する場合は問題ありません。

Oracle Solaris 10 8/11で解決された不具合

Oracle Solaris 10 8/11で解決された不具合を表 3-5に示します。Oracle Solaris 10 8/11より前の製品では発生することがあります。

表 3-5 Oracle Solaris 10 8/11 で解決された不具合

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
6344060			オンボードLANの bge1とbge2を同時に通信に使用した場合、大量の下記ereportが 출력されます。 <code>ereport.io.device.badint_limit</code> <code>ereport.io.service.lost</code> この不具合はSPARC64 VII+プロセッサを搭載したM3000サーバで発生します。	これは、パッチ144563-02で修正されました。 [回避方法] 有効な回避方法はありません。
6794630			2TB以上のメモリで構成されたドメインに対して、GUIを使用して Oracle Solaris OS をインストールしようと失敗することがあります。	これは、パッチ124630-45で修正されました。 [回避方法] コマンドラインインターフェースを使用して Oracle Solaris OS をインストールしてください。
6966086			bgeインターフェースでジャンボフレーム機能が使用できません。 この不具合はSPARC64 VII+プロセッサを搭載したM3000サーバで発生します。	これは、パッチ144563-02で修正されました。 [回避方法] 有効な回避方法はありません。
7009474			パッチ144563-01または、144563-02を適用すると、bgeインターフェースのリンクアップ、リンクダウンのメッセージが表示されなくなります。	これは、パッチ144500-19で修正されました。 [回避方法] bgeインターフェースのリンク状態を確認したい場合は、 <code>kstat(1M)</code> コマンドを使用し、"link_state" パラメーターを確認してください。

Oracle Solaris 10 9/10で解決された不具合

Oracle Solaris 10 9/10で解決された不具合を表3-6に示します。Oracle Solaris 10 9/10より前の製品では発生することがあります。

表 3-6 Oracle Solaris 10 9/10 で解決された不具合

CR ID	M4000 M8000 M3000 M5000 M9000 説明	回避方法
6668237	DIMM を交換しても、該当した DIMM の故障がドメインから消去されません。	これは、パッチ143527-01で修正されました。 [回避方法] 以下のコマンドを実行してください。 <code># fmadm repair fmri uuid # fmadm rotate</code>
6872501	XSCFからリクエストを通知しても、コアがオフラインになりません。この不具合はOracle Solaris 10 5/09、Oracle Solaris OS 10/09、またはパッチ139555-08が適用されたSolaris 10 OSで発生します。	これは、パッチ143359-02で修正されました。 [回避方法] 故障しているコアを特定するために、XSCF上で、-vオプションを付けて fmdump(8)コマンドを実行してください。特定されたら、ドメイン上で psradm(1M)コマンドを使用して、コアをオフラインにしてください。
6888928	IPMPインターフェースを通じてプロープパケットが送信されないため、IPMPインターフェースがフェイルします。この不具合はパッチ141444-09が適用されたOracle Solaris OSとIPMPが動作しているM3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバで発生します。	これは、パッチ142900-02で修正されました。 [回避方法] probe-based failure detectionを無効にしてください。

Oracle Solaris 10 10/09で解決された不具合

Oracle Solaris 10 10/09で解決された不具合を表 3-7に示します。Oracle Solaris 10 10/09より前の製品では発生することがあります。

表 3-7 Oracle Solaris 10 10/09 で解決された不具合

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
6572827			prtdiag -vコマンドでPCIバスのタイプが間違って出力されます。PCI-Xリーフデバイスには「PCI」、古いPCIデバイスには「UNKN」と表示されます。	これは、パッチ141444-09で修正されました。 [回避方法] 有効な回避方法はありません。
6724307			スケジューラが行う決定は、不均衡な場合あります。2つのスレッドが1つのコアに集中し(それによって両方のコアの動作速度が半減し)、一方でもう1つのコアがアイドル状態となります。多くのOpenMPおよび類似の並列アプリケーションにおいて、アプリケーションの性能は、最も遅いスレッドの速度に制限されます。 不均等なスケジューリングは頻繁には見られず、おそらく50回の決定に1回、あるいは100回の決定に1回です。しかし、128スレッドが動作しているとすれば、アプリケーションにはそのうち少なくとも1回の不均等なスケジュールイベントが発生する可能性があります。	これは、パッチ 141414-01 で修正されました。 [回避方法] プロセッサセットを使用し、不均等なスレッドがコアに割り当てられることを回避してください。
6800734			ドメインでdeleteboard(8)がハングアップすることがあります。	これは、パッチ141444-09で修正されました。 有効な回避方法はありません。
6816913			XSCFのshowdevices(8)コマンドは、正しい表示が「5.5」のときに「5」と表示するなど、プロセッサのキャッシュサイズ(MB)を間違って表示しています。	ドメイン上のプロセッサ情報を表示する場合は、prtdiag(1M)コマンドを使用してください。

表 3-7 Oracle Solaris 10 10/09 で解決された不具合（続き）

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明 M9000	回避方法
6821108			XSCFをリセットしたあと、DR操作と showdevices(8)コマンドが動作しなくなります。	これは、パッチ 140589-02 で修正されました。 [回避方法] XSCF を 2 回リセットしてください。最初のリセットで SA (セキュリティアソシエーション) が半分削除され、2 回目のリセットで残りの半分が削除されます。2 番目の実行が成功したら、IPsec 通信が再び確立されます。
6827340			コマンドエラーによって、DRとメモリーパトロールが失敗する場合があります。	これは、パッチ 142344-01 で修正されました。 有効な回避方法はありません。

Oracle Solaris 10 5/09で解決された不具合

Oracle Solaris 10 5/09で解決された不具合を表 3-8に示します。Oracle Solaris 10 5/09より前の製品では発生することがあります。

表 3-8 Oracle Solaris 10 5/09 で解決された不具合

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明 M9000	回避方法
6588555			M8000/M9000サーバ： カーネルメモリに対してDR操作を行っているときにXSCFがフェイルオーバーすると、ドメインがパニックする場合があります。 M4000/M5000サーバ： カーネルメモリに対してDR操作を行っているときにXSCFをリセットすると、ドメインがパニックする場合があります。	これは、パッチ 139555-08 で修正されました。 [回避方法] M8000/M9000サーバ： DR操作中にXSCFをフェイルオーバーしないでください。DR操作が終了してからフェイルオーバーを開始してください。フェイルオーバーを先に開始した場合は、フェイルオーバーが終了してからDR操作を行ってください。 M4000/M9000サーバ： DR操作中にXSCFをリセットしないでください。DR操作が終了してからリセットを開始してください。

表 3-8 Oracle Solaris 10 5/09 で解決された不具合（続き）

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
6623226			Oracle Solarisのlockstat(1M)コマンド これは、パッチ140336-01で修正されま やdtrace lockstat providerで、システム した。 パニックが発生することがあります。	[回避方法] lockstat(1M)コマンドおよびdtrace lockstat providerを使用しないでくださ い。
6680733			Sun Quad-port Gigabit Ethernet Adapter UTP (QGC) および Sun Dual 10 GigE Fiber XFP Low Profile Adapter (XGF) に高負荷がかかっていると、パ ニックを起こす場合があります。	これは、パッチ139570-01で修正されま した。
6689757			Sun Dual 10 GigE Fiber XFP Low Profile Adapter (XGF) に対して、XFP 光トランシーバーを1つだけ、または 誤った方法でインストールしている場合 には、コンソールに、以下のメッセージ が出力されることがあります。 The XFP optical transceiver is broken or missing.	[回避方法] 両方のXFP光トランシーバーがしっかりと ハウジング内に収まっていることを確認 してください。 Sun XFP光トランシーバーとオラクル社 製のXFP光トランシーバーを同じアダプ タ内に混在させないでください。 ポートがXFP光トランシーバーを含まな い場合、あるいは使用されていないトラ ンシーバーを含む場合は、そのポートに 対してifconfig plumbを実行しない でください。
6725885			cfgadm コマンドを使用すると、M3000 サーバでは 存在しないシステムボード (SB1 から SB15) が表示されてしま す。	これは、パッチ 140401-01 で修正されま した。
				cfgadmコマンドの出力にある、SB1から SB15 は無視してください。

Oracle Solaris 10 10/08で解決された不具合

Oracle Solaris 10 10/08で解決された不具合を表3-9に示します。Oracle Solaris 10 10/08より前の製品では発生することがあります。

表 3-9 Oracle Solaris 10 10/08 で解決された不具合

CR ID	M4000 M3000 M5000 M8000 M9000 説明	回避方法
6511374	システム構成変更後、予期しないエラー メッセージがコンソール上に表示されることがあります。 例: WARNING: Translation error source /LSB0/B0/0, PA 3c000000000, target /LSB0/B0/20000000	これは、パッチ137137-09で修正されました。 このメッセージは無視しても差し支えありません。
6533686	システムリソースが少ない場合、カーネルメモリを再配置するdeleteboard(8)またはmoveboard(8)コマンドのDR操作が、以下のメッセージが繰り返されエラーとなることがあります。 SCF busy DR parallel copy timeout これは、複数ドメインのホストで、Quad-XSBで構成されたシステムボードだけが該当します。	これは、パッチ138397-01で修正されました。 [回避方法] しばらくしてから、DR操作を再度実行してください。
6535018	データベースの負荷などで多数のスレッドが同一ロックに競合した場合、スループットが低下します。	これは、パッチ137111-01で修正されました。 [回避方法] SPARC64 VII プロセッサを含むドメインでは、最大256スレッドを超えないようにしてください。
6608404	以下のアダプタをスロット1に搭載した場合にホットプラグ操作を行うと、他のアダプタをスロット1に搭載しないでください。 PCIe Quad-port Gigabit Ethernet UTP Low Profile Adapter (X4447A-Z)	この不具合を回避するために、このアダプタをスロット1に搭載しないでください。 この不具合を回避するために、このアダプタをスロット1に搭載しないでください。

表 3-9 Oracle Solaris 10 10/08 で解決された不具合（続き）

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明 M9000	回避方法
6614737			<p>以下の条件下において、DRの <code>deleteboard(8)</code> または <code>moveboard(8)</code> コマンドがハングアップすることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIMMが縮退している場合 • 搭載メモリサイズが異なるシステム ボードが存在する場合 	<p>これは、パッチ137111-01で修正されました。</p> <p>[回避方法] 上記に該当する場合は、DR操作をしないでください。</p> <p>DIMMが縮退しているかどうかについては、XSCFの <code>showstatus(8)</code> コマンドで確認できます。詳細は、87ページの「システム内の縮退メモリの識別」を参照してください。</p> <p>各システムボードの搭載メモリサイズは、XSCFの <code>showdevices(8)</code> コマンド、またはドメインの <code>prtdiag(1M)</code> コマンドで確認できます。詳細は、87ページの「システムボード上の異なるメモリサイズの識別」を参照してください。</p>
6619224			<p>SPARC64 VII プロセッサを含むドメインが特定の異常な状況にあるとき、256 スレッド（128コア）以上のドメインが、長時間にわたってハングすることがあります。復旧すると、<code>uptime</code> コマンドで、極めて高い平均負荷率が表示されます。</p>	<p>DR操作がハングアップした場合は、ドメインを再起動してください。</p> <p>これは、パッチ137111-03で修正されました。</p> <p>[回避方法] SPARC64 VII プロセッサを含むドメインでは、ドメインサイズが 256 仮想 CPU を超えないようにしてください。 これは、1つのドメイン構成内に最大 32 CPU チップ（M8000 サーバの最大構成）を意味します。</p>
6632549			<p>DRによるシステムボードの追加および削除時に、ドメインの <code>fmd</code> サービスが <code>maintenance</code> モードになることがあります。</p>	<p>これは、パッチ138050-01で修正されました。</p> <p>[回避方法] 不具合が発生したときは、ドメインの <code>fmd</code> サービスを再起動してください。 <code># svcadm clear fmd</code></p>

表 3-9 Oracle Solaris 10 10/08 で解決された不具合（続き）

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
6660197			<p>ドメインが以下のどちらかの場合は、DR操作がハングする場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1つのドメインが256以上のCPUを含む場合 • メモリエラーが発生し、メモリが縮退している場合 	<p>これは、パッチ138397-01で修正されました。</p> <p>[回避方法]</p> <p>以下の手順を実行してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. /etc/systemに以下の記述を追加する <pre>set drmach:drmach_disable_mcopy = 1</pre> <ol style="list-style-type: none"> 2. ドメインを再起動する
6679370			<p>Oracle Solaris OS 起動中、または ホットプラグ機能による PCI ポックスの追加中、または DR 機能による FMEMA 处理中にあって、コンソールに以下のメッセージが出力される場合があります。</p> <pre>SUNW-MSG-ID: SUN4-8000-75, TYPE: Fault, VER: 1, SEVERITY: Critical ... DESC: A problem was detected in the PCI-Express subsystem. Refer to http://sun.com/msg/SUN4-8000- 75 for more information. ...</pre>	<p>これは、パッチ 137137-09 で修正されました。</p> <p>注 - 137137-09 以降を適用する前に、/etc/system から以下の設定を削除してください。</p> <pre>set pcie_expected_ce_mask = 0x2001</pre> <p>[回避方法]</p> <p>/etc/systemに以下の設定を追加し、ドメインを再起動してください。</p> <pre>set pcie_expected_ce_mask = 0x2001</pre>

表 3-9 Oracle Solaris 10 10/08 で解決された不具合（続き）

CR ID	M4000 M3000 M5000 M9000	M8000 説明	回避方法
6720261	M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ： ドメインで以下のどちらかのOracle Solaris OSが稼働している場合、システムがパニックまたはトラップを起こすことがあります。 <ul style="list-style-type: none">• Oracle Solaris 10 5/08• パッチ127127-11が適用された、上記より古いバージョンのOracle Solaris OS	M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ： ドメインで以下のどちらかのOracle Solaris OSが稼働している場合、システムがパニックまたはトラップを起こすことがあります。 <ul style="list-style-type: none">• Oracle Solaris 10 5/08• パッチ127127-11が適用された、上記より古いバージョンのOracle Solaris OS	これは、パッチ 137137-09 で修正されました。 [回避方法] システム設定ファイルである /etc/system に、以下の変数を必ず設定してください。 set heap_lp_use_stlb=0 その後、ドメインを再起動してください。 M3000サーバ： ドメインでOracle Solaris 10 5/08が稼働している場合、システムがパニックまたはトラップを起こすことがあります。

Oracle Solaris 10 5/08で解決された不具合

Oracle Solaris 10 5/08で解決された不具合を表 3-10に示します。Oracle Solaris 10 5/08より前の製品では発生することがあります。

表 3-10 Oracle Solaris 10 5/08 で解決された不具合

CR ID	M4000 M3000 M5000 M9000	M8000 説明	回避方法
5076574	PCIeエラーが、大規模なM8000/M9000 ドメイン上、無効な故障診断につながる	Oracle Solaris 10 8/07以前をご使用の場合は、パッチ127127-11で修正されました。	[回避方法] 以下を含む、/etc/fm/fmd/fmd.conf ファイルを作成してください。 setprop client.buflim 40m setprop client.memlim 40m

表 3-10 Oracle Solaris 10 5/08 で解決された不具合（続き）

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明 M9000	回避方法
6402328			1ドメインに7枚以上のIOUA（基本I/Oカード）を使用すると、割り込み登録数が制限を超えて、システムパニックが発生する場合があります。	Oracle Solaris 10 8/07以前をご使用の場合は、パッチ127127-11で修正されました。 [回避方法] 1ドメインあたり、6枚以下のIOUA（基本I/Oカード）を使用してください。
6472153			M4000/M5000/M8000/M9000サーバ以外のサーバ上にOracle Solaris フラッシュアーカイブを作成し、それをM4000/M5000/M8000/M9000サーバにインストールすると、コンソールのTTYフラグが正しく設定されません。その結果、コンソールのハングを引き起こすことがあります。	Oracle Solaris 10 8/07以前をご使用の場合は、パッチ137046-01で修正されました。 [回避方法] インストールした直後にM4000/M5000/M8000/M9000サーバにtelnetで入り、コンソールのTTYフラグを以下のようにリセットします。 <pre># sttydefs -r console # sttydefs -a console -i "9600 hupcl opost onlcr crtscts" -f "9600"</pre>
6505921			I/O correctable errorが多数発生すると、多数のSUNOS-8000-ILメッセージがコンソール上に表示されます。	この作業は1回だけ実行してください。 Oracle Solaris 10 8/07以前をご使用の場合は、パッチ120011-14および125369-05で修正されました。
6522433			CPU ハードエラーが発生したあと、ドメイン上の fmdump(1M) コマンドで表示される故障コンポーネントが誤って表示されることがあります。	[回避方法] 当社技術員にご連絡ください。 Oracle Solaris 10 8/07以前をご使用の場合は、パッチ127127-11で修正されました。
6527811			PCI カードを搭載したPCI ボックスをPCIホットプラグで追加した場合、PCI ボックス内の PCI カードの情報が XSCF の showhardconf(8)で表示されません。	[回避方法] XSCF でシステムステータスを確認してください。 Oracle Solaris 10 8/07以前をご使用の場合は、パッチ128346-01で修正されました。 有効な回避方法はありません。

表 3-10 Oracle Solaris 10 5/08 で解決された不具合（続き）

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000 説明	回避方法
6536564			I/Oデバイスでハードエラーが発生した場合、Oracle Solaris Fault Management Architecture が正しい診断をしないため、XSCF 上の showlogs(8) や showstatus(8) コマンドが誤った故障箇所を表示することがあります。	<p>Oracle Solaris 10 8/07 以前をご使用の場合、これはパッチ 125369-05 で修正されました。</p> <p>[回避方法] この不具合を回避するために、以下をドメインで実行してください。</p> <pre># cd /usr/platform/SUNW,SPARC-Enterprise/lib/fm/topo/plugins # mv ioboard.so ioboard.so.orig # svcadm restart fmd</pre> <p>上記を設定後、以下のメッセージが表示された場合は、当社技術員にご連絡ください。</p> <p>例：</p> <pre>SUNW-MSG-ID: SUNOS-8000-1L, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Sun May 6 18:22:24 PDT 2007 PLATFORM: SUNW,SPARC- Enterprise, CSN: BE80601007, HOSTNAME: sparc</pre>
6545143			TLBのトラッププロセスがユーザースタックアドレスを見失っている間、システムパニックが発生する可能性があります。この不具合は、フラッシュウインドウトラップ(ta 3)を実行しているユーザー プロセスと同時に、ユーザースタックがマッピングされない場合に発生します。パニックメッセージは、以下の文字列を含んでいます。	<p>Oracle Solaris 8/07 以前をご使用の場合、パッチ 127111-08 で修正されました。</p> <p>有効な回避方法はありません。</p> <pre>bad kernel MMU trap at TL 2</pre>

表 3-10 Oracle Solaris 10 5/08 で解決された不具合（続き）

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
6545685			<p>OSコンソールに以下のメッセージが表示された場合、以降の再起動において、メモリ縮退もしくはXSB縮退が発生することがあります。</p> <p>例：</p> <pre>mc-opl: WARNING: mc-opl rewrite timeout on /LSB0/B0</pre>	<p>Oracle Solaris 8/07 以前をご使用の場合は、パッチ 127111-08 で修正されました。</p> <p>[回避方法]</p> <pre>/etc/systemに以下の設定を行い、ドメインを再起動してください。 set mc-opl:mc_max_rewrite_loop = 20000</pre>
6546188			<p>以下のアダプタ上でホットプラグ (cfgadm(1M)) およびDR操作 (addboard(8)および deleteboard(8)) を実行中、システムパニックが発生します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe Quad-port Gigabit Ethernet UTP Low Profile Adapter (X4447A-Z) • PCIe Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP Low Profile Adapter (X1027A-Z) 	<p>Oracle Solaris 10 8/07 をご使用の場合は、パッチ 127741-01 で修正されました。</p> <p>有効な回避方法はありません。</p>
6551356			<p>これまで未設定だったアダプタを設定するためには、ホットプラグ (cfgadm(1M)) を実行中、システムパニックが発生します。システムパニックが発生する直前に、"WARNING: PCI Expansion ROM is not accessible" というメッセージがコンソール上に表示されます。この不具合によって、以下のカードが影響を受けます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe Quad-port Gigabit Ethernet UTP Low Profile Adapter (X4447A-Z) • PCIe Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP Low Profile Adapter (X1027A-Z) 	<p>Oracle Solaris 10 8/07 をご使用の場合は、パッチ 127741-01 で修正されました。</p> <p>[回避方法]</p> <pre>cfgadm -c disconnect を実行し、カードを完全に削除してください。最低10秒間待ってから、cfgadm -c configure コマンドを使用して、カードを元のドメインに設定することができます。</pre>
6559504			<p>以下のアダプタを使用すると、コンソール上に、"nxge: NOTICE: nxge_ipp_ecue_valid_check: rd_ptr = nnn wr_ptr = nnn" という形式のメッセージが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe Quad-port Gigabit Ethernet UTP Low Profile Adapter (X4447A-Z) • PCIe Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP Low Profile Adapter (X1027A-Z) 	<p>Oracle Solaris 10 8/07 をご使用の場合は、パッチ 127741-01 で修正されました。</p> <p>[回避方法]</p> <p>このメッセージは無視しても差し支えありません。</p>

表 3-10 Oracle Solaris 10 5/08 で解決された不具合（続き）

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000 説明	回避方法
6564934			<p>以下のアダプタを使用している場合、カーネルメモリを含むボードに対してDRのdeleteboard(8)コマンドを実行すると、接続が壊れてしまいます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe Quad-port Gigabit Ethernet UTP Low Profile Adapter (X4447A-Z) • PCIe Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP Low Profile Adapter (X1027A-Z) 	<p>Oracle Solaris 10 8/07をご使用の場合は、パッチ 127741-01 で修正されました。</p> <p>[回避方法] DR操作が完了したら、影響するネットワークインターフェースを再設定してください。基本的なネットワーク設定手順については、ipconfigのマニュアルページを参照してください。</p>
6568417			<p>CPU DR deleteboard(8) 操作が正常終了後、以下のアダプタを使用中に、システムパニックが発生します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe Quad-port Gigabit Ethernet UTP Low Profile Adapter (X4447A-Z) • PCIe Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP Low Profile Adapter (X1027A-Z) 	<p>Oracle Solaris 10 8/07 以前をご使用の場合は、パッチ 127111-02 で修正されました。</p> <p>[回避方法] <code>/etc/system</code> に以下を追加し、システムを再起動してください。 <code>set ip:ip_soft_rings_cnt=0</code></p>
6571370			<p>以下のアダプタを使用すると、ストレステストでデータ破壊が起こる場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe Quad-port Gigabit Ethernet UTP Low Profile Adapter (X4447A-Z) • PCIe Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP Low Profile Adapter (X1027A-Z) 	<p>Oracle Solaris 10 8/07をご使用の場合は、パッチ 127741-01 で修正されました。</p> <p>[回避方法] <code>/etc/system</code> に以下の1行を追加して、システムを再起動してください。 <code>set nxge:nxge_rx_threshold_hi=0</code></p>
6584984			<p>M8000/M9000サーバにおいて、busstat(1M)コマンドを実行すると、そのCPU / メモリボードユニット上のドメインが再起動される場合があります。</p>	<p>Oracle Solaris 10 8/07 以前をご使用の場合は、パッチ 127127-11 で修正されました。</p> <p>有効な回避方法はありません。 busstat(1M)コマンドを実行しないでください。</p>
6589546			<p>prtdiag(8)コマンドは、以下のアダプタに対して、すべてのI/Oデバイスを表示しません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb Dual-Port Fibre Channel PCIe HBA (XSEFC402AF) • Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb Single-Port Fibre Channel PCIe HBA (XSEFC401AF) 	<p>Oracle Solaris 10 8/07 以前をご使用の場合は、パッチ 127127-11 で修正されました。</p> <p>[回避方法] すべてを出力する場合は、<code>prtdiag -v</code> コマンドを使用してください。</p>

Oracle Solaris 10 8/07で解決された不具合

Oracle Solaris 10 8/07で解決された不具合を表3-11に示します。Oracle Solaris 10 8/07より前の製品では発生することがあります。

注 – CR ID 6534471 : カーネルメモリ内ラージ・ページの扱いが不適切なため、予期せぬパニックが発生することがあります。本プロダクトノートに記載されているCR ID 6534471の回避方法を実施するか、もしくはパッチが入手可能かどうか確認し、ただちにインストールしてください。これは、125100-06およびOracle Solaris 10 8/07で修正されました。

表 3-11 Oracle Solaris 10 8/07 で解決された不具合

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	M9000 説明	回避方法
6303418			M9000サーバにおいて、1ドメインあたりのCPUスレッド数が170を超えた場合、ハングアップする場合があります。	Oracle Solaris 10 11/06をご使用の場合は、パッチ120011-01で修正されました。 [回避方法] 170 CPUスレッドを超えないようにしてください。Oracle Solaris OS の psradm(1M)コマンドを使用して余分なCPUスレッドをオフラインにし、CPUスレッドの数を1CPUコアあたり1つに制限してください。たとえば、すべての奇数のCPUスレッドをオフラインにするなどです。
6416224			単一のNICカードの接続数が5,000を超えると、システムパフォーマンスが低下することがあります。	Oracle Solaris 10 11/06をご使用の場合は、パッチ120011-08で修正されました。 [回避方法] 複数のNICカードを使用して、ネットワーク接続を分割してください。
6441349			システム内でI/Oエラーが発生したときに、システムがハングすることがあります。	Oracle Solaris 10 11/06をご使用の場合は、パッチ120011-07で修正されました。 有効な回避方法はありません。

表 3-11 Oracle Solaris 10 8/07 で解決された不具合（続き）

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明 M9000	回避方法
6485555			<p>レースコンディションにより、オンボードのGigabit Ethernet NVRAMに故障が発生します。このレースコンディションが発生する可能性は、非常に低いものです。</p>	<p>Oracle Solaris 10 11/06をご使用の場合は、パッチ120011-08で修正されました。</p> <p>有効な回避方法はありません。</p>
6496337			<p>uncorrectable error (UE) パニック後、"cpumem-diagnosis" モジュールのロードに失敗することがあります。システムは正しく機能しますが、通常このモジュールを使用しFMAによって自動的に診断されているイベントは、手動での診断が必要になります。</p> <p>例：</p> <pre>SUNW-MSG-ID: FMD-8000-2K, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Thu Feb 15 15:46:57 JST 2007 PLATFORM: SUNW,SPARC- Enterprise, CSN: BE80601007, HOSTNAME: col2-ff-em7-d0</pre>	<p>Oracle Solaris 10 11/06をご使用の場合は、パッチ125369-05で修正されました。</p> <p>[回避方法]</p> <p>不具合が発生した場合、以下を実施してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 下のファイルを削除してください。 <code># rm /var/fm/fmd/ckpt/cpumem-diagnosis/cpumem-diagnosis</code> 2. fmdサービスをリスタートしてください。 <code># svcadm restart fmd</code> <p>不具合を事前に回避する場合、 <code>/lib/svc/method/svc-dumpadm</code> の以下の場所に <code>"rm -f</code> <code>/var/fm/fmd/ckpt/cpumem-diagnosis/cpumem-diagnosis"</code> を追加してください。</p> <pre># # We haven't run savecore on a dump device yet # savedev=none</pre> <pre>rm -f /var/fm/fmd/ckpt/cpumem-diagnosis/cpumem-diagnosis</pre> <pre>#</pre>

表 3-11 Oracle Solaris 10 8/07 で解決された不具合（続き）

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明 M9000	回避方法
6498283			ドメインで psradm を操作中に DR の deleteboard(8) コマンドを使用するとシステムがパニックすることがあります。	Oracle Solaris 10 11/06をご使用の場合は、パッチ120011-07で修正されました。 有効な回避方法はありません。
6499304			correctable error (CE) が多数発生すると、CPUがオフラインにならず、予期しないメッセージがコンソール上に表示されます。	Oracle Solaris 10 11/06をご使用の場合は、パッチ125369-05で修正されました。 例: SUNW-MSG-ID: FMD-8000-11, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Fri Feb 2 18:31:07 JST 2007 PLATFORM: SPARC-Enterprise, CSN: BE80601035, HOSTNAME: FF2-35-0
6502204			CPU UEパニック後、ブート中に、予期しないエラーメッセージがコンソール上に表示されることがあります。	Oracle Solaris 10 11/06をご使用の場合は、パッチ125369-05で修正されました。 例: SUNW-MSG-ID: FMD-8000-11, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Tue Jan 9 20:45:08 JST 2007 PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, CSN: 2030636002, HOSTNAME: P2-DC1-16-d0
6502750			PCIホットプラグによるカードの取付けまたは取外しに対する通知メッセージが输出されないことがあります。	Oracle Solaris 10 11/06をご使用の場合は、パッチ120011-08で修正されました。 有効な回避方法はありません。
6508432			I/Oスロット1またはPCIボックスにおいて、correctable error (CE) が大量に発生した場合、修正可能なエラーであるにも関わらず、ドメインがパニックすることがあります。	Oracle Solaris 10 11/06をご使用の場合は、パッチ120011-08で修正されました。 [回避方法] /etc/system に以下の設定を行い、ドメインを再起動してください。 set pcie:pcie_aer_ce_mask = 0x2001

表 3-11 Oracle Solaris 10 8/07 で解決された不具合（続き）

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明 M9000	回避方法
6508434			PCIホットプラグにより、PCI-Xカードの増設およびPCI-Xの交換を行うとドメインがパニックする場合があります。	Oracle Solaris 10 11/06をご使用の場合は、パッチ120011-08で修正されました。 [回避方法] PCIホットプラグ機能により、同一スロット上のPCI-Xカードの種類を変更しないでください。
6509337			s10s_u3WANポートに失敗し、サーバが「416: Requested Range Not Satisfiable」を返しました。	有効な回避方法はありません。
6510861			Dual-Channel Ultra320 SCSI Card (SE0X7SC2F, SE0X7SC2X) を搭載している場合、correctable error (CE) が発生するとパニックが発生します。	Oracle Solaris 10 11/06をご使用の場合は、パッチ120011-08で修正されました。 [回避方法] 以下を/etc/system のファイルに追加してから、ドメインを再起動してください: <code>set pcie:pcie_aer_ce_mask = 0x31c1</code>
6520990			Dynamic Reconfiguration (DR) によるカーネルボードの deleteboard(8)コマンドを実施した場合、ドメインパニックが発生することがあります。	Oracle Solaris 10 11/06をご使用の場合は、パッチ120011-08で修正されました。 [回避方法] この不具合を回避するために、以下を/etc/system のファイルに追加してから再起動してください。 <code>set drmach:fmem_timeout = 30</code>
6527781			2つのドメイン間でDVD/テープドライブユニットを移動するときに、cfgadm(8)コマンドで不具合が発生します。	Oracle Solaris 10 11/06をご使用の場合は、パッチ125081-06で修正されました。 有効な回避方法はありません。DVD/テープドライブユニットを再構成するために、不具合が検出されたドメインで reboot -r を実行してください。

表 3-11 Oracle Solaris 10 8/07 で解決された不具合（続き）

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明 M9000	回避方法
6530178			DR のaddboard(8)コマンドがハンギングする場合があります。不具合が検出されると、それ以上のDR操作はブロックされます。復旧にはドメインの再起動が必要です。	Oracle Solaris 10 11/06をご使用の場合 は、パッチ120011-07で修正されました。 有効な回避方法はありません。
6530288			cfgadm(1M) コマンドで表示される Ap_Id が正しく表示されないことがあります。	Oracle Solaris 10 11/06をご使用の場合 は、パッチ120011-07で修正されました。 有効な回避方法はありません。
6534471			通常の操作中に、システムがパニック/トラップすることがあります。	Oracle Solaris 10 11/06をご使用の場合、これはパッチ125100-06で修正されました。 [回避方法] カーネルメモリ内ラージページの扱いを無効にしてください。/etc/system内で、変数heaplp_use_stlbを0に変更してください。 <code>set heaplp_use_stlb=0</code>
6535564			DR で追加したシステムボード上の PCI スロット #0, #1 またはPCIボックスに対する PCI ホットプラグが失敗することがあります。	Oracle Solaris 10 11/06をご使用の場合、これはパッチ120011-08で修正されました。 [回避方法] PCIホットプラグの代わりに DR によりカードの追加・削除を実施してください。
6539084			Oracle Solaris 10 11/06 環境下で、PCIe Quad-port Gigabit Ethernet UTP Low Profile Adapter (X4447A-Z) が再起動中に、ごくまれにパニックすることがあります。	有効な回避方法はありません。

表 3-11 Oracle Solaris 10 8/07 で解決された不具合（続き）

CR ID	M4000 M3000	M8000 M5000	説明	回避方法
6539909			<p>Oracle Solaris 10 11/06環境下で、boot net installコマンドを使用して Oracle Solaris OSをインストールしているとき、ネットワークアクセスに以下のエラーが発生します。</p> <p>アダプタを使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe Quad-port Gigabit Ethernet UTP Low Profile Adapter (4447A-Z/X4447A-Z) • PCIe Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP Low Profile Adapter (1027A-Z/X1027A-Z) 	<p>代替のアダプタまたはオンボードネットワークデバイスを使用し、ネットワーク経由でOracle Solaris OS をインストールしてください。</p>
6542632			driver attachが失敗すると、PCIeモジュールにメモリリークが発生します。	Oracle Solaris 11/06をご使用の場合は、パッチ 120011-09 で修正されました。

有効な回避方法はありません。

ソフトウェアマニュアルの変更内容

ここでは、M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 サーバのソフトウェアマニュアルに関する、出版後に確認された最新のソフトウェアに関する情報やマニュアルの変更内容を示します。

なお、『SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ XSCF リファレンスマニュアル』に関する変更内容は、特に断りのないかぎり、マニュアルページにも適用されます。また、マニュアルページの情報よりも優先されます。

表 3-12 に、マニュアルの変更内容を示します。

表 3-12 ソフトウェアマニュアルの変更内容

マニュアル	ページ	変更内容
SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ アドミニストレーションガイド	5-3	「5.2.1 データディスクとしてハードウェアミラー化ボリュームを作成する」にある「最初のハードウェアミラー化ボリュームの同期化が完了する前に2番目のハードウェアミラー化ボリュームを作成すると、最初のボリュームのRAID状態はSYNC、2番目のボリュームのRAID 状態はOPTIMALと表示されます。」は、以下のように修正されます。 最初のハードウェアミラー化ボリュームの同期化が完了する前に2番目のハードウェアミラー化ボリュームを作成すると、最初のボリュームのRAID状態はSYNC、2番目のボリュームのRAID 状態はDEGRADEDと表示されます。
SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ XSCF ユーザーズガイド	2-14	ホスト名は“.”（ピリオド）も指定できます。 「表2.2 XSCF ネットワーク設定」のホスト名 / ドメイン名にある「ホスト名およびドメイン名は、文字（a-z, A-Z）で始まり、文字か数字（0-9）で終わり、途中は文字か数字または“-”（ハイフン）で構成されます。ホスト名は“.”（ピリオド）は指定できません。」は、以下のように修正されます。
	2-23	ホスト名およびドメイン名は、文字 “a-z, A-Z” で始まり、文字か数字（0-9）で終わり、途中は文字か数字か“-”（ハイフン）または“.”（ピリオド）で構成されます。 「2.2.1 ネットワーク設定」の「XSCFのルーティングを設定するには」が修正されます。82ページの「 XSCF のルーティングを設定するには 」を参照してください。

表 3-12 ソフトウェアマニュアルの変更内容（続き）

マニュアル	ページ	変更内容
SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ XSCF ユーザーズガイド	2-26	<p>「XSCFネットワークにIPパケットフィルタリングルールを設定するには」の手順2にある例1</p> <pre><例1> IP アドレス192.168.100.0/255.255.255.0 を通過許可 XSCF> setpacketfilters -y -c add -i xsclf#0-lan#0 -s 192.168.100.0/255.255.255.0</pre> <p>は以下に変更されます。</p> <pre><例1> IP アドレス192.168.100.0/255.255.255.0 を通過許可 XSCF> setpacketfilters -y -c add -i xsclf#0-lan#0 -s 192.168.100.0/255.255.255.0 -j ACCEPT</pre>
	2-34	<p>例) リトライ回数3回、数字2文字以上で8文字のパスワード、有効期限60日、期限切れ、警告開始日を15日前に指定</p> <pre>XSCF> setpasswordpolicy -y 3 -m 8 -d 2 -u 0 -l 0 -o 0 -M 60 -w 15</pre> <p>は以下に変更されます。</p> <p>例) リトライ回数3回、最小パスワード長8文字、数字を含む場合の最大クレジット数2文字、有効期限60日、期限切れ警告開始日を15日前に指定</p> <pre>XSCF> setpasswordpolicy -y 3 -m 8 -d 2 -u 0 -l 0 -o 0 -M 60 -w 15</pre> <p>この場合、数字を含む場合の最大クレジット数が、2文字に設定されているため、最小パスワード長(8文字)から、パスワード文字に使用された数字の文字数分(最大2文字)差し引かれ、実際の最小パスワード長は、6~8文字になります。</p> <p>ただし、クレジット数の設定に関わらず、実際の最小パスワード長は、6より小さくなることはありません。</p> <p>詳細は「表2.4 ユーザー管理設定」および setpasswordpolicy(8)のマニュアルページまたは『XSCFリファレンスマニュアル』を参照してください。</p>

表 3-12 ソフトウェアマニュアルの変更内容（続き）

マニュアル	ページ	変更内容
SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/ M8000/M9000サーバ XSCF ユーザーズガイド	2-145	M8000/M9000サーバにおいては、PSBをメモリミラーモードに設定できません。 「2.2.14 システムボード設定」の「PSBをメモリミラーモードに設定するには」にあるM4000/M5000サーバ用の手順例に、誤つてPSB#02の情報が表示されています。手順例は以下のように修正されます。
		例) 3 showfru(8)コマンドでメモリミラーモードの設定を確認します。 <pre>XSCF> showfru -a sb Device Location XSB Mode Memory Mirror Mode sb 00 Quad Yes sb 01 Uni No</pre>
	3-3	「表3.1 XSCFへ接続する端末の種類」のドメインコンソール（RW コンソール）にある「ドメインからログアウトしないで、ドメインコンソールからXSCF シェルコンソールに戻った場合は、自動的にドメインからログアウトされます。このとき、ドメイン上のバックグラウンドプログラムは強制的に終了されます。バックグラウンドプログラムを強制的に終了させないためには、ドメインからログアウトして、XSCF シェルコンソールに戻ってください。」は、以下のように修正されます。
	8-10 8:15	ドメインからログアウトしないでドメインコンソールからXSCF シェルに戻った場合、あるいは、ドメインからログアウトしないでXSCF シェルを終了した場合は、自動的にドメインからログアウトされます。このとき、ドメインコンソールから起動したバックグラウンドプログラムに対しても終了シグナルが送信される場合があります。 「コマンド操作」および「ウェブブラウザ操作」の「XCPのインポート」手順に、以下の注意事項が追加されます。 注意 - XCP ファイルインポートしたら、ただちに次の手順にあるファームウェアのアップデートを実施してください。
SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/ M8000/M9000サーバ XSCF リファレンスマニュアル	console(8)コマンド	以下の説明が追加されます。 ドメインからログアウトしないでドメインコンソールからXSCF シェルに戻った場合、あるいは、ドメインからログアウトしないでXSCF シェルを終了した場合は、自動的にドメインからログアウトされます。このとき、ドメインコンソールから起動したバックグラウンドプログラムに対しても終了シグナルが送信される場合があります。
	forcerebootxs cf(8)コマンド	forcerebootxscf(8)コマンドが追加されます。詳細は「 forcerebootxscf(8)コマンド 」を参照してください。

表 3-12 ソフトウェアマニュアルの変更内容（続き）

マニュアル	ページ	変更内容
SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ XSCF リファレンスマニュアル	password(8) コマンド	<p>以下の制限事項が追加されました。</p> <p><code>user</code>オペランドを省略して <code>password(8)</code> コマンドを実行すると、現在のユーザーアカウントが対象となります。</p> <p>オプションを省略して <code>password(8)</code> コマンドを実行すると、パスワードを変更するためのプロンプトが表示されます。以下の制限が適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6文字以上で構成されていること • 5文字以上の異なる文字から構成されていること • 空白文字以外の文字を含んでいること • "012345" や"zyxwvu" など、5文字以上の連続性のある文字列でないこと • "qazwswzaq" や"qazwsswzaq" など、左右対称の文字列を指定しないこと • "XXzzzzzX" (X : 英大文字、z : 数字) で表される、英国国民保険番号に一致しないこと • 固有名詞など、辞書文字列に一致しないこと • ユーザー名が、パスワードの先頭または末尾に含まれないと • 現在設定中のパスワードと一致しないこと • 現在設定中のパスワードの大文字と小文字だけを変更した文字列を指定しないこと
	sethostname(8) コマンド	<p>ホスト名は".." (ピリオド) も指定できます。</p> <p><code>hostname(8)</code>オペランドの「英数字または"-"」が使用できます。」は、以下のように修正されます。</p> <p>英数字、"-"、または".."が使用できます。</p>
	sethttps(8) コマンド	<p>-c <code>genserverkey</code> と -c <code>selfsign</code> オプションに、-b オプションが指定できるようになりました。</p> <p>形式は以下のとあります。</p> <pre>sethttps [[-q] -{y n}] -c genserverkey [-b bits] sethttps [[-q] -{y n}] -c selfsign country state province locality organization organizationalunit common e-mail [-b bits]</pre> <p>オプションは以下のとあります。</p> <p>-b <code>bits</code></p> <p>作成するwebサーバの秘密鍵のサイズ（ビット長）を指定します。<code>bits</code>には1024または2048のどちらかを指定できます。指定しない場合は2048ビットのwebサーバの秘密鍵が作成されます。</p>

表 3-12 ソフトウェアマニュアルの変更内容（続き）

マニュアル	ページ	変更内容
SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/ M8000/M9000サーバ XSCF リファレンスマ ニュアル	setnameserver (8)コマンド	domainnameオペランドは以下のように修正されます。 登録または削除するサーチパスのドメイン名を指定します。 ドメイン名はスペースで区切って、最大5つまで指定できます。 domainnameはラベル要素を"."（ピリオド）で区切った形式 で、254文字以内で指定します。254文字を超えるとエラーとな ります。ドメイン名のラベル要素には英字（a からz, A から Z）、数字（0 から9）、または特殊文字を使用できます。使 用できる特殊文字は"-"（ハイフン）と"."（ピリオド）です。先 頭は英字、最後尾は英字または数字を使用してください。"."（ピ リオド）は区切りとして使用します。
	setntp(8), showntp(8) コマンド	addressオペランドの一部は以下のように修正されます。 ホスト名を指定する場合はラベル要素を"."（ピリオド）で区 切った形式で、64文字以内で指定します。64文字を超えるとエ ラーとなります。ホスト名のラベル要素には英字（a からz, A か らZ）、数字（0 から9）、または特殊文字を使用できます。使 用できる特殊文字は"-"（ハイフン）と"."（ピリオド）です。先 頭は英字、最後尾は英字または数字を使用してください。"." （ピリオド）は区切りとして使用します。ホスト名を指定した 場合は、名前解決ができるように設定しておく必要がありま す。
	setpasswordpo licy(8)コマンド	-m maxlen のデフォルト値に関する以下の記述が追加されます。 -m maxlen のデフォルト値は9文字です。 -rオプションの完全な説明は以下のとおりです。 -r remember - パスワード履歴に記憶できるパスワードの数を指 定します。1から10までの整数を指定できます。デフォルトは3 です。0はサポートしていません。0を指定すると次回、ユー ザーのパスワードは設定できなくなります。
	setupfru(8)コマ ンド	以下の記述がM4000/M5000サーバにも適用されます。 M8000/M9000サーバでは、2つのCPUが搭載されたCPU / メモ リボードユニットをQuad-XSBに設定できます。この場合、CPU またはメモリの含まれていないXSBには、システムから "configuration error" が出力されます。
	showhardconf (8)コマンド	「説明」のPCIポックス情報、およびPCIカード情報に、以下の （ ）が注意事項として追記されます。 (ドメインの電源がオンの場合だけ表示されます。)

『SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ XSCF ユーザーズガイド』の変更予定

次の情報は、『SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ XSCF ユーザーズガイド』の情報よりも優先されます。

XSCF のルーティングを設定するには

以下は、XSCF ユニットが二重化構成の場合、サブネット単位でルーティングしたときのデータ例です。

<例1> デフォルトゲートウェイを1つ設定する場合

XSCF ユニット 0		XSCF ユニット 1
xscf#0-lan#0 [192.168.11.10]		xscf#1-lan#0 [192.168.11.20]
+-----+		
XSCF-LAN#0		XSCF-LAN#0
XSCF ユニット 0		XSCF ユニット 1
xscf#0-lan#1 [10.12.108.10]		xscf#1-lan#1 [10.12.108.20]
+-----+		
XSCF-LAN#1		XSCF-LAN#1
Destination	ゲートウェイ	Netmask インターフェース
[192.168.11.0]	-	[255.255.255.0] xscf#0-lan#0
[192.168.11.0]	-	[255.255.255.0] xscf#1-lan#0
[10.12.108.0]	-	[255.255.255.0] xscf#0-lan#1
[default]	[10.12.108.1]	[0.0.0.0] xscf#0-lan#1
[10.12.108.0]	-	[255.255.255.0] xscf#1-lan#1
[default]	[10.12.108.1]	[0.0.0.0] xscf#1-lan#1

注 - XSCFの各インターフェースでどのようなルーティングを行うかの決定については、設置場所のネットワーク環境により異なります。システムの運用に適したネットワーク環境を構築する必要があります。

注 - 引継ぎIPアドレスはルート設定できません。

<例2> デフォルトゲートウェイを2つ設定する場合

XSCF ユニット 0 xscf#0-lan#0 [192.168.11.10]	XSCF ユニット 1 xscf#1-lan#0 [192.168.11.20]		
+-----+ XSCF-LAN#0	XSCF-LAN#0		
XSCF ユニット 0 xscf#0-lan#1 [10.12.108.10]	XSCF ユニット 1 xscf#1-lan#1 [10.12.108.20]		
+-----+ XSCF-LAN#1	XSCF-LAN#1		
Destination [192.168.11.0] [default]	ゲートウェイ - [192.168.11.1]	Netmask [255.255.255.0] [0.0.0.0]	インターフェース xscf#0-lan#0 xscf#0-lan#0
[192.168.11.0] [default]	- [192.168.11.1]	[255.255.255.0] [0.0.0.0]	xscf#1-lan#0 xscf#1-lan#0
[10.12.108.0] [default]	- [10.12.108.1]	[255.255.255.0] [0.0.0.0]	xscf#0-lan#1 xscf#0-lan#1
[10.12.108.0] [default]	- [10.12.108.1]	[255.255.255.0] [0.0.0.0]	xscf#1-lan#1 xscf#1-lan#1

注 – デフォルトゲートウェイを2つ設定する場合、どちらのゲートウェイもデフォルトゲートウェイとして正しく動作するようネットワークを構築しなければなりません。設定後は、どちらか1つのデフォルトゲートウェイが自動的に選択されます。

■ コマンド操作

1. showroute(8)コマンドでルーティング環境を表示させます。

XSCF> showroute -a					
Destination	Gateway	Netmask	Flags	Interface	
192.168.11.0	*	255.255.255.0	U	xscf#0-lan#0	
10.12.108.0	*	255.255.255.0	U	xscf#0-lan#1	
default	10.12.108.1	0.0.0.0	UG	xscf#0-lan#1	
Destination	Gateway	Netmask	Interface		
192.168.11.0	*	255.255.255.0	xscf#1-lan#0		
10.12.108.0	*	255.255.255.0	xscf#1-lan#1		
default	10.12.108.1	0.0.0.0	xscf#1-lan#1		

- setroute(8)コマンドでネットワーク・インターフェースのルーティング環境を指定します。

```
<例1> XSCFU#0 の XSCF-LAN#0 に対して、Destination を 192.168.11.0、ネットマスクを 255.255.255.0 としたルーティングを追加
```

```
XSCF> setroute -c add -n 192.168.11.0 -m 255.255.255.0 xscf#0-lan#0
```

```
<例2> XSCFU#0 の XSCF-LAN#1 に対して、デフォルトゲートウェイ 10.12.108.1 としたルーティングを追加
```

```
XSCF> setroute -c add -n 0.0.0.0 -g 10.12.108.1 xscf#0-lan#1
```

```
<例3> XSCFU#0 の XSCF-LAN#0 に対して、Destination を 192.168.11.0、ネットマスクを 255.255.255.0 としたルーティングを削除
```

```
XSCF> setroute -c del -n 192.168.11.0 -m 255.255.255.0 xscf#0-lan#0
```

『SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ XSCF リファレンスマニュアル』の変更予定

次の情報は、『SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバ XSCF リファレンスマニュアル』の情報よりも優先されます。

forcerebootxscf(8)コマンド

forcerebootxscf(8)コマンドの用法は以下のとおりです。

名前 forcerebootxscf - XSCFを強制的にリセットします。

形式 forcerebootxscf

 forcerebootxscf -h

説明 forcerebootxscf(8) は、XSCFを強制的にリセットするコマンドです。

ファームウェア異常のため、XSCFへログイン後rebootxscf(8)コマンドが応答しない状態となった場合に、エラーログを登録するとともに、XSCFを強制的にリセットします。

XSCF ユニットが二重化構成のシステムでforcerebootxscf(8)コマンドを実行すると、コマンドが実行された側のXSCFだけがリセットされます。アクティブ側のXSCFがリセットされた場合は、XSCFが切り替えられます。

ユーザー権限 このコマンドを実行するには、platadmまたはfieldeng権限が必要です。

ユーザー権限の詳細については、setprivileges(8)コマンドを参照してください。

オプション 以下のオプションがサポートされています。

 -h 使用方法を表示します。

- 詳細説明
- コマンドを実行すると、実行してよいかを確認するためのプロンプトが表示されます。実行する場合は"y"、中断する場合は"n"を入力します。
 - コマンドを実行すると、ファームウェア異常を表すエラーログが登録されます。ファームウェア異常により、rebootxscf(8)コマンドが応答せず復旧できない状況となった場合にだけ使用してください。
 - コマンドを実行すると、telnetやssh等のXSCFへの接続が切断されます。
 - 自動的にXSCFをリセットする setdate(8)コマンドの、リセットをキャンセルした場合、forcerebootxscf(8)コマンドでXSCFをリセットしなおしても、設定した内容はXSCFに反映されません。
 - ドメインが稼働中でもforcerebootxscf(8)コマンドを使用して、XSCFをリセットすることはできます。しかし、XSCFをドメインの上位NTPサーバに設定している場合は、XSCFとドメイン間で、時刻のズレが生じることがあります。この場合は、XSCFとドメインの時刻が同期されるように、ドメインの時刻を調整してください。
 - applynetwork(8)、setaltitude(8)、setdualpowerfeed(8)、sethttps(8)、setntp(8)、setssh(8)、settelnet(8) コマンドで設定を行つたあと、rebootxscf(8)コマンドが実行できずに、forcerebootxscf(8)コマンドでXSCFをリセットした場合、上記コマンドで設定された内容はXSCFに正常に反映されないことがあります。再度、applynetwork(8)、setaltitude(8)、setdualpowerfeed(8)、sethttps(8)、setntp(8)、setssh(8)、settelnet(8) コマンドを実行してから、rebootxscf(8)コマンドで設定を反映してください。

使用例 使用例1 XSCFを強制的にリセットします。

```
XSCF> forcerebootxscf
Please take snapshot after reboot, when the XSCF is ready.
[y|n] :y
The XSCF will be forcibly reset. Continue? [y|n]:y
```

終了ステータス 以下の終了値が返されます。

- 0 正常に終了したことを表します。
- >0 エラーが発生したことを表します。

関連項目 **rebootxscf(8)**

その他の情報

システム内の縮退メモリの識別

1. XSCFにログインします。
2. 以下のコマンドを実行します。

```
XSCF> showstatus
```

以下は、CMU#3上のDIMM番号00Aのメモリが縮退された例を示しています。

```
XSCF> showstatus
      CMU#3 Status:Normal;
*      MEM#00A Status:Degraded;
```

システムボード上の異なるメモリサイズの識別

ドメイン内に異なるメモリサイズのシステムボードが含まれているかを確認する場合は、以下のどちらかのコマンドを使用して、メモリサイズを一覧表示させることができます。

- XSCF上でshowdevices(8)コマンドを使用する
- ドメイン上でprtdiag(1M)コマンドを使用する

showdevicesコマンドを使用する

1. XSCFにログインします。

- 以下のコマンドを実行します。

```
XSCF> showdevices -d domain_id
```

以下は他のシステムボードが 16GB のメモリを搭載しているのに対して、システムボード 00-0 は 64GB のメモリを搭載している例を示しています。

```
XSCF> showdevices -d 1
Memory:
-----
      board    perm     base          domain  target deleted remaining
DID XSB  mem MB  mem MB address      mem MB  XSB   mem MB  mem MB
01  00-0  63680        0 0x0000004000000000 260288
01  03-0  16384       7384 0x0000034000000000 260288
01  03-1  16384        0 0x0000030000000000 260288
01  03-2  16384        0 0x000002c000000000 260288
01  03-3  16384        0 0x0000028000000000 260288
```

prtdiagコマンドを使用する

- ドメイン上で、prtdiag コマンドを使用します。

```
# prtdiag
```

以下は異なるメモリサイズを表示した例を示しています。

```
# prtdiag
=====
      Memory Available          Memory      DIMM    # of   Mirror Interleave
LSB  Group   Size      Status    Size    DIMMs Mode   Factor
-----
00   A       32768MB   okay     2048MB   16 no    8-way
00   B       32768MB   okay     2048MB   16 no    8-way
03   A       8192MB    okay     2048MB    4 no    2-way
03   B       8192MB    okay     2048MB    4 no    2-way
04   A       8192MB    okay     2048MB    4 no    2-way
04   B       8192MB    okay     2048MB    4 no    2-way
05   A       8192MB    okay     2048MB    4 no    2-way
05   B       8192MB    okay     2048MB    4 no    2-way
06   A       8192MB    okay     2048MB    4 no    2-way
```

ターゲットボードのカーネルメモリの識別

- XSCFにログインします。

2. 以下のコマンドを実行します。

```
XSCF> showdevices -d domain_id
```

以下は、showdevices -dコマンドの出力の例を示したもので、0 は*domain_id* です。

```
XSCF> showdevices -d 0
```

...

Memory:

DID	board XSB	perm mem MB	base mem MB	address	domain mem MB	target XSB	deleted mem MB	remaining mem MB
00	00-0	8192	0	0x0000000000000000	24576			
00	00-2	8192	1674	0x000003c000000000	24576			
00	00-3	8192	0	0x0000034000000000	24576			

...

4列目の「perm mem MB」の値が0以外の場合、カーネルメモリが存在することを示します。

この例は、1674MBのカーネルメモリが00-2にあることを示しています。

ボードにカーネルメモリがある場合、deleteboard(8)コマンドまたはmoveboard(8)コマンドを実行すると、以下の通知が表示されます。

```
System may be temporarily suspended, proceed? [y|n] :
```


第 4 章

M3000 サーバのハードウェアに関する情報

ここでは、M3000サーバのハードウェアに関する特記事項や不具合について説明します。

- 留意点および制限事項
 - ハードウェアRAID機能
 - ハードウェアマニュアルの変更内容
 - その他の情報
-

留意点および制限事項

CHECK LEDに関する留意点

装置前面、ハードディスクドライブ、ファン（FAN）、電源ユニット（PSU）などのCHECK LEDは、間欠故障などの原因によっては、点灯しないことがあります。そのため、故障を判断する場合は、CHECK LEDだけでなく、XSCFやOracle Solaris OSの出力メッセージも併せてご確認ください。

ハードウェアRAIDに関する留意点

ハードウェアRAIDを使用する場合の注意事項

- 重要なデータやプログラムは定期的にバックアップを取ってください。故障によっては、ハードウェアRAIDを再構築し、バックアップメディアからの復元作業が必要となる場合があります。
- 停電時にデータを確実に保証するために、無停電電源装置（UPS）の使用を推奨します。
- コントローラー、データパスの二重化など、より高度な可用性を必要とされる場合は、専用のRAIDシステムを使用してください。

ハードウェアRAID構築 / 解除時の注意事項

- ハードウェアRAIDの構築や解除を行うときには、ディスクドライブ内のデータは保証されません。稼働中のシステムにハードウェアRAIDを新規構築する場合や、構築したハードウェアRAIDをいったん解除する場合には、必ずデータのバックアップを取ってください。ハードウェアRAID構築後に、新規インストール、またはバックアップメディアからの復元作業が必要になります。
- ハードウェアRAIDの構築または保守による同期には、無負荷状態において、300 GBのディスクドライブで、約180分かかります。600 GBのディスクドライブで、約360分かかります。
- ハードウェアRAID構築中や同期中にシステムが再起動されると、構築 / 同期は最初からやり直しとなります。
- ハードウェアRAID化すると、RAIDボリュームは、元のディスクのサイズより小さくなります。

ハードウェアRAID運用中の注意事項

RAIDコントローラーがディスクドライブを完全に故障と判断できず、システムスローダウンが発生する場合があります。この状態で保守を行う場合には、下記の手順で行ってください。

1. ハードウェアRAIDを解除します。
2. ハードウェアRAIDのメンバーディスクをすべて交換します。
3. ハードウェアRAIDを再構築します。
4. バックアップメディアから復元作業を行います。

raidctl(1M)コマンドに関する注意事項

raidctl(1M)コマンドの以下のオプションは、ハードウェアの仕様上サポートされていないため、使用できません。

- raidctl -C -r 1E (RAID 1E の作成)
- raidctl -c -r 1E (RAID 1E の作成)
- raidctl -a (ホットスペアディスクの設定)
- raidctl -p (キャッシュの設定)
- raidctl -C -z (ボリューム容量の指定)

DVDドライブ／ディスクの使用について

本体装置に搭載されているDVDドライブを使用する際の注意事項があります。以下のウェブサイトから「SPARC EnterpriseでのDVDドライブ／ディスクの使用について」を参照してください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparcenterprise/manual/>

USBメモリの使用について

dumpconfig(8)、restoreconfig(8)、snapshot(8)コマンド実行時に、データの保存先としてUSBメモリを指定する場合は、あらかじめ、媒体となるUSBメモリをご用意ください。

なお、保存されたデータにはシステムに関する情報が含まれています。USBメモリをご利用になる場合には、セキュリティ保持の観点から、データが保存されたUSBメモリの管理について留意が必要となります。

現在販売されているすべてのメーカーのUSBメモリに対して、XSCFとの接続性および動作を保証しているわけではありません。ご使用のUSBメモリによっては、XSCFファームウェアのエラー やリセットなどの異常が発生する場合も考えられます。そのような異常が発生した場合には、ただちに、USBメモリの使用を中止してください。

XSCF用USBポートにUSBメモリを接続する場合は、直接、USBポートにUSBメモリを接続してください。USBハブやUSB延長ケーブルなどを介して接続すると、エラーの要因となる場合があります。

電源制御とオペレーターパネルのモードスイッチについて

注 – RCI機能をご使用の前に、17ページの「RCI機能に関する留意点」を参照してください。

RCI機能によるリモート電源制御や自動電源制御機能（APCS）による電源制御を使用する場合、オペレーターパネルのモードスイッチをServiceモードにすると、これらリモート電源制御や自動電源制御を無効にできます。

これにより、保守時に意図せず電源が投入または切斷されないようにシステムを制御できます。ただし、APCSによる電源の切斷は、モードスイッチに関係なく無効でできません。保守作業を行う場合、事前にAPCSによる自動電源制御の運用を停止してください。

RCIまたは自動電源制御使用時にモードスイッチを切り替えると、システムが以下のように制御されます。

表 4-1 モードスイッチによる RCI および APCS 制御

機能	モードスイッチ	
	Locked	Service
RCI	リモート電源投入 / 切断を行うことができます。	リモート電源投入 / 切断を行うことができません。
APCS	電源投入 / 切断を行うことができます。	電源投入を行うことはできませんが、電源切断を行うことはできます。

APCSをご使用の場合は、『Enhanced Support Facilityユーザーズガイド マシン管理編 自動電源制御機能（追捕版）』を参照してください。

1027A-Z/X1027A-Zアダプタの制限事項

PCIe Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP Low Profile Adapter (1027A-Z/X1027A-Z)には、下記の上限が適用されます。

- 1枚まで使用できます。

4447A-Z/X4447A-Zアダプタの制限事項

PCIe Quad-port Gigabit Ethernet UTP Low Profile Adapter (4447A-Z/X4447A-Z)には、下記の上限が適用されます。

- 4枚まで使用できます。

Emulex PCI Express (PCIe) アダプタのパッチ

以下のEmulex PCIeアダプタは、パッチ120222-26で提供されるドライバが必要です。

- Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb Dual-Port Fibre Channel PCIe HBA (XSEFC402AF)
- Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb Single-Port Fibre Channel PCIe HBA (XSEFC401AF)

ハードウェアRAID機能

RAID技術は、複数の物理ディスクで構成される論理ボリュームの構築を可能にし、データの冗長性の提供またはパフォーマンスの改善、あるいはその両方を実現します。

SPARC64 VII+プロセッサで構成されたM3000サーバのオンボードSASコントローラでは、Oracle Solaris OSのraidctl ユーティリティーを使用して、RAID 1(ミラー化)ボリュームをサポートします。

サポート条件

ハードウェアRAID機能のサポート条件は、以下のとおりです。

表 4-2 ハードウェア RAID 機能のサポート条件

項目	説明
必須Oracle Solaris OSパッチ	現時点では必須パッチはありません。
必須ESF (Enhanced Support Facility) パッチ	3.2以降
XSCFファームウェア	XCP 1101以降

表 4-2 ハードウェア RAID 機能のサポート条件（続き）

項目	説明
RAIDレベル	RAID 1 (IM: Integrated Mirror) のみサポートされます。 1 RAIDボリュームあたり、2台のメンバー・ディスクで構成できます。
ディスクドライブ	RAIDボリューム内のメンバー・ディスクは、同一容量、同一回転数のディスクドライブで構成してください。 Solid State Drive (SSD) はサポートしていません。
RAIDボリューム数	1サーバあたり、最大2ボリュームまで構築できます。

なお、ハードウェアRAIDの留意点については、92ページの「[ハードウェアRAIDに関する留意点](#)」を参照してください。

ハードウェアマニュアルの変更内容

表 4-3 では、今後のマニュアルの変更内容を示します。


表 4-3 ハードウェアマニュアルの変更内容

マニュアル	ページ	変更内容
SPARC Enterprise M3000 サーバ サービスマニュアル	1-3	「1.2.1 電気に関する安全上の注意事項」に以下の注意が追加されます。 注意 - 保守を行う場合は電源コードを抜いてください。2極 / 中性線にヒューズを使用しているため感電のおそれがあります。
	6-7	「6.2 マザーボードユニットの取外し」の図6.5 マザーボードユニットの取外しが変更されます。詳細は「 マザーボードユニットの取外し 」を参照してください。
	B-1	「B.1 本体装置の概要」の表B.1 FRUリスト内に以下の脚注が追加されます。 MEMRやDDCなど、FRU以外のコンポーネントを取り外したり、交換したりしないでください。この行為により、フィールドからの返却部品を診断 / 交換する、修理工場での作業に支障をきたします。

マザーボードユニットの取外し

2. マザーボードユニットの左右にある半透明のハンドルを持ち、手前にスライドしながら引き上げます。

図 6.5 マザーボードユニットの取外し




その他の情報

UPSコントローラー(UPC)の分岐接続

UPC 6分岐コネクターを使用すると、最大6台の無停電電源装置(UPS)を接続できます。

UPC 6分岐コネクターの外観図を図 4-1に示します。

図 4-1 UPC 6分岐コネクター




本体装置のUPCは、以下に説明している条件を満たせば、分岐コネクターを使用して複数台のUPSに接続できます。ここでは、本体装置の、UPCの分岐接続の条件について説明します。

接続できる場合

UPSと本体装置が以下の接続形態の場合には、信号ケーブルを接続できます。


- 1台の本体装置に1台のUPSを接続する場合(図 4-2参照)
- 1台の本体装置に複数台のUPSを接続する場合(図 4-3参照)

図 4-2 UPSと本体装置との信号ケーブルの接続
(1台の本体装置に1台のUPSを接続する場合)



重要 – 1台の本体装置に複数台のUPSを接続する場合、本体装置からの送出信号(ER信号)の条件によっては、信号ケーブルが接続できないことがあります。この接続形態で接続する場合には、当社技術員にご相談ください。


図 4-3 UPSと本体装置との信号ケーブルの接続
(1台の本体装置に複数台のUPSを接続する場合)



接続できない場合

複数台の本体装置に1台のUPSを接続する場合(図 4-4参照)、UPSと本体装置との信号ケーブルの接続はできません。

図 4-4 UPSと本体装置との信号ケーブルの接続ができない場合
(複数台の本体装置に1台のUPSを接続する場合)



第 5 章

M4000/M5000 サーバのハードウェアに関する情報

ここでは、M4000/M5000サーバのハードウェアに関する特記事項や不具合について説明します。

- 留意点および制限事項
 - ハードウェアに関する不具合と回避方法
 - ハードウェアマニュアルの変更内容
 - その他の情報
-

留意点および制限事項

CHECK LEDに関する留意点

装置前面、ハードディスクドライブ、ファン（FAN）、電源ユニット（PSU）などのCHECK LEDは、間欠故障などの原因によっては、点灯しないことがあります。そのため、故障を判断する場合は、CHECK LEDだけでなく、XSCFやOracle Solaris OSの出力メッセージも併せてご確認ください。

本体装置設置に関するお願い

M4000/M5000サーバに添付している電源ケーブルのプラグ（NEMA L6-20）の外形寸法は、以下のとおりです。

プラグが干渉しないことを、設置先の入力電源環境にて、事前にご確認ください。

- プラグ接続部外径：50 mm

- プラグカバー部最大外径 : 57 mm
- 接続面からのプラグカバー部長さ : 69.9 mm

DVD ドライブ / ディスクの使用について

本体装置に搭載されているDVD ドライブを使用する際の注意事項があります。以下のウェブサイトから「SPARC EnterpriseでのDVD ドライブ / ディスクの使用について」を参照してください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparcenterprise/manual/>

USBメモリの使用について

`dumpconfig(8)`、`restoreconfig(8)`、`snapshot(8)`コマンド実行時に、データの保存先としてUSBメモリを指定する場合は、あらかじめ、媒体となるUSBメモリをご用意ください。

なお、保存されたデータにはシステムに関する情報が含まれています。USBメモリをご利用になる場合には、セキュリティ保持の観点から、データが保存されたUSBメモリの管理について留意が必要となります。

現在販売されているすべてのメーカーのUSBメモリに対して、XSCFとの接続性および動作を保証しているわけではありません。ご使用のUSBメモリによっては、XSCF ファームウェアのエラーやリセットなどの異常が発生する場合も考えられます。そのような異常が発生した場合には、ただちに、USBメモリの使用を中止してください。

XSCF用USBポートにUSBメモリを接続する場合は、直接、USBポートにUSBメモリを接続してください。USBハブやUSB延長ケーブルなどを介して接続すると、エラーの要因となる場合があります。

電源制御とオペレーターパネルのモードスイッチについて

注 - RCI機能をご使用の前に、17ページの「RCI機能に関する留意点」を参照してください。

RCI機能によるリモート電源制御や自動電源制御機能（APCS）による電源制御を使用する場合、オペレーターパネルのモードスイッチをServiceモードにすると、これらリモート電源制御や自動電源制御を無効にできます。

これにより、保守時に意図せず電源が投入または切断されないようにシステムを制御できます。ただし、APCSによる電源の切断は、モードスイッチに関係なく無効にできません。保守作業を行う場合、事前にAPCSによる自動電源制御の運用を停止してください。

RCIまたは自動電源制御使用時にモードスイッチを切り替えると、システムが以下のように制御されます。

表 5-1 モードスイッチによる RCI および APCS 制御

機能	モードスイッチ	
	Locked	Service
RCI	リモート電源投入／切断を行うことができます。	リモート電源投入／切断を行うことができません。
APCS	電源投入／切断を行うことができます。	電源投入を行うことはできませんが、電源切断を行うことはできます。

APCSをご使用の場合は、『Enhanced Support Facilityユーザーズガイド マシン管理編 自動電源制御機能（追捕版）』を参照してください。

エアーフィルターについて

『SPARC Enterprise M4000/M5000サーバ サービスマニュアル』に記載されているエアーフィルターは、当社では取り扱いしておりません。

1027A-Z/X1027A-Zアダプタの制限事項

PCIe Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP Low Profile Adapter (1027A-Z/X1027A-Z)には、下記の上限が適用されます。

- M4000サーバの各ドメインでは、2枚まで使用できます。
- M5000サーバの各ドメインでは、4枚まで使用できます。
- PCIボックスでは使用できません。

4447A-Z/X4447A-Zアダプタの制限事項

PCIe Quad-port Gigabit UTP Low Profile Adapter (4447A-Z/X4447A-Z)には、下記の上限が適用されます。

- M4000サーバの各ドメインでは、4枚まで使用できます。
- M5000サーバの各ドメインでは、8枚まで使用できます。

- PCIボックスでは、4枚（各I/Oポートでは2枚）まで使用できます。

Emulex PCI Express (PCIe) アダプタのパッチ

以下のEmulex PCIeアダプタは、パッチ120222-26で提供されるドライバが必要です。

- Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb Dual-Port Fibre Channel PCIe HBA (XSEFC402AF)
 - Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb Single-Port Fibre Channel PCIe HBA (XSEFC401AF)
-

ハードウェアに関する不具合と回避方法

Sun Crypto Accelerator 6000

Sun Crypto Accelerator (SCA) 6000 ドライバの正しいバージョンを使用していない場合は、SCA 6000のホットプラグ操作で、M4000/M5000サーバがパニックまたはハングアップを起こします。必要なbootstrapをアップデートしたあとのファームウェアとSCA 6000 ドライバのバージョン1.1によって、ホットプラグ操作がサポートされます。SCA6000 ドライバのバージョン1.0はホットプラグをサポートしていないため、ホットプラグ操作を行わないでください。

ハードウェアマニュアルの変更内容

ここでは、M4000/M5000 サーバのハードウェアマニュアルに関して、出版後に確認された最新のハードウェアに関する情報やマニュアルの変更内容を示します。

表 5-2 では、今後のマニュアルの変更内容を示します。

表 5-2 ハードウェアマニュアルの変更内容

マニュアル	ページ	変更内容
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ サービスマニュアル	B-1	表B.1のCPUモジュールの説明に、以下が追加されます。 eXtended System Board (XSB) ごとに少なくとも1個のCPUモジュール (CPUM) が必要です。 XSBは、CPU、メモリ、オプションのI/Oを含みます。 XSBは2つの論理構成のいずれか、すなわち、Uni-XSBモードまたはQuad-XSBモードに設定できます。 Uni-XSBモードでは、M4000サーバは1つの構成可能なXSBを持ち、M5000サーバは2つの個別に構成可能なXSBを持ちます。 システム構成のルールの詳細については、『SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000サーバアドミニストレーションガイド』を参照してください。


その他の情報

UPSコントローラー (UPC) の分岐接続

UPC 6分岐コネクターを使用すると、最大6台の無停電電源装置 (UPS) を接続できます。

UPC 6分岐コネクターの外観図を図 5-1に示します。

図 5-1 UPC 6 分岐コネクター



本体装置のUPCは、以下に説明している条件を満たせば、分岐コネクターを使用して複数台のUPSに接続できます。ここでは、本体装置の、UPCの分岐接続の条件について説明します。

接続できる場合

UPSと本体装置が以下の接続形態の場合には、信号ケーブルを接続できます。


- 1台の本体装置に1台のUPSを接続する場合（図 5-2参照）
- 1台の本体装置に複数台のUPSを接続する場合（図 5-3参照）

図 5-2 UPS と本体装置との信号ケーブルの接続
(1台の本体装置に1台のUPSを接続する場合)



重要 – 1台の本体装置に複数台のUPSを接続する場合、本体装置からの送出信号(ER信号)の条件によっては、信号ケーブルが接続できないことがあります。この接続形態で接続する場合には、当社技術員にご相談ください。


図 5-3 UPS と本体装置との信号ケーブルの接続
(1台の本体装置に複数台のUPSを接続する場合)



接続できない場合

複数台の本体装置に1台のUPSを接続する場合(図5-4参照)、UPSと本体装置との信号ケーブルの接続はできません。

図5-4 UPSと本体装置との信号ケーブルの接続ができない場合
(複数台の本体装置に1台のUPSを接続する場合)



第 6 章

M8000/M9000 サーバのハードウェアに関する情報

ここでは、M8000/M9000サーバのハードウェアに関する特記事項や不具合について説明します。

- 留意点および制限事項
 - ハードウェアに関する不具合と回避方法
 - ハードウェアマニュアルの変更内容
 - その他の情報
-

留意点および制限事項

CHECK LEDに関する留意点

装置前面、ハードディスクドライブ、ファン（FAN）、電源ユニット（PSU）などのCHECK LEDは、間欠故障などの原因によっては、点灯しないことがあります。そのため、故障を判断する場合は、CHECK LEDだけでなく、XSCFやOracle Solaris OSの出力メッセージも併せてご確認ください。

RAIDに対応した内蔵ドライブ接続カードを使用する場合の留意点

RAIDに対応した内蔵ドライブ接続カードを使用する場合は、XCP 1110以降のXSCFファームウェアが必要です。

ハードウェアRAIDに関する留意点

ハードウェアRAIDを使用する場合の注意事項

- 重要なデータやプログラムは定期的にバックアップを取ってください。故障によっては、ハードウェアRAIDを再構築し、バックアップメディアからの復元作業が必要となる場合があります。
- 停電時にデータを確実に保証するために、無停電電源装置（UPS）の使用を推奨します。
- コントローラー、データバスの二重化など、より高度な可用性を必要とされる場合は、専用のRAIDシステムを使用してください。

ハードウェアRAID構築 / 解除時の注意事項

- ハードウェアRAIDの構築や解除を行うときには、ディスクドライブ内のデータは保証されません。稼働中のシステムにハードウェアRAIDを新規構築する場合や、構築したハードウェアRAIDをいったん解除する場合には、必ずデータのバックアップを取ってください。ハードウェアRAID構築後に、新規インストール、またはバックアップメディアからの復元作業が必要になります。
- ハードウェアRAIDの構築または保守による同期には、無負荷状態において、300 GBのディスクドライブで、約180分かかります。600 GBのディスクドライブで、約360分かかります。
- ハードウェアRAID構築中や同期中にシステムが再起動されると、構築 / 同期は最初からやり直しとなります。
- ハードウェアRAID化すると、RAIDボリュームは、元のディスクのサイズより小さくなります。

ハードウェアRAID運用中の注意事項

RAIDコントローラーがディスクドライブを完全に故障と判断できず、システムスローダウンが発生する場合があります。この状態で保守を行う場合には、下記の手順で行ってください。

1. ハードウェアRAIDを解除します。
2. ハードウェアRAIDのメンバーディスクをすべて交換します。
3. ハードウェアRAIDを再構築します。
4. バックアップメディアから復元作業を行います。

raidctl(1M)コマンドに関する注意事項

raidctl(1M)コマンドの以下のオプションは、ハードウェアの仕様上サポートされていないため、使用できません。

- raidctl -C -r 1E (RAID 1E の作成)
- raidctl -c -r 1E (RAID 1E の作成)
- raidctl -a (ホットスペアディスクの設定)
- raidctl -p (キャッシュの設定)
- raidctl -C -z (ボリューム容量の指定)

DVDドライブ／ディスクの使用について

本体装置に搭載されているDVDドライブを使用する際の注意事項があります。以下のウェブサイトから「SPARC EnterpriseでのDVDドライブ／ディスクの使用について」を参照してください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparcenterprise/manual/>

USBメモリの使用について

dumpconfig(8)、restoreconfig(8)、snapshot(8)コマンド実行時に、データの保存先としてUSBメモリを指定する場合は、あらかじめ、媒体となるUSBメモリをご用意ください。

なお、保存されたデータにはシステムに関する情報が含まれています。USBメモリをご利用になる場合には、セキュリティ保持の観点から、データが保存されたUSBメモリの管理について留意が必要となります。

現在販売されているすべてのメーカーのUSBメモリに対して、XSCFとの接続性および動作を保証しているわけではありません。ご使用のUSBメモリによっては、XSCFファームウェアのエラー やリセットなどの異常が発生する場合も考えられます。そのような異常が発生した場合には、ただちに、USBメモリの使用を中止してください。

XSCF用USBポートにUSBメモリを接続する場合は、直接、USBポートにUSBメモリを接続してください。USBハブやUSB延長ケーブルなどを介して接続すると、エラーの要因となる場合があります。

電源制御とオペレーターパネルのモードスイッチについて

注 – RCI機能をご使用の前に、17ページの「RCI機能に関する留意点」を参照してください。

RCI機能によるリモート電源制御や自動電源制御機能（APCS）による電源制御を使用する場合、オペレーターパネルのモードスイッチをServiceモードにすると、これらリモート電源制御や自動電源制御を無効にできます。

これにより、保守時に意図せず電源が投入または切斷されないようにシステムを制御できます。ただし、APCSによる電源の切斷は、モードスイッチに関係なく無効でできません。保守作業を行う場合、事前にAPCSによる自動電源制御の運用を停止してください。

RCIまたは自動電源制御使用時にモードスイッチを切り替えると、システムが以下のように制御されます。

表 6-1 モードスイッチによる RCI および APCS 制御

機能	モードスイッチ	
	Locked	Service
RCI	リモート電源投入 / 切断を行うことができます。	リモート電源投入 / 切断を行うことができません。
APCS	電源投入 / 切断を行うことができます。	電源投入を行うことはできませんが、電源切断を行うことはできます。

APCSをご使用の場合は、『Enhanced Support Facilityユーザーズガイド マシン管理編 自動電源制御機能（追捕版）』を参照してください。

1027A-Z/X1027A-Zアダプタの制限事項

PCIe Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP Low Profile Adapter (1027A-Z/X1027A-Z)には、下記の上限が適用されます。

- 各ドメインでは、6枚まで使用できます。
- PCIボックスでは使用できません。

4447A-Z/X4447A-Zアダプタの制限事項

PCIe Quad-port Gigabit Ethernet UTP Low Profile Adapter (4447A-Z/X4447A-Z)には、下記の上限が適用されます。

- 各ドメインでは、8枚まで使用できます。
- PCIボックスでは、4枚（各I/Oポートでは2枚）まで使用できます。

Emulex PCIe Express (PCIe) アダプタのパッチ

以下のEmulex PCIeアダプタは、パッチ120222-26で提供されるドライバが必要です。

- Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb Dual-Port Fibre Channel PCIe HBA (XSEFC402AF)
- Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb Single-Port Fibre Channel PCIe HBA (XSEFC401AF)

ハードウェアに関する不具合と回避方法

DVD ドライブとcfgadmコマンド

Oracle Solaris OSのcfgadm(1M)コマンドでは、M8000/M9000サーバ上のドメインからDVDドライブの構成を解除できない場合があります。

cfgadm(1M)コマンドでDVDドライブの構成を解除する前には、ボリューム管理デーモン (vold) を無効にしてください。voldを無効にするには、/etc/init.d/volmgt stopコマンドを実行して、デーモンを止めてください。デバイスを取り付けるまたは取り外したあとは、/etc/init.d/volmgt startコマンドを実行して、デーモンを再起動してください。

Sun Crypto Accelerator 6000

Sun Crypto Accelerator (SCA) 6000 ドライバの正しいバージョンを使用していない場合は、SCA 6000のホットプラグ操作で、M8000/M9000サーバがパニックまたはハングアップを起こします。必要なbootstrapをアップデートしたとのファームウェア

とSCA 6000ドライバのバージョン1.1によって、ホットプラグ操作がサポートされます。SCA6000ドライバのバージョン1.0はホットプラグをサポートしていないため、ホットプラグ操作を行わないでください。

ハードウェアRAID機能

RAID技術は、複数の物理ディスクで構成される論理ボリュームの構築を可能にし、データの冗長性を実現します。

RAIDに対応した内蔵ドライブ接続カードが搭載されたM8000/M9000サーバでは、Oracle Solaris OS の`raidctl` ユーティリティーを使用して、RAID 1（ミラー化）ボリュームをサポートします。

注 – RAID対応の内蔵ドライブ接続カードの場合は、`showhardconf(8)` コマンドの出力結果にType 2 と表示されます。

```
PCI#0 Name_Property:pci; Card_Type:IOUA;
+ Serial:PP0611T826 ; Type:2;
+ FRU-Part-Number:CA21138-B84X 010AE/371-5000-05 ;
```

サポート条件

M8000/M9000サーバでのハードウェアRAID機能のサポート条件は、以下のとおりです。

表 6-2 ハードウェア RAID 機能のサポート条件

項目	説明		
Oracle Solaris OS / 必須パッケージ / 必須パッチ	Oracle Solaris 10 8/07 Oracle Solaris 10 5/08から Oracle Solaris 10 5/09 Oracle Solaris 10 10/09 以降 Oracle Solaris 11 11/11	SUNWigb* - - - -	138174-04 138174-04 - - -
ESF (Enhanced Support Facility) / 対応Oracle Solaris OS / 必須パッチ	ESF 3.0以降	Oracle Solaris 10	914527-17

表 6-2 ハードウェア RAID 機能のサポート条件（続き）

項目	説明	ESF 4.0	Oracle Solaris 11	T006481SP-01
XSCFファームウェア	XCP 1110以降			
RAIDレベル	<ul style="list-style-type: none">• RAID 1 (IM: Integrated Mirror) のみサポート• 1 RAIDボリュームあたり、2台のメンバーディスクで構成可			
ディスクドライブ	<ul style="list-style-type: none">• RAIDボリューム内のメンバーディスクは、同一容量、同一回転数のディスクドライブで構成• Solid State Drive (SSD) は未サポート			
RAIDボリューム数	内蔵ドライブ接続カード1枚あたり、最大1つのRAIDボリューム			

*. SUNWigbパッケージが必要な場合は、担当営業へお問い合わせください。

なお、ハードウェアRAIDの留意点については、110ページの「[ハードウェアRAIDに関する留意点](#)」を参照してください。

ハードウェアマニュアルの変更内容

ここでは、M8000/M9000サーバのハードウェアマニュアルについて、出版後に確認された最新のハードウェアに関する情報やマニュアルの変更内容を示します。

[表 6-3](#) では、マニュアルの変更内容を示します。

表 6-3 ハードウェアマニュアルの変更内容

マニュアル	ページ	変更内容
SPARC Enterprise M8000/M9000サーバ 設置計画マニュアル	1-13	「1.2.4 本体装置の設置（スペース）」の図1.13から図1.16にある一部のインチ表記が訂正されます。詳細は「 M9000サーバの設置エリア 」を参照してください。
	1-25	固定金具と耐震台足の手配仕様は、121ページの「 耐震対策 」を参照してください。
SPARC Enterprise M8000/M9000サーバ サービスマニュアル	7-3	図7.4で示されているI/Oユニット（IOU）の実装位置が訂正されます。詳細は「 I/Oユニット（IOU）の実装位置 」を参照してください。

『SPARC Enterprise M8000/M9000サーバ 設置計画マニュアル』の変更内容

次の情報は、『SPARC Enterprise M8000/M9000サーバ 設置計画マニュアル』の情報よりも優先されます。

M9000サーバの設置エリア

図 1.13 M9000 サーバ（基本筐体）の設置エリア




図 1.14 M9000 サーバ(基本筐体)+電源筐体の設置エリア




図 1.15 M9000 サーバ(基本筐体 + 拡張筐体)の設置エリア





図 1.16 M9000 サーバ(基本筐体 + 拡張筐体)+電源筐体の設置エリア




『SPARC Enterprise M8000/M9000サーバ サービスマニュアル』の変更内容

次の情報は、『SPARC Enterprise M8000/M9000サーバ サービスマニュアル』の情報よりも優先されます。

I/Oユニット (IOU) の実装位置

図7.4は、M9000 サーバ（拡張筐体付き、前面）のIOUの筐体内における実装位置を示します。

図 7.4 IOU の実装位置（M9000、拡張筐体付き、前面）



その他の情報

耐震対策

M8000/M9000 サーバの地震による転倒を防止するために有効な、本体装置の固定方法の例を紹介します。

床固定方式

耐震金具

- 手配仕様 : CA06620-H901
 - 上記仕様で、以下の4部品が手配できます。（ボルトは別手配です）
 - 固定金具 : C230-4130-X514 (x4)
 - ブッシュ : C230-4080-X003 (x4)
 - 座金 : F6-WB12-121 (x4)
 - 座金 : F6-WM12-121 (x4)
 - ボルト : F6-B12-***121 (ボルト径 : M12)

***=ボルト長 (mm)

ボルト長の指定が必要です。

注 – ボルト長は建屋構造によって異なるため、工事業者に相談してください。

耐震台足

- 手配仕様 : CA06620-H902
 - 上記仕様で、以下の部品が手配できます。（ボルトは別手配です）
 - F6-DA6G (x4)

台足（高さ調整脚）を「F6-DA6G」に変更し、床下からボルト締めします。

- ボルト径: M20
 - ボルト長さ: 15 mm + 床の厚み

注 - ボルト長は建屋構造によって異なるため、工事業者に相談してください。

図 6-1 固定金具によるレベリングフット固定例 (M9000 サーバ)






図 6-2 レベリングフットの直接固定例



免震台足方式

機器の台足（レベリングフット）を、免震台足（セーフット）：CA82001-3000に交換します。（4個/1筐体）

運用については、富士通の工事部門へご相談ください。


セーフット適用時の注意事項

フリーアクセス床などにケーブル用または空調用開口を設ける場合、以下の間隔を確保してください。

1. セーフット中心（台足中心）より105 mm以上

2. キャスター中心より60 mm以上

図 6-3 装置下部とフリーアクセス床開口部の例




グランドプレート工法

IEC規格に準拠した共用接地設備では、他の電気機器、空調設備、エレベーターなどから発生したノイズが共用接地線を介してシステムに侵入する可能性があります。このようなノイズによる悪影響を防ぐため、グランドプレート工法を必要とする場合があります。

以下に、この工法の要否判定、適用システム基準、および手配担当などを示します。

グランドプレート工法の要否判定フローと手配担当

注 - グランドプレート工法の要否は、営業、SE、工事部門が互いに連携を取って判定すること。



* 電技規格: 電気設備の技術基準 (経済産業省出版)

グランドプレート手配、および設置担当

グランドプレートの手配、および設置作業は、工事部門にて行ってください。

グランドプレート仕様

手配仕様 : CA80001-0287

サイズ


幅 : 0.32 m、長さ : 4.02 m、厚さ : 1.8 mm
(銅箔を高抵抗の導電シートで覆ったもの。表面色 : グリーン)

UPSコントローラー(UPC)の分岐接続

UPC 6分岐コネクターを使用すると、最大6台の無停電電源装置(UPS)を接続できます。

UPC 6分岐コネクターの外観図を図 6-4に示します。

図 6-4 UPC 6 分岐コネクター



本体装置のUPCは、以下に説明している条件を満たせば、分岐コネクターを使用して複数台のUPSに接続できます。ここでは、本体装置の、UPCの分岐接続の条件について説明します。

接続できる場合

UPSと本体装置が以下の接続形態の場合には、信号ケーブルを接続できます。


- 1台の本体装置に1台のUPSを接続する場合(図 6-5参照)
- 1台の本体装置に複数台のUPSを接続する場合(図 6-6参照)

図 6-5 UPS と本体装置との信号ケーブルの接続
(1台の本体装置に1台のUPSを接続する場合)



重要 – 1台の本体装置に複数台のUPSを接続する場合、本体装置からの送出信号(ER信号)の条件によっては、信号ケーブルが接続できないことがあります。この接続形態で接続する場合には、当社技術員にご相談ください。

図 6-6 UPSと本体装置との信号ケーブルの接続
(1台の本体装置に複数台のUPSを接続する場合)



接続できない場合

複数台の本体装置に1台のUPSを接続する場合(図 6-7参照)、UPSと本体装置との信号ケーブルの接続はできません。

図 6-7 UPS と本体装置との信号ケーブルの接続ができない場合
(複数台の本体装置に 1 台の UPS を接続する場合)

