PRIMEQUEST 2000 シリーズ

Emulex(Broadcom)製

デュアルチャネル コンバージド・ネットワーク・アダプタ(10Gbps)

デュアルチャネル LAN カード(10GBASE)

ファームウェアアップデート手順書

v12.0.1178.0



●目次

1.	本書について	3
2.	必要な部材	3
3.	対象製品	3
4.	対象ファームウェアおよびファームウェアの修正内容	3
5.	注意事項	5
6.	作業概要と作業時間(兼チェックシート)	7
7.	対象カードのファームウェア版数確認	8
8.	対象カードのファームウェア版数アップデートと確認	11

1. <u>本書について</u>

本書は、コンバージド・ネットワーク・アダプタおよびデュアルチャネル LAN カードの作業手順について記載しています。 本書に従い作業をお願い致します。 ・ファームウェア版数の確認方法

・ファームウェアアップデート方法

2. <u>必要な部材</u>

項	用意するもの	備考
1	ファームウェアアップデート手順書	本書
		『CA92344-4623-01.pdf』
2	ファームウェアアップデートツール	ISO イメージ
		[PQ-Bdm-CNA-TOOL-V12011780.iso]

3. <u>対象製品</u>

品名	型名	カード名称
デュアルチャネル コンバージド・ネットワーク・アダプタ (10Gbps)	MC-0JCE61/62	OCe14102-UX
デュアルチャネル LAN カード(10Gbps)	MC-0JXE61/62	Oce14102-NX

4. 対象ファームウェアおよびファームウェアの修正内容

[MC-0JCE61/62]

提供時期	ファームウェア版数	修正内容
2014/9	10.0.883.16	・初回出荷
2015/3	10.2.405.18	・Red Hat Enterprise Linux 7 に対応
2015/5	10.2.405.32	・UEFI ブート対応 ・VIOM 対応 ・RoCE 対応
2016/1	10.6.193.1501	・イベントログ(Windows)にエラーが記録(ID=11)される不具合を 修正。 (エラーが記録されても機能・動作上は問題ありません) ・その他、マイナーバグ等の不具合を修正。
2016/3	10.6.193.23	・Red Hat Enterprise Linux 7U2 に対応。
2017/1	11.1.172.23	 Red Hat Enterprise Linux 6U8 OEM ドライバに対応 Windows Server2016 に対応 RoCE Personality にて RDMA 転送を行うとサーバがダウンする 不具合を修正。 マルチパス環境(MPIO)で Port0 にブートターゲットが存在する 構成で、BIOS Utility の"Erase Configuration"を行うとサーバがハン グする不具合を修正。 iSCSI ターゲットが接続されている場合、Link flapped が発生す る場合がある不具合を修正。 DHCP 経由で lpv4 のブートターゲット検索に失敗する不具合を 修正。
2018/2	11.2.1194.23	・Red Hat Enterprise Linux 7U4 に対応。 ・VMware ESXi6.5 に対応。 ・iSCSI イニシエータ構成で VIOM Profile を割り当てるとデフォル

Copyright 2018 FUJITSU LIMITED

		トゲートウェイ設定できない不具合を修正。 ・PXE Boot を Enable に設定後に、Legacy BIOS モードでリブート できない不具合を修正。 ・接続先のネットワークスイッチでリブートが発生した際、ポー トがリンクダウンしたままになる不具合を修正。 ・RDMAIO を実行すると、RoCE サーバのインターフェースがダウ ンする不具合を修正。
2018/7	11.2.1194.36	・UEFI モードの iSCSI Personality にて仮想の iSCSI ターゲットを 構成できない不具合を修正。 ・UEFI モードにて iSCSI パラメタを設定するとデフォルト値に戻 る場合がある不具合を修正。 ・サーバ搭載時、カードが認識しない場合がある不具合を修 正。
2021/6	12.0.1178.0	・マイナーバグ等の不具合を修正。

[MC-0JXE61/62]

提供時期	ファームウェア版数	修正内容
2015/5	10.2.405.33	・初版
2016/1	10.6.193.1501	・イベントログ(Windows)にエラーが記録(ID=11)される不具 合を修正。 (エラーが記録されても機能・動作上は問題ありません) ・その他、マイナーバグ等の不具合を修正。
2016/3	10.6. 193.23	・Red Hat Enterprise Linux 7U2 に対応。
2017/1	11.1.172.23	 Red Hat Enterprise Linux 6U8 OEM ドライバに対応 Windows Server2016 に対応 RoCE Personality にて RDMA 転送を行うとサーバがダウン する不具合を修正。 iSCSI ターゲットが接続されている場合、Link flapped が発 生する場合がある不具合を修正。 DHCP 経由で lpv4 のブートターゲット検索に失敗する不具 合を修正。
2018/2	11.2.1194.23	 Red Hat Enterprise Linux 7U4 に対応。 VMware ESXi6.5 に対応。 iSCSI イニシエータ構成で VIOM Profile を割り当てるとデフ オルトゲートウェイ設定できない不具合を修正。 PXE Boot を Enable に設定後に、Legacy BIOS モードでリブ ートできない不具合を修正。 接続先のネットワークスイッチでリブートが発生した際、 ポートがリンクダウンしたままになる不具合を修正。 RDMA IO を実行すると、RoCE サーバのインターフェースが ダウンする不具合を修正。
2018/7	11.2.1194.36	 ・UEFI モードの iSCSI Personality にて仮想の iSCSI ターゲットを構成できない不具合を修正。 ・UEFI モードにて iSCSI パラメタを設定するとデフォルト値に戻る場合がある不具合を修正。 ・サーバ搭載時、カードが認識しない場合がある不具合を修正。
2021/6	12.0.1178.0	・マイナーバグ等の不具合を修正。

5. <u>注意事項</u>

<u>作業中の予期せぬ電源切断およびリセット等の禁止</u>

ファームウェアアップデート中に予期せぬ電源切断やリセット等を行うと、各カードが動作しなくなることがあります。 <u>手順の中で明記されているタイミング以外での電源の切断および</u> システムリセットは、絶対に行わないでください。

ファームウェアのアップデート方法

選択するファームウェアのアップデートによって、ファームウェアアップデート回数が異なります。 運用しているファーム版数からアップデートするファーム版数を確認し、ファームアップデートの 回数(Reboot 回数)を確認してください。(下表参照) 手順については7章8章を参照してください。



交換した保守部品のファーム版

アップデートするファーム版数

1

6. 作業概要と作業時間(兼チェックシート)

ファームウェアのアップデートに必要な事前準備および更新作業手順のフローです。 ファームウェアアップデート作業時間: 35分 + 起動 2回分もしくは起動 3回分 例:64GBメモリ搭載時、起動 2回分は約 15分、起動 3回分は約 22分 ご使用のシステム毎に必要な所要時間を考慮の上、作業時間をお見積りください。



7. 対象カードのファームウェア版数確認

- (1) アップデート対象カードを搭載したパーティションの電源を切断します。
- (2) [ビデオリダイレクション]画面の[Media]メニューから[Virtual Media Wizard...]を選択し、Virtual Media からアップデート ツール(ISO イメージ)を認識させます。
- (3) アップデート対象カードを搭載したパーティションの電源を投入します。 WEB-UIの[Partition]→[Power Control]→[対象パーティション]→[Power ON]および[Force boot into EFI Boot Manager]を選択し、[Apply]ボタンをクリックします。

FUĴĨTSU	Model: Part Nur Serial No Status:	nber: umber:		PRIN North	MEQUEST 28	300E2		
System Partition User Partition >Power Contr	Administration ol	Network	Co	ntiguration Man	ntenance			
Power Control Schedule Console Redirection S Partition Configuration Extended Socket Con	etup	Po Selec	We	e r Control Power Control o	l ption for one o	r more partitions,	then click the Apply	button to take effect.
Reserved SB Configur Power Management S	ation etup	#	P#	# Partition Name	e Power Status	System Progress	Power Control	Force Power OffDelay Boot Selector
Partition#0 Partition#1 Partition#2		C) -	PS-RDMA0	Standby	Power Off	Power On	Force boot into EFI Boot Manager 🗸
		t		PI-ROMAL	On	OS Running	(Not specified)	No Override
		2	-	Pl-IPCis	Standby	Power Off	(Not specified)	No Override

(4) Video Redirection 上の Boot メニューが起動したら[Boot Manager]を選択し<Enter>キーを押します。

Apply Cancel

Continue	This selection will
Boot Manager	take you to the Boot
Device nanager	Manager
Boot Maintenance Manager	
BIOS Boot Diagnostic Test	

(5) アップデートツール(iso image)をリモートストレージ接続したドライブを選択し<Enter>キーを押します。

Boot Manager	
Boot Option Menu Legacy CD ROM Fujitsu Virtual CDROMO 1.00 Fujitsu Virtual CDRUMI 1.00 EFI Internal Shell EFI: Fujitsu Virtual CDROMO 1.00 EFI: Fujitsu Virtual CDROMO 1.00	Device Path : BBS(CDROM,Fujitsu Virtual CDROM0 1.00,0x910)

(6) CD からブートし、次のように表示されます。

ľ	0	01																																				
L	0	aċ	li	n	g	Ļ	M	1	in	เน	Z	• •		• •			• •		• •		• •			• •	• •			• •				• •						
L	م	ad	li	n	g	i	n	i1	tr	•d		 in	ŋ																									
•												• •		• •			• •				• •			• •	• •			• •				• •						
•												• •		• •			• •		• •		• •			• •	• •			• •				• •						
•												• •		• •			• •		• •		• •			• •	• •			• •				• •						

※環境によっては、以下の画面(例)で停止する場合があります。 その際は、次画面に移行するまでお待ちください。

[x. xxxxxx]	scsi 0:0:0:x alua: rtpg failed with xxxxxxx
[x. xxxxxx]	scsi 0:0:0:x alua: rtpg sense code 05/20/00
[x. xxxxxx]	scsi 0:0:0:x alua: not attached
[x. xxxxxx]	scsi 0:0:0:x Attached scsi generic sg5 type 0
[x. xxxxxx]	<pre>crc_t10dif_pclmul:Unknown symbol crc_t10dif_generic(err 0)</pre>
Ε	x. xxxxxx]	<pre>crc_t10dif: Unknown symbol crc_t10dif_generic(err 0)</pre>
Ε	x. xxxxxx]	sr 0:0:0:x: [sr0] scsi-1 drive
Ε	x. xxxxxx]	cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Ī	x. xxxxxx]	sr 0:0:0:x: [sr1] scsi-1 drive

(7) ファームウェアのアップデートツールが自動で起動して搭載されているカード一覧が表示されます。

**** Current Firmware Version ****
HBA xx: OCe14102-U SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx
HBA xx: OCe14102-U SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx
HBA xx: OCe14102-NX SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx
HBA xx: OCe14102-NX SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx
***** Select Card type ****
1. MC*0JCE6* (2x 10Gb CNA : OCe14102-U)
2. MC*0JXE6* (2x 10Gb LAN : OCe14102-NX)
3. Cancel Firmware update
Input Card Type (1-3)

※搭載カードが多く、カード情報が画面から消えてしまった場合は、[shift]+[PageUp]キーで画面をバックスクロ ールすると表示されます。バックスクロールした画面は、[shift]+[PageDown]キーでスクロールできます。 (8)対象カードのファームウェア版数を確認し作業チェックシートに記入します。

※搭載されているカードー覧が表示されますので、下表の情報を確認します。

[表示内容]カード 搭載一覧情報

項	情報	内容
1	HBA No.	HBA 番号
2	HBA 種別	カードの種別 - OCe14102-U : Converged Network Adapter (10Gbps) - OCe14102-NX : Dual Port LAN Card (10Gbps) 注:設定により最大 16 個表示されます。
3	SN	カードの S/N(シリアル番号)
4	FW	カードの Firmware 版数



【重要】ファームウェアアップデート対象カードの情報をメモに控えてください。

8. 対象カードのファームウェア版数アップデートと確認

手順 A(1段階アップデート)の場合は 8.1 章に進んで下さい 手順 B(2段階アップデート)の場合は 8.2 章に進んで下さい

8.1 対象カードのファームウェア版数アップデート(1段階アップデート)

対象カードのアップデート手順(A)を示します。

(1) アップデートする「Card Type」を選択します。

```
[MC*0JCE6*の場合]
OCe14102-U (2 x10Gb CNA)の「1」を入力し<Enter>キーを押します。
```

[MC*0JXE6*の場合] OCe14102-NX (2 x10Gb LAN)の「2」を入力し<Enter>キーを押します。

**** Current Firmware Versio	0N ****
HBA xx: OCe14102-U SN: FC>	xxxxxxxx FW: 11. x. xxx. xx
HBA xx: OCe14102-U SN: FC>	xxxxxxxx FW: 11. x. xxx. xx
HBA xx: OCe14102-NX SN: FC>	xxxxxxxx FW: 11. x. xxx. xx
HBA xx: OCe14102-NX SN: FC>	xxxxxxxx FW: 11. x. xxx. xx
**** Select Card type ****	
1. MC*0JCE6* (2x 10Gb CNA	1 : OCe14102-UX)
2. MC*0JXE6* (2x 10Gb LAN	I : OCe14102-NX)
3. Cancel Firmware update	
Input Card Type (1-3)	
1	

※Current Firmware Version"OCe14102-U"と Select Card type"OCe14102-UX"は同一製品ですので、 読み替えてください。

注:操作手順を誤って実装されていないカードを選択した場合は、以下のメッセージが表示されます。 The target card is not installed

その場合は、コマンドプロンプト上で以下のシェルを実行し、再度、7 章-(7)から実行してください。 # sh /FWup/fwupC2.sh (最初の文字入力後 Tab キー置換可能) アップデートする Firmware Version の Number を選択し<Enter>キーを押します。 アップデートが開始されます。

**** Current Firmware Version ****	
HBA xx: OCe14102-U SN: FCxxxxxxx	FW: 11. x. xxx. xx
HBA xx: OCe14102-U SN: FCxxxxxxx	FW: 11. x. xxx. xx
HBA xx: OCe14102-NX SN: FCxxxxxxx	FW: 11. x. xxx. xx
HBA xx: OCe14102-NX SN: FCxxxxxxx	FW: 11. x. xxx. xx
****Select Firmware Version ****	
1. Update Firmware = 10.0.883.16	
2. Update Firmware = 10.2.405.18	
3. Update Firmware = 10.2.405.33	
4. Update Firmware = 10.6.193.1501	
5. Update Firmware = 10.6.193.23	
6 Update Firmware = $11 \ 1 \ 172 \ 23$	
7 Indate Firmware = 11 2 1194 23	
8 Undate Firmware = 11 2 1194 36	
0 Undate Firmware - 12 0 1178 0	
10 Cancol Firmware Undate	
Insut Number (1.10)	
Input Number (1-10)	

1ポート分のアップデートが終わる毎に以下のメッセージが表示されます。

Download successfully completed. Please reboot the system to activate new firmware

Command completed, No Error

※以下のメッセージが表示される場合がありますが、ファームアップ作業に影響はありません。

Unqualified SFP+ detected on O from FINISAR CORP. Port no: FTLX8571D3BCL

CA92344-4623-01

異なるファームウェアが存在した場合、ファームウェア選択の画面が再度表示される場合があります。 8.1 章(2)で選択したファームウェア版数を再度選択してください。

**** Current Firmware Version **** HBA xx: OCe14102-U SN: FCxxxxxxx HBA xx: OCe14102-U SN: FCxxxxxxx HBA xx: OCe14102-NX SN: FCxxxxxxx HBA xx: OCe14102-NX SN: FCxxxxxxx	FW: 11. x. xxx. xx FW: 11. x. xxx. xx FW: 11. x. xxx. xx FW: 11. x. xxx. xx
<pre>*****Select Firmware Version ***** 1. Update Firmware = 10.0.883.16 2. Update Firmware = 10.2.405.18 3. Update Firmware = 10.2.405.33 4. Update Firmware = 10.6.193.1501 5. Update Firmware = 10.6.193.23 6. Update Firmware = 11.2.1194.23 7. Update Firmware = 11.2.1194.36 9. Update Firmware = 12.0.1178.0 10. Cancel Firmware Update</pre>	
Input Number (1-10)	

(3)「Please any key for System reboot」で表示が止まったら<Enter>キーを押してパーティションを再起動します。

Finished Firmware update!! Please any key for System reboot

(4)パーティション再起動後、ファームウェアが正しくアップデートされているか確認します。 →7章(4) ~ (8)を実施します。

※本製品をサーバに搭載し、Legacy モードで起動すると、対象カード上のコントローラファームウェアの 版数相違により、POST 中に下記の POST エラーメッセージが表示されますが、本エラーによる機能への影 響はありません。また、本エラーメッセージは System Event Log(SEL)に記録されません。

[対象カード]

- ・コンバージド・ネットワーク・アダプタ(10Gbps): OCe14102-U
- ・コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40Gbps): 0Ce14401B-U
- ・Dual LAN カード(10GBASE/10GBASE-T): OCe14102-NX / OCe14102-NT

POST Error : Controller BIOS version mismatch Controller #0 Version : v10.x.xxx.xx (←コントローラのファームウェア版数が表示されます) Controller #1 Version : v10.y.yyy.yy (←コントローラのファームウェア版数が表示されます) Please update all OneConnect controllers to the same firmware version (5)全ての確認が終了したら、パーティションの電源を切断します。

「3. Cancel Firmware update」 を選択し<Enter>キーを押します。次にコマンドプロンプト上で「shutdown -h now」を入力し<Enter>キーを押します。

**** Current Firmware Version ****			
HBA xx: OCe14102-U SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx			
HBA xx: OCe14102-U SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx			
HBA xx: OCe14102-NX SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx			
HBA xx: OCe14102-NX SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx			
**** Select Gard type **** 1 Novo loter (3), 1006 (0), 1 00-14103 (1)			
I. $MU \neq 0 \cup U \equiv 0 \Rightarrow (2 \times 100 \oplus 100$			
2. MG*UJXE6* (ZX TUGD LAN · UGE14102-NX)			
3. Gancel Firmware updale			
Input Card Type (1-3) 3			
Canceled Firmware update. [root]# shutdown -h now			

(6)アップデートツール(iso イメージ)をリモートストレージから切断します。

以上で作業は終了です。

8.2 対象カードのファームウェア版数アップデート(2 段階アップデート)

下記に対象カードのアップデート手順(手順 B)を示します。 [1回目]:(2) / [2回目](4)の手順にてファームアップを実施します。

(1) アップデートする「Card Type」を選択します。

```
[MC*0JCE6*の場合]
OCe14102-UX (2 x10Gb CNA)の「1」を入力し<Enter>キーを押します。
[MC*0JXE6*の場合]
```

```
OCe14102-NX (2 x10Gb LAN)の「2」を入力し<Enter>キーを押します。
```

**** Current Firmware \	Version ****
HBA xx: OCe14102-U SM	N: FCxxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx
HBA xx: OCe14102-U SM	N: FCxxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx
HBA xx: OCe14102-NX SM	N: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx
HBA xx: OCe14102-NX SM	N: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx
**** Select Card type *	***
1. MC*0JCE6* (2x 10G	ab CNA : OCe14102-UX)
2. MC*0JXE6* (2x 10G	Bb LAN : OCe14102-NX)
3. Cancel Firmware upd	late

※Current Firmware Version"OCe14102-U"と Select Card type"OCe14102-UX"は同一製品ですので、 読み替えてください。

注:操作手順を誤って実装されていないカードを選択した場合は、以下のメッセージが表示されます。 The target card is not installed

その場合は、コマンドプロンプト上で以下のシェルを実行し、再度、7 章-(7)から実行してください。 # sh /FWup/fwupC2.sh (最初の文字入力後 Tab キー置換可能) (2) アップデートする Firmware Version の Number を選択し<Enter>キーを押します。アップデートが開始されます。

注:2 段階アップデートの対象は、Select Firmware Version 「1-3」から「4-9」にファームアップする場合の みとなります。 8.2 章(4)の手順で、再度同じファームウェア版数を入力しますので、選択したファームウェア版数が作業 チェックシートへ記載した版数と合っていることを確認してください。

```
**** Current Firmware Version ****
HBA xx: OCe14102-U
                    SN: FCxxxxxxx FW: 11. x. xxx. xx
HBA xx: OCe14102-U
                     SN: FCxxxxxxx FW: 11. x. xxx. xx
HBA xx: OCe14102-NX SN: FCxxxxxxx FW: 11. x. xxx. xx
HBA xx: OCe14102-NX SN: FCxxxxxxx FW: 11. x. xxx. xx
****Select Firmware Version *****
1. Update Firmware = 10.0.883.16
2. Update Firmware = 10.2.405.18
3. Update Firmware = 10. 2. 405. 33
4. Update Firmware = 10.6.193.1501
5. Update Firmware = 10.6.193.23
6. Update Firmware = 11.1.172.23
7. Update Firmware = 11.2.1194.23
8. Update Firmware = 11.2.1194.36
9. Update Firmware = 12.0.1178.0
10. Cancel Firmware Update
Input Number (1-10)
9
```

1ポート分のアップデートが終わる毎に以下のメッセージが表示されます。

※ファームウェアアップデート対象のカードが複数枚存在した場合、同種類のカードについてアップデート されます。

Download successfully completed. Please reboot the system to activate new firmware

Command completed, No Error

※以下のメッセージが表示される場合がありますが、ファームアップ作業に影響はありません。

Unqualified SFP+ detected on O from FINISAR CORP. Port no: FTLX8571D3BCL

CA92344-4623-01

異なるファームウェアが存在した場合、ファームウェア選択の画面が再度表示される場合があります。 8.2 章(2)で選択したファームウェア版数を再度選択してください。

**** Current Firmware Version ****
HBA xx: OCe14102-U SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx
HBA xx: OCe14102-U SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx
HBA xx: OCe14102-NX SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx
HBA xx: OCe14102-NX SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx
*****Select Firmware Version *****
1. Update Firmware = 10.0.883.16
2. Update Firmware = 10.2.405.18
3. Update Firmware = 10.2.405.33
4. Update Firmware = 10.6.193.1501
5. Update Firmware = 10.6.193.23
6. Update Firmware = 11.1.172.23
7. Update Firmware = $11, 2, 1194, 23$
8 Undate Firmware = $11 \ 2 \ 1194 \ 36$
9 Undate Firmware = $12.0 \ 1178.0$
10 Cancel Firmware Undate
Junut Number (1.10)
Input Number (I-IO)
8. Update Firmware = 11.2.1194.36 9. Update Firmware = 12.0.1178.0 10. Cancel Firmware Update Input Number (1-10) 9

(3)「Please any key for System reboot」で表示が止まったら<Enter>キーを押してパーティションを再起動します。

You need reboot System!! Please any key for System reboot

※本製品をサーバに搭載し、Legacy モードで起動すると、対象カード上のコントローラファームウェアの 版数相違により、POST 中に下記の POST エラーメッセージが表示されますが、本エラーによる機能への影響はありません。また、本エラーメッセージは System Event Log(SEL)に記録されません。

[対象カード]

- ・コンバージド・ネットワーク・アダプタ(10Gbps): OCe14102-U
- ・コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40Gbps): 0Ce14401B-U
- ・Dual LAN カード(10GBASE/10GBASE-T): 0Ce14102-NX / 0Ce14102-NT

POST Error : Controller BIOS version mismatch Controller #0 Version : v10.x.xxx.xx (←コントローラのファームウェア版数が表示されます) Controller #1 Version : v10.y.yyy.yy (←コントローラのファームウェア版数が表示されます) Please update all OneConnect controllers to the same firmware version (4) パーティション再起動後、→7章(4) ~ (8)を実施します
 8.2章(2)で選択したファームウェア版数を入力し<Enter>キーを押します。
 その後ファームウェアアップデートが開始されます。

**** Current Firmware Version ****			
HBA xx: OCe14102-U SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx			
HBA xx: OCe14102-U SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx			
HBA xx: OCe14102-NX SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx			
HBA xx: OCe14102-NX SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx			
****Select Firmware Version ****			
1. Update Firmware = 10.6.193.1501			
2. Update Firmware = 10.6.193.23			
3. Update Firmware = 11.1.172.23			
4. Update Firmware = 11.2.1194.23			
5. Update Firmware = 11, 2, 1194, 36			
6. Update Firmware = 12.0.1178.0			
7. Cancel Firmware Update			
Input Number (1-7)			
X			

以下のメッセージが表示されたらファームウェアアップデートは完了です。 ※ファームウェアアップデート対象のカードが複数枚存在した場合、同種類のカードについてアップデー トされます。

Download successfu	lly completed.	Please reboot	the system t	to activate new	firmware
Command completed,	No Error				

※以下のメッセージが表示される場合がありますが、ファームアップ作業に影響がありません。

Unqualified SFP+ detected on O from FINISAR CORP. Port no: FTLX8571D3BCL

(5)「Please any key for System reboot」で表示が止まったら<Enter>キーを押してパーティションを再起動します。

Finished Firmware update!! Please any key for System reboot (6)パーティション再起動後、ファームウェアが正しくアップデートされているか確認します。 →7章(4) ~ (8)を実施します。

※本製品をサーバに搭載し、Legacy モードで起動すると、対象カード上のコントローラファームウェアの版数 相違により、POST 中に下記の POST エラーメッセージが表示されますが、本エラーによる機能への影響はあり ません。また、本エラーメッセージは System Event Log(SEL)に記録されません。

[対象カード] ・コンバージド・ネットワーク・アダプタ(10Gbps): OCe14102-U ・コンバージド・ネットワーク・アダプタ(40Gbps): OCe14401B-U ・Dual LAN カード(10GBASE/10GBASE-T): OCe14102-NX / OCe14102-NT

POST Error : Controller BIOS version mismatch Controller #0 Version : v10.x.xxx.xx (←コントローラのファームウェア版数が表示されます) Controller #1 Version : v10.y.yyy.yy (←コントローラのファームウェア版数が表示されます) Please update all OneConnect controllers to the same firmware version

(7) 全ての確認が終了したら、パーティションの電源を切断します。

「3. Cancel Firmware update」 を選択し<Enter>キーを押します。次にコマンドプロンプト上で「shutdown -h now」を入力し<Enter>キーを押します。

```
**** Current Firmware Version ****
HBA xx: OCe14102-U SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx
HBA xx: OCe14102-U SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx
HBA xx: OCe14102-NX SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx
HBA xx: OCe14102-NX SN: FCxxxxxxx FW: 11.x.xxx.xx
**** Select Card type ****
1. MC*0JCE6* (2x 10Gb CNA : OCe14102-UX)
2. MC*0JXE6* (2x 10Gb LAN : OCe14102-UX)
3. Cancel Firmware update
Input Card Type (1-3)
3
Canceled Firmware update.
[root]# shutdown -h now
```

(8)アップデートツール(iso イメージ)をリモートストレージから切断します。

以上で作業は終了です。

デュアルチャネル コンバージドネットワークアダプタ(10Gbps) デュアルチャネル LAN カード(10GBASE) ファームウェアアップデート手順書			
CA92344-4623-01			
	発 行 日	2021年6月	
	発行責任	富士通株式会社	

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当 社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。