



# SPARC® Enterprise M4000/M5000サーバ プロダクトノート

---

XCP 1060 版

Copyright 2007-2008 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. および富士通株式会社 〒 211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中 4-1-1, Japan. All rights reserved.

Sun Microsystems, Inc. および富士通株式会社は、それぞれ本書に記述されている製品および技術に関する知的所有権を所有または管理しています。これらの製品、技術、および本書は、著作権法、特許権などの知的所有権に関する法律および国際条約により保護されています。これらの製品、技術、および本書に対して Sun Microsystems, Inc. および富士通株式会社が有する知的所有権には、<http://www.sun.com/patents> に掲載されているひとつまたは複数の米国特許、および米国ならびにその他の国におけるひとつまたは複数の特許または出願中の特許が含まれています。

本書およびそれに付随する製品および技術は、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。富士通株式会社と Sun Microsystems, Inc. およびそのライセンサーの書面による事前の許可なく、このような製品または技術および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本書の提供は、明示的であるか黙示的であるかを問わず、本製品またはそれに付随する技術に関するいかなる権利またはライセンスを付与するものでもありません。本書は、富士通株式会社または Sun Microsystems, Inc. の一部、あるいはそのいずれかの関連会社のいかなる種類の義務を含むものでも示すものでもありません。

本書および本書に記述されている製品および技術には、ソフトウェアおよびフォント技術を含む第三者の知的財産が含まれている場合があります。これらの知的財産は、著作権法により保護されているか、または提供者から富士通株式会社および/または Sun Microsystems, Inc. へライセンスが付与されているか、あるいはその両方です。

GPL または LGPL が適用されたソースコードの複製は、GPL または LGPL の規約に従い、該当する場合に、お客様からのお申し込みに応じて入手可能です。富士通株式会社または Sun Microsystems, Inc. にお問い合わせください。

この配布には、第三者が開発した構成要素が含まれている可能性があります。

本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに由来しています。UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

Sun、Sun Microsystems、Sun のロゴ、Java、Netra、Solaris、Sun Ray、Answerbook2、docs.sun.com、OpenBoot、および Sun Fire は、米国およびその他の国における Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。

富士通および富士通のロゴマークは、富士通株式会社の登録商標です。

すべての SPARC 商標は、SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャーに基づくものです。

SPARC64 は、Fujitsu Microelectronics, Inc. および富士通株式会社が SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の商標です。

OPEN LOOK および Sun™ Graphical User Interface は、Sun Microsystems, Inc. が自社のユーザーおよびライセンス実施権者向けに開発しました。Sun Microsystems, Inc. は、コンピュータ産業用のビジュアルまたはグラフィカル・ユーザー



Please  
Recycle



Adobe PostScript

インタフェースの概念の研究開発における Xerox 社の先駆者としての成果を認めるものです。Sun Microsystems, Inc. は Xerox 社から Xerox Graphical User Interface の非独占的ライセンスを取得しており、このライセンスは、OPEN LOOK GUI を実装しているかまたは Sun の書面によるライセンス契約を満たす Sun Microsystems, Inc. のライセンス実施権者にも適用されます。

United States Government Rights - Commercial use. U.S. Government users are subject to the standard government user license agreements of Sun Microsystems, Inc. and Fujitsu Limited and the applicable provisions of the FAR and its supplements.

免責条項：本書または本書に記述されている製品や技術に関して富士通株式会社、Sun Microsystems, Inc. またはそのいずれかの関連会社が行う保証は、製品または技術の提供に適用されるライセンス契約で明示的に規定されている保証に限ります。このような契約で明示的に規定された保証を除き、富士通株式会社、Sun Microsystems, Inc. およびそのいずれかの関連会社は、製品、技術、または本書に関して、明示、黙示を問わず、いかなる種類の保証も行いません。これらの製品、技術、または本書は、現状のまま提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も、かかる免責が法的に無効とされた場合を除き、行われないものとします。このような契約で明示的に規定されていないかぎり、富士通株式会社、Sun Microsystems, Inc. またはそのいずれかの関連会社は、いかなる法理論のもと第三者に対しても、その収益の損失、有用性またはデータに関する損失、あるいは業務の中断について、あるいは間接的損害、特別損害、付随的損害、または結果的損害について、そのような損害の可能性が示唆されていた場合であっても、適用される法律が許容する範囲内で、いかなる責任も負いません。

本書は、「現状のまま」提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も、かかる免責が法的に無効とされた場合を除き、行われないものとします。



# 目次

---

はじめに	vii
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバのサポートについて	vii
技術サポート	vii
ソフトウェアリソース	vii
マニュアルへのアクセス	viii
コメントの送付先	viii
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ プロダクトノート	1
サポートされているファームウェアおよびソフトウェアのバージョン	1
パッチに関する情報	2
既知の問題	3
一般的な機能の問題と制限	3
XCP1050以降に伴う注意事項	4
XSCF Webに伴う注意事項	4
ハードウェアのインストールおよびサービスに関する問題	5
電源再投入時の注意	5
特定の問題と回避方法	5
19インチラック搭載時の注意事項	6
ハードウェアマニュアルの変更予定	8
電氣的仕様	10

ケーブル接続	11
『SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ サービスマニュアル』の訂正	12
PCIカセットの増設	12
DIMMの交換	13
ソフトウェアに関する問題	14
XCPに関する特定の問題と回避方法	14
Solarisに関する特定の問題と回避方法	18
ターゲットボードのカーネルメモリの識別	29
XCP 1050以降へのアップグレード準備	29
XCP104xからXCP 1050以降へのアップグレード	30
ソフトウェアマニュアルの変更予定	33

# はじめに

---

本書では、SPARC® Enterprise M4000/M5000サーバ、ソフトウェア、および出版後に見つかったドキュメントに関する最新の情報を説明します。

---

## SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバのサポートについて

### 技術サポート

SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバのドキュメントで取り上げられていない技術上の問題または質問がありましたら、営業担当者または当社技術員までご連絡ください。

### ソフトウェアリソース

SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバにはSolaris™ オペレーティングシステム (OS) およびSun Java™ Enterprise System softwareがプレインストールされています。

SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバのソフトウェアリソースについては、営業担当者または当社技術員までご連絡ください。

---

注 – 最新のパッチ情報は以下を参照してください。

日本語サイト

<http://software.fujitsu.com/jp/security/products-others/unix/>

グローバルサイト

<http://www.fujitsu.com/global/support/software/security/products-s/patch-info/>

インストールに関する情報とREADMEファイルもパッチと一緒にダウンロードされます。

---

## マニュアルへのアクセス

SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバのインストール、管理、使用のための手順は、SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバのマニュアルセットに示されています。マニュアルセットは、以下のウェブサイトからダウンロード可能です。

日本語サイト

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

グローバルサイト

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

---

注 – 本書で説明する情報は、SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバのマニュアルセットの情報よりも優先されます。

---

Solaris 関連のマニュアル

<http://www.sun.com/documentation>

## コメントの送付先

本マニュアルに関するご意見、ご要望または内容に不明確な部分がありましたら、マニュアル番号、マニュアル名称、ページおよび具体的な内容を営業担当者または当社技術員にお知らせください。

なお、コメントをお寄せいただくときは、対象となるドキュメントの名称およびマニュアル番号もあわせてお知らせください。



# SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ プロダクトノート

---

本書では、SPARC® Enterprise M4000/M5000サーバ、ソフトウェア、および出版後に見つかったドキュメントに関する最新の情報を説明します。本書は、以下の内容を含んでいます。

- サポートされているファームウェアおよびソフトウェアのバージョン
- パッチに関する情報
- 既知の問題
- XCP1050以降に伴う注意事項
- XSCF Webに伴う注意事項
- ハードウェアのインストレーションおよびサービスに関する問題
- ハードウェアマニュアルの変更予定
- ソフトウェアに関する問題
- ソフトウェアマニュアルの変更予定

---

## サポートされているファームウェアおよびソフトウェアのバージョン

本リリースでは、次に示すバージョンのファームウェアおよびソフトウェアがサポートされています。

- XSCF Control Package (XCP) 1050以降

XCPは、以下のウェブサイトからダウンロード可能です。

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/download/firmware/>

---

注 - ご使用の製品にXCP 1050より古い版数がプレインストールされている場合は、XSCF Control Package (XCP) 1050以降にアップデートする必要があります。ブラウザユーザーインターフェース (BUIとも呼ばれます) を使用してXCPをインポートし、XSCF Shellのflashupdate(8)コマンドを使って新しい版を適用してください。

---



---

注意 - CR ID #6534471 : カーネルメモリ内ラージ・ページの扱いが不適切なため、予期せぬパニックが発生することがあります。本プロダクトノートに記載されているCR ID #6534471 の回避方法を実施するか、もしくはパッチが入手可能かどうか確認し、ただちにインストールしてください。これは、125100-06 および Solaris 10 8/07 で修正されました。

---

- 本サーバは、Solaris 10 11/06 以降のSolarisをサポートしています。
- 

注 - 今後のCOD Right To Use (RTU)ライセンス追加をサポートするため、SPARC Enterprise M4000/M5000サーバはすべて、XCP1050以降以降にアップグレードする必要があります。当社技術員にお問い合わせください。

---

## パッチに関する情報

以下がSPARC Enterprise M4000/M5000 サーバの必須パッチとして提供されています。

これらのパッチは、Solaris 10 8/07が動作しているサーバには必要ありません。

- 118833-36 (125100-04の前に118833-36をインストールしてください。)
  - 125100-04以降
  - 120068-03以降
  - 123839-07以降
  - 125424-01以降
  - 125075-01以降
  - 125670-02以降
- 

注 - viiページの「ソフトウェアリソース」を参照し、最新パッチの入手方法を確認してください。インストールに関する情報とREADMEファイルがパッチと一緒にダウンロードされます。

---

---

## 既知の問題

ここでは、本リリース時に既知の問題を説明します。

### 一般的な機能の問題と制限



---

**注意** – 動的再構成 (DR; Dynamic Reconfiguration) およびホットプラグに関する問題については、表 7 を参照してください。

---

- ZFS ファイルシステムを使用したドメインは DR を行うことができません。
- SPARC Enterprise M4000/M5000サーバは、停止交換で使用します。CPU/メモリーボードユニット (CMU) やI/Oユニット (IOU) およびXSCFユニットの活性交換はサポートしていません。
- このXCPリリースでは、XSCF Webブラウザインターフェース (BUIとも呼ばれます) は、PCIボックス管理機能をサポートしていません。
- XSCF Webブラウザインターフェース (BUIとも呼ばれます) は、本リリースでは CODの設定に関する機能を新たに提供しています。
- ログアーカイブ機能は、本リリースではサポートしていません。
- XSCFをドメインのNTPサーバとする場合は、XSCFが参照するDNSサーバおよびNTPサーバのICMPプロトコルをブロックしないように設定してください。
- 外部電源制御装置(F7973RC1)の外部電源制御インターフェース (EPC)を使用するとき、次の通知信号はサポートしていません。
  - OSパニックまたは本体装置ハードウェア異常信号 (\*CPUN/RTNU)
  - 本体装置ハードウェア異常信号(電源異常、温度異常、ファン異常) (\*ALARM)
- PCIe Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP cards (1027A-Z/X1027A-Z) には、下記の制限が適用されます。
  - 各ドメインで、カードを3枚以上使用することはできません。
  - PCIボックスで、これらのカードを使用することはできません。
- PCIe Quad-port Gigabit Ethernet Adapter UTP cards (4447A-Z/X4447A-Z) には、下記の上限が適用されます。
  - PCIボックス内で、カードを3枚以上使用することはできません。
  - SPARC Enterprise M4000サーバでは、カードを5枚以上使用することはできません。
  - SPARC Enterprise M5000サーバでは、カードを9枚以上使用することはできません。

- OpenBoot PROMファームウェアをアップデート完了の状態にするには、対象となるドメインの電源オフ/オンを必ず行ってください。
- Solaris OSがシングルユーザーモードの場合、ドメインコンソールからXSCFシェルへ移行すると、Solaris OSがマルチユーザーモードで起動されることがあります。Solaris OSがシングルユーザーモードで操作する場合は、ドメインコンソールからXSCFシェルに移行しないでください。
- ドメインはXSCFをNTPサーバとすることを推奨します。この場合、以下の注意が必要です。
  - XSCFは、外部NTPサーバに接続しなければなりません。
  - XSCFのほか、1つまたは複数のNTPサーバをドメインに接続する場合は、XSCFに指定したNTPサーバと同じサーバに接続してください。

NTPの詳細については、当社技術員にお問い合わせください。NTP設定の詳細については、『SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000サーバ XSCFユーザーズガイド』を参照してください。

- 監査トレイルがいっぱいになった場合のポリシーはデフォルトでカウント (`setaudit -p count`コマンド相当)に設定されています。`setaudit`コマンドでこのポリシーをサスペンド(`-p suspend`オプション)に変更しないでください。

---

## XCP1050以降に伴う注意事項

以下の語はシステムに予約されているため、ユーザーアカウント名に使用することはできません。

root、bin、daemon、adm、operator、nobody、sshd、rpc、rpcuser、ldap、apache、ntp、admin、default

---

## XSCF Webに伴う注意事項

- XSCF Webを使用し、XCPのインポートまたはファームウェアをアップデートする場合、ウェブブラウザ上にSession ID errorが表示される場合があります。また、Autologout設定でタイムアウト時間を30分以上で指定すると、ファームウェアアップデートの際にInternal Server Errorが表示される場合があります。
- XSCF Webを使用する時、ブラウザに検索ツールなどのプラグインが組み込まれている場合は、プラグインを削除する、またはポップアップブロック設定を無効にしてください。

# ハードウェアのインストールおよびサービスに関する問題

ここでは、ハードウェアに関する問題と回避方法を示します。

## 電源再投入時の注意

電源ケーブルの引き抜き、または配電盤のブレーカによって、本体装置の電源を再投入する場合は、電源を切断したあと30秒以上待ってから電源を投入してください。

## 特定の問題と回避方法

表 1 は既知のハードウェアの問題と回避方法を示します。

表 1 特定の問題と回避方法

CR ID	説明	回避方法
6433420	ブート中、ドメインコンソールがMailbox timeoutまたはIOCB interrupt timeout errorを表示することがあります。	OpenBoot PROM (OK)プロンプトからreset -allコマンドを発行し、リブートしてください。
6488846	ブート中、ドメインコンソールがSG(X)PCI2SCSIU320-Z SCSIコントローラI/Oカードのchecksum errorを表示することがあります。	最新のコントローラカードファームウェアが提供されているかご確認ください。
6498780	SPARC Enterprise M4000/M5000サーバ上、OpenBoot PROM™ (OBP) がオンボードディスク (HDD) ブートデバイスを検出しないことがあります。boot diskコマンドを実行すると、以下のコンソールメッセージが表示されます。 Can't locate boot device	PCIまたはPCI-Xプラグインアダプターカードが正しく取り付けられていない可能性があります。IOUのslot 0のカードを取り付けなおしてください。


## 19インチラック搭載時の注意事項

注 - 2008年1月の時点では、SPARC Enterprise M4000サーバにケーブルマネージメントアーム (CMA) は同梱されていません。SPARC Enterprise M4000サーバを19インチラックに搭載する場合は、「SPARC Enterprise 19インチラック搭載ガイド」参照し、ケーブル固定用金具を使用してケーブルを固定してください。


M4000およびM5000サーバを19インチラックに搭載する場合、装置をラック奥まで挿入したときに、ベゼル固定用ナットがラック柱に干渉して、正しく固定できないことがあります。

このような場合、ベゼルを固定しているナットとリングをEリングに交換してください。

1. 干渉するベゼル固定用ナットとリングを装置から外します。



2. 外したナットとリングの代わりに、ラックキットに添付されているEリングを取り付けます。



3. 装置をラックの奥まで挿入し、固定します。

# ハードウェアマニュアルの変更予定

表 2 では、今後のマニュアルの変更予定を示します。

表 2 マニュアルの変更予定

マニュアル	ページ	変更内容
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバに関するすべてのドキュメント		DVD という表記は、すべてCD-RW/DVD-RWと読み替えてください。 ケーブル管理アームという表記は、ケーブルマネージメントアームと読み替えてください。 以下の用語の定義が更新されています。 <b>PCIボックス</b> PCIスロットを増設するための外付けのデバイス。PCIe接続を介してシステムのI/Oユニットに接続され、1つまたは2つのI/Oポートを持つ。 <b>I/O ポート</b> PCIボックス内のI/Oユニット。I/Oポートは、PCI-Express (PCIe)スロットに、I/Oポート上のPCIe switchまたはPCI-X bridgeを介して接続し、6つのPCI-Xスロットまたは6つのPCIeスロットのいずれかを提供する
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ 設置計画マニュアル	1-5	「表1.3 ミッドレンジサーバの物理仕様」 奥行き正しい値は、SPARC Enterprise M4000/M5000サーバ共に、810mm/31.9 in.です。
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ インストールガイド	2-5	「表2.4 電源プラグとコンセント形状」 変更した内容は、11ページの「 <a href="#">ケーブル接続</a> 」を参照してください。
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ インストールガイド	3-3	「3.3 管理コンソールの接続」 図3.1の一番上にあるRJ-11コネクタにラベルが付いていません。RJ-11コネクタは、TNV回路への接続用ではありません。このコネクタを使わないでください。
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ サービスマニュアル	1-4	「1.3.4 コンポーネントの取り扱い」 以下の注意文を追加します。 <b>⚠ 注意</b> PCIカセット部でLANケーブルなどを抜くときに、コネクタのロック部まで手が入らない場合は、マイナスドライバーでロック部を押してケーブルを抜いてください。無理やり指を入れるとPCIカードが破損する恐れがあります。



表 2 マニュアルの変更予定 ( 続き )

マニュアル	ページ	変更内容
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ サービスマニュアル	4-9	<p>「4.4.3 手動によるサーバの電源切断の手順4」</p> <p>「オペレーターパネルのステータスXSCF STANDBY LED が消灯していることを確認します。」という記述は、</p> <p>「オペレーターパネルのステータスPower LED が消灯していることを確認します。」と読み替えてください。</p>
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ サービスマニュアル	8-4	<p>「8.1.2 PCIカセットの減設の手順1」</p> <p>SPARC Enterprise M4000サーバのケーブル管理アームは、なくなります。これに伴って、以下の注意文を削除します。</p> <p>注) SPARC Enterprise M4000サーバのケーブル管理アームがPCIカセットへのアクセスの妨げとなることがあります。アームが曲がったままになってしまうことがあるため、アームを無理に脇に移動しないでください。クイックリリースボタンを引き、アームのスライド側を抜きます。アームのスライド側を抜くと、カセットを減設するときに、アームを安全に脇に保持しておくことができます。</p> <p>代わりに、以下の注意文を追加します。</p> <p><b>⚠ 注意</b> LANケーブルなどを抜くときに、コネクタのロック部まで手が入らない場合は、マイナスドライバーでロック部を押してケーブルを抜いてください。無理やり指を入れるとPCIカードが破損する恐れがあります。</p>
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ サービスマニュアル	8-4	<p>「8.1.3 PCIカセットの増設」</p> <p>変更した内容は、12ページの「PCIカセットの増設」を参照してください。</p>
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ サービスマニュアル		<p>「停止交換」</p> <p>「この手順には、キースイッチをService の位置まで回し、LEDの状態を確認して、電源ケーブルを抜く操作が含まれます。」という記述は、</p> <p>「この手順には、キースイッチをService の位置まで回し、Power LED が消灯していることを確認して、電源ケーブルを抜く操作が含まれます。」と読み替えてください。</p>

表 2 マニュアルの変更予定 (続き)

マニュアル	ページ	変更内容
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ サービスマニュアル	9-1 15-1	「第9章 XSCF Unitの交換」 「第15章 オペレーターパネルの交換」 以下の文章を追加します。 <b>重 要</b> XSCFユニットとオペレーターパネルを同時に交換すると、システムが正常に動作しなくなります。showhardconfコマンドまたはshowstatusコマンドで先に交換した部品が正常であることを確認してから、次のFRUの交換を行ってください。
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ サービスマニュアル	11-6	「11.2 DIMMの交換」 変更した内容は、13ページの「DIMMの交換」を参照してください。
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ サービスマニュアル	C-6	「表C.5 電源の機能」 変更した内容は、10ページの「電氣的仕様」を参照してください。

## 電氣的仕様

SPARC Enterprise M4000/M5000サーバ サービスマニュアル (表C.5) の一部は、次のように変更されます。

表 3 電源の機能

	SPARC Enterprise M4000 サーバ	SPARC Enterprise M5000 サーバ
消費電力 (最大限)	2016W	3738W
皮相電力	2058 VA	3815 VA
発熱量	6879 BTUs/hr (7258 kJ/hr)	12754 BTUs/hr (13457 kJ/hr)

## ケーブル接続

SPARC Enterprise M4000/M5000サーバ インストールガイド（表2.4）の一部は、次のように変更されます。

表 4 電源プラグとコンセント形状

システム	場所	電源ケーブルタイプ
SPARC Enterprise M4000サーバ	アメリカ、台湾	NEMA L5-15 125V 15A
	日本、韓国、	NEMA L6-20 250V 20A
	その他の国々	IEC60309 16A 250V、3PIN/IEC320 C20
SPARC Enterprise M5000サーバ	アメリカ、台湾	NEMA L5-15 125V 15A
	日本、韓国、	NEMA L6-20 250V 20A
	その他の国々	IEC60309 16A 250V、3PIN/IEC320 C20

# 『SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ サービス マニュアル』の訂正

次の情報は、『SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ サービス マニュアル』の情報よりも優先されます。

## PCIカセットの増設



---

**注意** – PCIカセットをスロットに無理に取り付けしないでください。そうすると、カセットやサーバを損傷させることがあります。

---

1. PCIカセットの位置をプラスチック製の灰色のガイドに合わせ、PCIカセットをスロットに増設します。
2. レバーを所定の位置にロックして、カセットを装着します。

---

**注** – レバーを動かすと圧力が生じ、所定の位置にロックする直前に、圧力が急に開放されます。圧力が開放されないままレバーを所定の位置にロックすると、カードが正しく装着されないことがあります。これが起きると、カードを減設し、増設しなおす必要があります。

---

---

**注** – 活電交換を使用してPCIカセットを装着する場合は、カセットの電源投入と構成が自動的に行われます。カセットが正しく装着されていることを確かめるには、カセット上のPower LEDが点灯していることを確認してください。

---

3. PCIカセットにすべてのケーブルを接続し、必要に応じてケーブル管理アームを再接続します。

## DIMMの交換

DIMMは、停止FRU交換コンポーネントです。DIMMを交換するには、サーバ全体の電源を切って、電源コードを抜く必要があります。

メモリボードは、SPARC Enterprise M4000サーバでは最大4枚、SPARC Enterprise M5000サーバでは最大8枚まで実装することができます。メモリボード上のDIMMは、グループAおよびグループBのグループに分割されます。

DIMMの実装条件は次のとおりです。

DIMMの実装ルール：

- DIMMはグループ毎に4枚単位で実装されます。
- グループAのDIMMの容量は、グループBのDIMMの容量以上でなければなりません。
- グループBのDIMMの容量は、グループAのDIMMの容量以下でなければなりません。グループBにはDIMMを搭載しなくてもかまいません。
- グループA内のDIMM、グループB内のDIMMは同一容量、種別（rank）のものを搭載してください。グループ内で異なる容量のDIMMは混在できません。

# ソフトウェアに関する問題

ここでは、ソフトウェアに関する問題と回避方法を示します。

## XCPに関する特定の問題と回避方法

表 6 に、既知の問題とこれらの問題に対して実行可能な回避方法を示します。

表 6 XCP に関する特定の問題と回避方法

ID	説明	回避方法
RTIF1-070418-009	XSCFが動作中、プロセスダウン、watchdogタイムアウトまたはハングアップが発生し、XSCFがリセットする場合があります。	XSCF が起動されていることを確認してください。 起動されていない場合は、rebootxscf(8) コマンドによりXSCF を再起動するか、全ドメインを停止後システムの電源切断/ 投入 (AC OFF/ON) を実行してください。電源を再投入する場合は、電源を切断したあと30秒以上待ってから電源を投入してください。
RTIF1-070528-002	XSCFが動作中、watchdogタイムアウトが発生し、XSCFがリブートする場合があります。	XSCF が起動されていることを確認してください。 起動されていない場合は、rebootxscf(8) コマンドによりXSCF を再起動するか、全ドメインを停止後システムの電源切断/ 投入 (AC OFF/ON) を実行してください。電源を再投入する場合は、電源を切断したあと30秒以上待ってから電源を投入してください。
RTIF1-070823-001	XSCF Webを使用してsnapshot画面で、SSHを選択したとき、Host, Directory, ID, Passwordの入力可能文字数がXSCFシェルでの入力可能文字数と一致しません。	XSCF Webでの入力可能文字数を越えるような値を指定したい場合は、XSCFシェルを使用してください。
RTIF1-070823-003	XSCF WebでLogical Treeを表示したとき、ドメインに割り当てられているCPUやメモリのハードウェア構成が、実際のドメイン構成と異って表示されます。	Menuの項目からDevice Statusを選択してドメインのハードウェア構成を参照してください。または、showdevices(8)コマンドを使用して、ドメインのハードウェア構成を参照してください。
RTIF1-070824-002	XSCF WebでDomain Mode Configurationを選択し、各設定を行ったとき、ポップアップ画面が表示されず、画面上に"Undefined"が表示される場合があります。	再度、Domain Mode Configurationを選択して設定を行ってください。 または、一旦、XSCF Webを終了させてから、設定を行ってください。

表 6 XCP に関する特定の問題と回避方法 ( 続き )

ID	説明	回避方法
RTIF1-070824-004	XSCF WebでDomain Status画面から、Domain Component Listに表示されているXSBを選択したとき、選択したXSBが未搭載またはUni-XSBの場合、ポップアップ画面に何の情報も表示されません。	現時点では、有効な回避方法はありません。
RTIF1-070824-005	XSCF WebでMonitor Message FrameのRefresh Interval値を変更したとき、"Confirmation Domain mode" の不当なポップアップが表示される場合があります。	ポップアップ画面を無視して画面を閉じてください。
RTIF1-070824-006	タブブラウザで同一ホストに対し、異なるユーザー権限のユーザーアカウントで複数ログインすると、最後にログインしたユーザーアカウントのユーザー権限が、ログイン済のページにも適用されてしまいます。	タブブラウザを使用する場合、同一ホストに対して複数ログインしないでください。
RTIF1-070824-008	Domain Configuration画面で未定義のDomain IDを選択するとConfiguration policy情報が前に表示した内容のままとなっています。	現時点では、有効な回避方法はありません。
RTIF1-070824-011	FireFox2を使用し、Domain Configuration画面のConfiguration policy設定で稼働中のdomainを指定した場合、エラー表示ポップアップのBackボタンをクリックし、情報再表示のための問合せ画面でCancelボタンをクリックするとエラーメッセージ画面のままとなります。	Menuの項目からDomain Configurationページを再選択してください。
RTIF1-070904-003	誤ったドメイン状態が報告されます。ドメインに対し、sendbreak(8)コマンドが発行された後、ドメインが実際には"ok"プロンプトになっても、showdomainstatus(8)コマンドは"Running"の状態を表示し続けます。	回避方法はありません。これは、sendbreak(8)の正しい動作です。
RTIF1-070904-004	showarchiving(8)コマンドのlatest communication フィールドが定期的にアップデートされません。	archivingをいったん無効にしてから再度有効にすると、showarchiving(8)のアウトプットのLatest communicationがリフレッシュされます。
RTIF1-070904-006	ドメイン電源投入、ドメインリセット、またはDRの実行中にXSCFがリポートした場合、一部、またはすべてのXSBで、ドメイン電源投入、ドメインリセット、またはDR処理が中断されてしまう場合があります。	再度、ドメインリセットを実行するか、一旦ドメイン電源切断した後で電源投入を実施してください。

表 6 XCP に関する特定の問題と回避方法 ( 続き )

ID	説明	回避方法
RTIF1-070914-006	XSCFのユーザーアカウント名を最長の32文字に設定した場合、ログインはできますが、その後、XSCFシェルを実行またはXSCF Webを操作すると、"Permission denied" が発生します。	XSCFのユーザーアカウント名は31文字以下で設定してください。
RTIF1-070914-019	LDAPサーバの証明書を表示するCLI <code>`showldap -c`</code> コマンドは、 <code>`setldap -c`</code> コマンドを使用して証明書情報を設定したユーザーアカウントが実行した場合だけ、正しいデータを出力します。他のユーザーアカウントでは "Permission denied" のエラーとなります。同様に、異なるユーザーアカウントが使用したときは、XSCF WebのLDAP設定ポップアップ画面にはデータが表示されません。	XSCF CLIおよびWebで、LDAPの表示および設定操作は、同じユーザーアカウントを使用してください。
RTIF1-070914-020	User Manager画面のUser Account設定ページでパスワードの変更が "Change Password Error" になった時、REFRESHボタンをクリックすると、"No user. The request is aborted." のエラーメッセージが表示されます。	パスワードの変更を行う場合は、MenuのUser Managerを再度選択してください。
RTIF1-070914-021	Open BootPROM処理中にドメインの電源を切断すると、Domain hang-up detected (level3) のエラーログが登録される場合があります。	このエラーログは無視しても差し支えありません。
RTIF1-070914-023	Device Status画面でモデル毎のサポート外のドメインIDやXSBを指定するとパラメータエラーが表示されます。	モデル毎のサポート対象範囲のドメインID、XSB番号を指定してください。
RTIF1-071102-001	XSCFファームウェアはXSCF自身を監視し、矛盾点を見つけた場合は、XSCFを強制的にリセットすることがあります。	有効な回避策はありません。XSCFユニットがリセットするまでお待ちください。およそ5分で通常の動作に戻ります。
RTIF1-071102-002	snmpデーモンが終了する場合があります。	<code>setsnmp enable</code> コマンドを実行し、snmpデーモンを再起動してください。
RTIF1-071116-001	CPU/メモリボードユニットの活性交換で <code>addfru(8)</code> コマンドまたは <code>replacefru(8)</code> コマンドを使用したあと、さらにDR操作を行うと、ボードがDRで利用できないという間違ったメッセージでエラーになる場合があります。	<code>addfru(8)</code> または <code>replacefru(8)</code> コマンドを実行したあとに診断テストを実行してください。 <code>addfru(8)/replacefru(8)</code> コマンドで診断テストを実行し忘れた場合には、CPU/メモリボードユニットに対して <code>testsb(8)</code> コマンドを実行するか、 <code>deletefru(8)</code> コマンドでCPU/メモリボードユニットとI/Oユニットを削除してから <code>addfru(8)</code> コマンドと診断テストを行ってください。



表 6 XCP に関する特定の問題と回避方法 ( 続き )

ID	説明	回避方法
RTIF1-071116-003	COD画面においてcodusageの詳細表示が正しく表示されません。	XSCFコマンド showcodusage(8)を実行して表示してください。
RTIF1-071116-004	Internet Explorer 7 のブラウザを使用すると、ライセンスキーの削除ができない場合があります。	XSCFコマンド deletecodlicense(8) を実行してライセンスキーを削除してください。 または、以下のブラウザを使用してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Internet Explorer 6.0</li> <li>• Firefox 2.0 or later</li> <li>• Netscape Navigator 7.1 or later</li> </ul>
RTIF1-071129-003	PCIボックスの異常により、Solaris OSメッセージに以下のメッセージが出力されたとき、XSCFにはエラーログが登録されません。 SUNW-MSG-ID: SUN4-8000-4P, TYPE: Fault	有効な回避策はありません。
RTIF1-071129-004	以下のメッセージが出力され、Solaris OSがBootできない場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abnormal OpenBoot environment variable Boot process failed</li> <li>• ERROR: Invalid token ' ' FATAL: NVRAM contents corrupt; Reinitializing NVRAM parameters.</li> </ul>	設定されているOpenBoot PROM 環境変数の内容を確認してください。設定に異常がある場合は再度設定してください。
RTIF1-071227-001	XSCFで日付/時刻の書き込みが異常になる場合があります。ドメインの電源を投入したときに以下のメッセージが出力され、ドメインの電源が投入できない場合があります。 Poweron canceled due to invalid system date and time.	rebootxscf(8) コマンドによりXSCF を再起動してください。
RTIF1-071227-002	PCIボックスが接続された環境で、showhardconf(8)コマンドを実行すると、showhardconf(8)コマンドがハングアップしたように見える場合があります。	Ctrl-Cによりshowhardconf(8)コマンドを終了させ、再度showhardconf(8)コマンドを実行してください。
RTIF1-071227-003	Bootデバイスパスに対して、存在しないデバイス名を指定したことでOS Boot異常が発生すると、I/Oユニットのステータスが“Degraded”になる場合があります。	Bootデバイスパスに正しいデバイス名を指定してください。 I/Oユニットのステータスが“Degraded”になった場合は、I/Oユニットを交換してください。

# Solarisに関する特定の問題と回避方法

表 7 に、既知の問題とこれらの問題に対して実行可能な回避方法を示します。

表 7 Solaris に関する特定の問題と回避方法

CR ID	説明	回避方法
6348554	<p>以下のカード上で <code>cfgadm -c disconnect</code> コマンドを使用すると、<code>i_mdi_pi_offline</code> 中にコマンドがハングすることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SG-XPCIE2FC-QF4 Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb Dual-Port Fibre Channel PCI-E HBA</li><li>• SG-XPCIE1FC-QF4 Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb Single-Port Fibre Channel PCI-E HBA</li><li>• SG-XPCI2FC-QF4 Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb Dual-Port Fibre Channel PCI-X HBA</li><li>• SG-XPCI1FC-QF4 Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb Single-Port Fibre Channel PCI-X HBA</li></ul>	<p>回避方法はありません。この不具合に対応したパッチ126670-01を確認してください。</p>
6416224	<p>単一のNICカードの接続数が5,000を超えると、システムパフォーマンスが低下することがあります。</p>	<p>複数のNICカードを使用して、ネットワーク接続を分割してください。 これは、Solaris 10 8/07で修正されました。</p>
6440061	<p>ドメインのコンソールに、<code>ipsec_check_inbound_policy: Policy Failure for the incoming packet (not secure)</code>というメッセージが表示されることがあります。</p>	<p>このメッセージは無視しても差し支えありません。</p>
6441349	<p>システム内でI/Oエラーが発生したときに、システムがハングすることがあります。</p>	<p>現時点では、有効な回避方法はありません。 これは、Solaris 10 8/07で修正されました。</p>
6459540	<p>SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバの内蔵テープドライブユニットがテープの処理中にタイムアウトすることがあります。</p>	<p>以下の定義を、<code>/kernel/drv/st.conf</code> に追加してください。</p> <pre>tape-config-list = "SEAGATE_DAT DAT72-000", "SEAGATE_DAT____DAT72-000", "SEAGATE_DAT____DAT72-000"; SEAGATE_DAT____DAT72-000= 1,0x34,0,0x9639,4,0x00,0x8c,0x8c, 0x8c,3; "SEAGATE_DAT"と"DAT72-000"の間には、4つ の半角スペースがあります。</pre>

表 7 Solaris に関する特定の問題と回避方法（続き）

CR ID	説明	回避方法
6466617	PCI-Express スロットのHot Plug操作が速すぎると、PCI リーフのリセットが中断されて障害が発生し、 <code>cfgadm: Component system is busy</code> エラーが発生します。	<code>cfgadm -c</code> コマンドを続けて発行するときは、数秒の間隔をおいて発行してください。
6472153	SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバ以外のサーバ上にSolarisフラッシュアーカイブを作成し、それをSPARC Enterprise M4000/M5000 サーバにインストールすると、コンソールのTTYフラグが正しく設定されません。その結果、コンソールのハングを引き起こすことがあります。	インストールした直後にSPARC Enterprise M4000/M5000 サーバにtelnetで入り、コンソールのTTYフラグを以下のようにリセットします： <pre># sttydefs -r console # sttydefs -a console -i "9600 hupcl opost onlcr crtscts" -f "9600"</pre> この作業は1回だけ実行してください。
6481002	PCI-Expressカードを使用してネットワークからSolarisをインストールすると、パニックが発生することがあります。	Sun PCI-E Dual Gigabit Ethernet Adapter MMFカードまたはSun PCI-E Dual Gigabit Ethernet Adapter UTPカードを使用している場合は、これらのカードを使用してSolarisをインストールしないでください。代わりに、オンボードのGigabit Ethernetなど、他のネットワークデバイスを使用してください。
6485555	レースコンディションにより、オンボードのGigabit Ethernet NVRAMに障害が発生します。このレースコンディションが発生する可能性は、非常に低いものです。	現時点では、有効な回避方法はありません。これは、Solaris 10 8/07で修正されました。
6495303	PCIe Dual - Port Ultra320 SCSIコントローラカード(SG - (X)PCIE2SCSIU320Z)を、SPARC Enterprise M4000/M5000サーバのIOU slot 1で使用すると、システムパニックが発生することがあります。	このカードを、SPARC Enterprise M4000/M5000サーバ上のIOU Slot 1で使用しないでください。これは、Solaris10 8/07で修正されました。

表 7 Solaris に関する特定の問題と回避方法（続き）

CR ID	説明	回避方法
6496337	<p>uncorrectable error (UE) パニック後、"cpumem-diagnosis" モジュールのロードに失敗することがあります。システムは正しく機能しますが、通常このモジュールを使用しFMAによって自動的に診断されているイベントは、マニュアルでの診断が必要になります。</p> <p>例：</p> <p>SUNW-MSG-ID: FMD-8000-2K, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor</p> <p>EVENT-TIME: Thu Feb 15 15:46:57 JST 2007</p> <p>PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, CSN: BE80601007, HOSTNAME: col2-ff-em7-d0</p>	<p>問題が発生した場合、以下を実施してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以下のファイルを削除してください。 # rm /var/fm/fmd/ckpt/cpumem-diagnosis/cpumem-diagnosis</li> <li>2. fmdサービスをリスタートしてください。 # svcadm restart fmd</li> </ol> <p>問題を事前に回避する場合、 /lib/svc/method/svc-dumpadm の以下の場所に "rm -f /var/fm/fmd/ckpt/cpumem-diagnosis/cpumem-diagnosis" を追加してください。</p> <pre># # We haven't run savecore on a dump device yet # savedev=none  rm -f /var/fm/fmd/ckpt/cpumem- diagnosis/cpumem-diagnosis  #</pre> <p>これは、Solaris 10 8/07で修正されました。</p>
6498283	<p>ドメインで psradm を操作中に DR の deleteboard(8) コマンドを使用するとシステムがパニックすることがあります。</p>	<p>回避方法はありません。この不具合に対応したパッチが入手可能かどうか確認してください。</p> <p>これは、Solaris 10 8/07 で修正されました。</p>
6499304	<p>Correctable Error (CE) が多数発生すると、CPUがオフラインにならず、予期しないメッセージがコンソール上に表示されます。</p> <p>例:</p> <p>SUNW-MSG-ID: FMD-8000-11, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor</p> <p>EVENT-TIME: Fri Feb 2 18:31:07 JST 2007</p> <p>PLATFORM: SPARC-Enterprise, CSN: BE80601035, HOSTNAME: FF2-35-0</p>	<p>XSCFでCPUステータスを確認してください。</p> <p>これは、Solaris 10 8/07で修正されました。</p>

表 7 Solaris に関する特定の問題と回避方法（続き）

CR ID	説明	回避方法
6502204	<p>CPU UEパニック後、ブート中に、予期しないエラーメッセージがコンソール上に表示されることがあります。</p> <p>例:            SUNW-MSG-ID: FMD-8000-11, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor            EVENT-TIME: Tue Jan 9 20:45:08 JST 2007            PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise,            CSN: 2030636002, HOSTNAME: P2-DC1-16-d0</p>	<p>予期しないメッセージが表示されたら、XSCFのshowdomainstatus(8)コマンドでドメインステータスを確認してください。</p> <p>これは、Solaris 10 8/07 で修正されました。</p>
6502750	<p>PCI Hot Plugによるカードの挿入または取り外しに対する通知メッセージが出力されないことがあります。</p>	<p>現時点では、有効な回避方法はありません。</p> <p>これは、Solaris 10 8/07 で修正されました。</p>
6508432	<p>I/Oスロット1またはPCIボックスにおいて、Correctable エラー（CE）が大量に発生した場合、修正可能なエラーであるにも関わらず、ドメインがパニックすることがあります。</p>	<p>/etc/system に以下の設定を行い、ドメインをリブートしてください。</p> <pre>set pcie:pcie_aer_ce_mask = 0x2001</pre> <p>これは、Solaris 10 8/07で修正されました。</p>
6508434	<p>PCI Hot Plugにより、PCI-Xカードの増設およびPCI-Xの交換を行うとドメインがパニックする場合があります。</p>	<p>PCI Hot Plug 機能により、同一スロット上のPCI-Xカードの種類を変更しないでください。</p> <p>これは、Solaris 10 8/07で修正されました。</p>
6509337	<p>s10s_u3WANブートに失敗し、サーバが「416: Requested Range Not Satisfiable」を返しました。</p>	<p>これは、Solaris 10 8/07 で修正されました。</p>
6510779	<p>大規模シングルドメイン構成上、システムが誤って非常に高い負荷平均を報告することがあります。</p>	<p>回避方法はありません。</p>
6510861	<p>Dual-Channel Ultra320 SCSI Card (SE0X75C2F, SE0X75C2X)を搭載している場合、correctable error (CE) が発生するとパニックします。</p>	<p>Dual-Channel Ultra320 SCSI Card (SE0X75C2F, SE0X75C2X)を搭載した場合に、これらのエラーをマスクするには、以下を/etc/system のファイルに追加してから、ドメインをリブートしてください:</p> <pre>set pcie:pcie_aer_ce_mask = 0x31c1</pre> <p>これは、Solaris 10 8/07で修正されました。</p>

表 7 Solaris に関する特定の問題と回避方法（続き）

CR ID	説明	回避方法
6511374	システム構成変更後、予期しないエラーメッセージがコンソール上に表示されることがあります。 例: WARNING: Translation error source /LSB0/B0/0, PA 3c00000000, target /LSB0/B0/20000000	このメッセージは無視しても差し支えありません。
6515648	dr@0:SB1::memoryの失敗時、「Replumb Failed」の問題が発生します。	DR操作が完了したら、手動で設定できます。インターフェースを手動で再設定する手順の例は、次のとおりです。 # ifconfig interface plumb xxx.xxx.xxx.xxx netmask + broadcast + up # ifconfig interface group group-name # ifconfig interface addif xxx.xxx.xxx.xxx -failover deprecated up  この回避方法は、/etc/hostname.<interface>ファイルがIPMPグループに対して正しく設定されており、修正の必要がないことを前提としています。上述の例で使用しているIPアドレスは、以前使用していたIPアドレスおよび/etc/hostname.<interface>ファイルと一致していなければなりません。
6516135	cfgadm(1M)によりデバイスや Ap_Id が正しく表示されないことがあります。	以下の操作を使用して、すべてのPCIスロットを表示してください。 1) devfsadm (at Solaris prompt) 2) cfgadm
6519290	スワップデバイス上の大量のI/OがI/O性能をはるかに上回ることによって、システムがハングしたように見える場合があります。必要とされるI/Oの量は、メモリの不足や/tmpの頻繁な使用など、さまざまな方法で生成される可能性があります。	以下を /etc/system のファイルに追加してから、ドメインをリブートしてください。 set maxfastscan=0x2000
6520990	Dynamic Reconfiguration (DR) によるカーネルボードの deleteboard(8)コマンドを実施した場合、ドメインがパニックすることがあります。	この問題を回避するために、以下を /etc/system のファイルに追加してからリブートしてください。 set drmach:fmem_timeout = 30 これは、Solaris 10 8/07 で修正されました。

表 7 Solaris に関する特定の問題と回避方法（続き）

CR ID	説明	回避方法
6522017	ZFSファイルシステムを使用しているドメインでは、DRが失敗することがあります。	etc/system に <code>zfs_arc_max</code> パラメータを設定し、ZFSが割り当てられるカーネルメモリ量を減らしてください。以下の例は、512Mバイトに設定しています。  <code>set zfs_arc_max = 0x20000000</code>
6522433	CPU ハードエラーが発生した後、ドメイン上の <code>fmddump(1M)</code> コマンドで表示される故障コンポーネントが誤って表示されることがあります。	XSCF でシステムステータスを確認してください。
6527811	PCI カードを搭載したPCI ボックスを PCI <code>hotplug</code> で追加した場合、PCI ボックス内の PCI カードの情報が XSCF の <code>showhardconf(8)</code> で表示されません。	この不具合に対応したパッチ128346-01を確認してください。
6529714	1台のI/Oポートに4枚を超えるX4447A-ZカードまたはX1027A-Z1カードを組み込もうとすると、警告メッセージが表示されます。	現時点では、有効な回避方法はありません。
6530178	DR の <code>addboard(8)</code> コマンドがハングする場合があります。問題が検出されると、それ以上のDR操作はブロックされます。復旧にはドメインのリポートが必要です。	回避方法はありません。 これは、Solaris 10 8/07 で修正されました。
6530288	<code>cfgadm(1M)</code> コマンドで表示される <code>Ap_Id</code> が正しく表示されないことがあります。	現時点では、有効な回避方法はありません。 これは、Solaris 10 8/07 で修正されました。
6530753	PCIボックスのPCIスロットの一部が、通常のブート動作中に表示されません	以下の操作のいずれかを使用して、すべてのPCIスロットを表示してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>boot -r</code> (at OpenBoot PROM prompt)</li> <li>• <code>devfsadm -C</code> (at Solaris prompt)</li> <li>• <code>cfgadm</code> (twice at Solaris prompt)</li> </ul>
6531036	ネットワークインストール後、 <code>network initialization failed</code> のエラーメッセージが繰り返し表示されることがあります。	現時点では、有効な回避方法はありません。メッセージを無視してください。
6531668	DR中にHot Plug処理を多重で実行すると、システムがハングします。	現時点では、有効な回避方法はありません。

表 7 Solaris に関する特定の問題と回避方法 ( 続き )

CR ID	説明	回避方法
6532215	ドメインのブート時に volfs や dscp サービスの起動が失敗することがあります。  svc:/platform/sun4u/dscp:default: Method "/lib/svc/method/svc-dscp start" failed with exit status 95.  svc:/system/filesystem/volfs:default: Method or service exit timed out. Killing contract 59.	ドメイン起動後にサービスを再起動してください。  本問題を事前に回避する場合は以下を設定してください。  # svccfg -s dscp setprop start/timeout_seconds=count: 300  # svccfg -s volfs setprop start/timeout_seconds=count: 300  # svcadm refresh dscp  # svcadm refresh volfs
6534471	ドメインがパニックすることがあります。	以下を /etc/system のファイルに追加してから、ドメインをリブートしてください。 set heaplp_use_stlb=0  これは、125100-06およびSolaris 10 8/07で修正されました。
6535564	DR で追加したシステムボード上の PCI スロット #0, #1 または PCI ボックスに対する PCI Hot Plug が失敗することがあります。	回避方法はありません。PCI Hot Plug の代わりに DR によりカードの追加・削除を実施してください。  これは、Solaris 10 8/07 で修正されました。
6536564	I/O デバイスでハードエラーが発生した場合、Solaris Fault Management Architecture が正しい診断をしないため、XSCF 上の showlogs(8) や showstatus(8) コマンドが誤った故障箇所を表示することがあります。	この問題を回避するために、以下をドメインで実行してください。  # cd /usr/platform/SUNW,SPARC-Enterprise/lib/fm/topo/plugins # mv ioboard.so ioboard.so.orig # svcadm restart fmd  上記を設定後、以下のメッセージが表示された場合は、営業担当者または当社技術員にご連絡ください。  例 : SUNW-MSG-ID: SUNOS-8000-1L, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Sun May 6 18:22:24 PDT 2007 PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, CSN: BE80601007, HOSTNAME: sparc  これは、125369-05で修正されました。
6537511	セキュリティテスト実行中に Bluetooth パートナーがハングします。	アプリケーションサーバを再起動してください。



表 7 Solaris に関する特定の問題と回避方法（続き）

CR ID	説明	回避方法
6539084	Sun 製の PCIe Quad-port Gigabit Ethernet アダプター UTP カード (X4447A-Z) がリポート中に、ごくまれにパニックすることがあります。	回避方法はありません。 これは、125670-01 で修正されました。
6539909	boot net install コマンドを使用して Solaris OS をインストールしているとき、ネットワークアクセスに以下の I/O カードを使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• X4447A-Z/X4447A-Z, PCIe Quad-port Gigabit Ethernet Adapter UTP</li> <li>• X1027A-Z/X1027A-Z, PCIe Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP</li> </ul>	Solaris 10 11/06 が稼働中の場合は、代替のネットワークカードまたはオンボードネットワークデバイスを使用し、ネットワーク経由で Solaris OS をインストールしてください。
6542632	driver attach が失敗すると、PCIe モジュールにメモリアークが発生します。	回避方法はありません。 これは、Solaris 10 8/07 で修正されました。
6545143	kcapedemon が kcage 領域を拡張している場合、ユーザースタックがその拡張領域に存在するときは、その領域はデマップされ、flushw ハンドラが実行されている間に、ptl_1 パニックが発生する可能性があります。	回避方法はありません。この問題を解決するために利用可能なパッチがあるかどうかを確認してください。
6545685	OS コンソールに以下のメッセージが表示された場合、以降のリポートにおいて、メモリ縮退もしくは XSB 縮退が発生することがあります。 例： mc-opl: WARNING: mc-opl rewrite timeout on /LSB0/B0	/etc/system に以下の設定を行い、ドメインをリポートしてください。 set mc-opl:mc_max_rewrite_loop = 20000
6546188	以下のカード上でホットプラグ(cfgadm(1M)) および DR 操作(addboard(8) および deleteboard(8)) を実行中、システムがパニックします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• X4447A-Z, PCI-e Quad-port Gigabit Ethernet Adapter UTP</li> <li>• X1027A-Z1, PCI-e Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP Low profile Adapter</li> </ul>	回避方法はありません。 Solaris 10 8/07 をご使用の場合は、パッチ 127741-01 を確認してください。 Solaris 10 11/06 をご使用の場合は、パッチ 125670-04 を確認してください。 注) これらのカードをスロット 1 に搭載したときのホットプラグに関する問題については、CR 6608404 を参照してください。

表 7 Solaris に関する特定の問題と回避方法（続き）

CR ID	説明	回避方法
6551356	<p>これまで未設定だったカードを設定するために hotplug (cfgadm(1M)) を実行中、システムがパニックします。システムがパニックする直前に、"WARNING: PCI Expansion ROM is not accessible" というメッセージがコンソール上に表示されます。この不具合によって、以下のカードが影響を受けます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• X4447A-Z, PCI-e Quad-port Gigabit Ethernet Adapter UTP</li> <li>• X1027A-Z1, PCI-e Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP Low profile Adapter</li> </ul>	<p>cfgadm -c disconnect を実行し、カードを完全に削除してください。最低10秒間待つてから、cfgadm -c configure コマンドを使用して、カードを元のドメインに設定することができます。</p> <p>パッチ127741-01を確認してください。</p>
6556742	<p>DR中、DiskSuiteがmetadbを読めないとき、システムがパニックします。このバグは、以下のカードに影響します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SG-XPCIE2FC-QF4, 4Gb PCI-e Dual-Port Fibre Channel HBA</li> <li>• SG-XPCIE1FC-QF4, 4Gb PCI-e Single-Port Fibre Channel HBA</li> <li>• SG-XPCI2FC-QF4, 4Gb PCI-X Dual-Port Fibre Channel HBA</li> <li>• SG-XPCI1FC-QF4, 4Gb PCI-X Single-Port Fibre Channel HBA</li> </ul>	<p>metadbの複製データに別のHost Bus Adaptor経由でアクセス可能であれば、パニックは回避できます。</p> <p>パッチ125166-06を確認してください。</p>
6559504	<p>以下のカードを使用すると、コンソール上に、"nxge: NOTICE: nxge_ipp_eccue_valid_check: rd_ptr = nnn wr_ptr = nnn" という形式のメッセージが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• X4447A-Z, PCI-e Quad-port Gigabit Ethernet Adapter UTP</li> <li>• X1027A-Z1, PCI-e Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP Low profile Adapter</li> </ul>	<p>このメッセージは無視しても差し支えありません。</p> <p>Solaris 10 8/07をご使用の場合は、パッチ127741-01を確認してください。</p>
6563785	<p>以下のカードの接続を解除したあと、すぐに再接続すると、ホットプラグ操作が失敗する場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SG-XPCIE2SCSIU320Z Sun StorageTek PCI-E Dual-Port Ultra320 SCSI HBA</li> <li>• SGXPCI2SCSILM320-Z Sun StorageTek PCI Dual-Port Ultra320 SCSI HBA</li> </ul>	<p>接続を解除したあと、2、3秒待つてから再接続してください。</p> <p>パッチ127750-01を確認してください。</p>

表 7 Solaris に関する特定の問題と回避方法 ( 続き )

CR ID	説明	回避方法
6564332	Sun Crypto Accelerator (SCA) 6000カードでホットプラグ操作を行うと、SPARC Enterprise M8000/M9000サーバがパニックまたはハングアップします。	SCA6000ドライバのバージョン1.0はホットプラグをサポートしていないため、ホットプラグ操作を行わないでください。 必要なbootstrapファームウェアをアップグレードしたあと、SCA6000ドライバのバージョン1.1、およびファームウェアでホットプラグ操作がサポートされます。 注) Sun製Crypto Accelerator (SCA) 6000カードをスロット1に搭載したときのホットプラグに関する問題については、CR 6619344を参照してください。(FFonly)
6564934	以下のネットワークカードを使用している場合、固定メモリを含むボードに対してDRのdeleteboard(8)コマンドを実行すると、接続が壊れてしまいます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• X4447A-Z, PCI-e Quad-port Gigabit Ethernet Adapter UTP</li> <li>• X1027A-Z1, PCI-e Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP Low profile Adapter</li> </ul>	DR操作が完了したら、影響するネットワークインターフェースを再設定してください。基本的なネットワーク設定手順については、ipconfigのマニュアルページを参照してください。 パッチ127741-01を確認してください。
6568417	CPU DR deleteboard(8) 操作が正常終了後、以下のネットワークインターフェースを使用中に、システムがパニックします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• X4447A-Z, PCI-e Quad-port Gigabit Ethernet Adapter UTP</li> <li>• X1027A-Z1, PCI-e Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP Low profile Adapter</li> </ul>	/etc/system に以下を追加し、システムをリブートしてください。  set ip:ip_soft_rings_cnt=0  パッチ127111-02を確認してください。
6571370	以下のカードを使用すると、ストレステストでデータ破壊が起こる場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• X4447A-Z, PCI-e Quad-port Gigabit Ethernet Adapter UTP</li> <li>• X1027A-Z1, PCI-e Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP Low profile Adapter</li> </ul>	/etc/systemに以下の1行を追加して、システムをリブートしてください。 set nxge:nxge_rx_threshold_hi=0 Solaris 10 8/07 をご使用の場合は、パッチ127741-01 を確認してください。 Solaris 10 11/06をご使用の場合は、パッチ125670-04を確認してください。
6572827	SPARC Enterprise M4000/M5000サーバのprtdiag -vコマンドの出力に「Type」という列があります。Typeでは各デバイスに対して「PCIe」、「PCIx」、「PCI」、「UNKN」のいずれかが表示されます。これらの値を表示するためのアルゴリズムに問題があります。PCI-Xリーフデバイスには「PCI」、古いPCIデバイスには「UNKN」と表示されます。	有効な回避策はありません。

表 7 Solaris に関する特定の問題と回避方法（続き）

CR ID	説明	回避方法
6589546	<p>prtdiag(8)コマンドは、以下のカードに対して、すべてのI/Oデバイスを表示しません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SG-XPCIE2FC-EM4 Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb Dual-Port Fibre Channel PCI-E HBA</li> <li>• SG-XPCIE1FC-EM4 Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb Single-Port Fibre Channel PCI-E HBA</li> </ul>	<p>すべてを出力する場合は、prtdiag -vコマンドを使用してください。</p>
6589833	<p>DRのaddboard(8)コマンドを使用し、Sun StorageTek Enterprise Class 4Gb Dual-Port Fibre Channel PCI-E HBA card (SG-XPCIE2FC-QF4)の追加を、SAPプロセスがこのカードに取り付けられているストレージデバイスにアクセスを試みるのと同じタイミングで行おうとすると、システムのハングを引き起こすことがあります。以下のカードが、情報量の多いネットワークトラフィック上で使用されていると、システムハング発生の可能性が高まります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• X4447A-Z, PCI-e Quad-port Gigabit Ethernet Adapter UTP</li> <li>• X1027A-Z1, PCI-e Dual 10 Gigabit Ethernet Fiber XFP Low profile Adapter</li> </ul>	<p>回避方法はありません。この不具合に対応したパッチが入手可能かどうか確認してください。</p>
6592302	<p>DR操作が正常に終了しなかった場合は、一部のメモリが組み込まれたままになることがあります。</p>	<p>再度deleteboard(8)コマンドを実行してください。</p>
6600730	<p>ブート時のメッセージに関係のない文字が表示されます。</p>	<p>関係のない文字は無視しても問題ありません。</p>
6608404	<p>以下のカードをスロット1に搭載した場合にホットプラグ操作を行うと、他のネットワークデバイスがフェイルすることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• X4447A-Z, PCI-e Quad-port Gigabit Ethernet Adapter UTP</li> </ul>	<p>この問題を回避するために、このカードをスロット1に搭載しないでください。</p>
6619344	<p>以下のカードをスロット1に搭載した場合、ホットプラグ操作が行えないことがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sun Crypto Accelerator (SCA) 6000</li> </ul>	<p>この問題を回避するために、このカードをスロット1に搭載しないでください。</p>

## ターゲットボードのカーネルメモリの識別

1. XSCFにログインします。
2. 次のコマンドを実行します。

```
XSCF> showdevices -d domain_id
```

次の例は、showdevices -dコマンドの出力を示したもので、0 はdomain\_id です。

```
XSCF> showdevices -d 0
```

```
...
```

```
Memory:
```

```
-----
```

DID	XSB	board mem MB	perm mem MB	base address	domain mem MB	target XSB	deleted mem MB	remaining mem MB
00	00-0	8192	0	0x0000000000000000	24576			
00	00-2	8192	1674	0x000003c000000000	24576			
00	00-3	8192	0	0x0000034000000000	24576			

```
...
```

4列目の「perm mem MB」のエントリの値がゼロ以外の場合、カーネルメモリが存在することを示します。

この例は、1674MBのカーネルメモリが00-2にあることを示しています。

ボードにカーネルメモリがある場合、deleteboard(8)コマンドまたはmoveboard(8)コマンドを実行すると、次の通知が表示されます。

```
System may be temporarily suspended, proceed? [y|n]:
```

## XCP 1050以降へのアップグレード準備

1. "admin" と名づけられたアカウントを削除します。

showuser -luコマンドを使って、すべてのXSCFアカウントを一覧表示させます。"admin" と名づけられたアカウントはいずれも、XCP 1050以降へのアップグレードの前に削除しなければなりません。このアカウント名が、XCP 1050以降用に予約されます。アカウントを削除するには、deleteuser(8)コマンドを使用してください。

# XCP104xからXCP 1050以降へのアップグレード

以降の手順は、XCP1060へのアップグレードを例にして説明します。

---

**注** – XSCFのリセット時に、LAN接続が切断されます。XCPアップグレード手順を簡素化するため、XSCFシリアル接続を使用することを推奨します。

---

1. プラットフォーム管理権限をもつアカウントで、XSCFUにログインします。
2. `showstatus(8)` コマンドを使用して、FaultedまたはDeconfiguredの状態にあるコンポーネントが存在していないことを確認します。

```
XSCF> showstatus
```

システム初期化中、障害が見つからなければ、`showstatus(8)` プロンプトが返ります。リストに何かが表示された場合、次の手順に進む前に、当社技術員にご連絡ください。

---

**注** – BUI、あるいは`snapshot(8)`コマンドを使用して情報を採取してください。この情報は、万が一、本手順実行中に問題が発生した場合の原因解析に役立ちます。

---

3. すべてのドメインを電源オフします。

```
XSCF> poweroff -a
```

4. すべてのドメインが停止していることを確認します。

```
XSCF> showlogs power
```

5. オペレータパネルのキー位置をLockedからServiceに変更します。
6. XSCF snapshotを収集し、アップグレード前のシステムステータスをアーカイブします。

```
XSCF> snapshot -t user@host:directory
```

7. BUIを使用して、XCP 1060のアップグレードイメージをアップロードします。

- flashupdate(8)コマンドを使用して、ファームウェアをアップデートします。



**注意** - flashupdate(8) コマンドは、片方の bank をアップデートし、XSCF をリセットしてから、もう片方の bank のアップデートを開始します。current と reserve の bank が両方ともアップデートされたことを確認してください。両方の bank が XCP 版数 1060 を表示したら、次の手順に進んでください。

```
XSCF> flashupdate -c update -m xcp -s version
```

アップデートするXCPの版数を指定します。この例では、1060です。

- アップデートの完了を確認します。

```
XSCF> showlogs event
```

アップデート中に異常が発生しないことを確認します。

- XSCFU#0のcurrentとreserveの両方のbankが、アップデートされたXCP版数を表示することを確認します。

```
XSCF> version -c xcp

XSCF#0 (Active)
XCP0 (Reserve): 1060
XCP1 (Current): 1060
```

XSCF#0のCurrentおよびReserveのbankがXCP版数1060を表示しない場合、当社技術員にご連絡ください。

- showlogs error -v および showstatus(8)コマンドを使用して、異常が発生していないことを確認します。

```
XSCF> showlogs error -v
XSCF> showstatus
```

XSCFのハードウェアに何らかの異常を見つけた場合は、当社技術員にご連絡ください。

- すべてのドメインを電源オンします。

```
XSCF> poweron -a
```

13. XSCFU#0にログインし、すべてのドメインが正しく起動することを確認します。

```
XSCF> showlogs power
```

14. 新たなエラーが発生していないことを確認します。

```
XSCF> showlogs error
```

異常が見つかった場合は、適切な保守作業を行ってください。異常が見つからなければ、[Step 15](#)に進んでください。

15. オペレータパネルのキースイッチ位置をServiceからLockedに戻します。



# ソフトウェアマニュアルの変更予定

ここでは、SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバのソフトウェアマニュアルに関して、出版後にわかった最新のソフトウェアに関する情報やマニュアルの変更予定を示します。

なお、『SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000サーバ XSCFリファレンスマニュアル』に関する変更内容は、特に断りのないかぎり、マニュアルページにも適用されます。また、マニュアルページの情報よりも優先されます。

表 8 に、マニュアルの変更予定を示します。

表 8 マニュアルの変更予定

マニュアル	ページ	変更内容
SPARC Enterprise M4000/M5000 サーバに関するすべてのドキュメント		すべてのDVD という表記は、CD-RW/DVD-RWに読み替えてください。
SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ XSCF リファレンスマニュアル	setpowerupdate(8) マニュアルページ	以下のような記述が「詳細説明」に追加されます。 オペレーターパネルから電源が投入された場合、暖機運転時間や起動までの待ち時間に設定した値は無視されます。これらの時間を設定して起動時に監視する場合は、poweron(8) コマンドを使用してください。
	setupplatform(8) マニュアルページ	-p user オプションには useradm 権限が必要です。 -p network オプションには platadm 権限が必要です。 -p altitude オプションには platadm 権限が必要です。 -p timezone オプションには platadm 権限が必要です。

