

LTE WiFi USB ドングル Ver. 00.00.90.999 変更内容一覧

□ 修正内容

No.	影響範囲	内容
1	Ver.00.00.87.999～	特定の SIM を利用した際、AC アダプタへの挿抜を繰り返すと、LTE ネットワークへの接続に時間がかかる場合がある事象を改善。