

LTE WiFi USB ドングル Ver. 01.00.01.6613 変更内容一覧

□ 修正内容

No.	影響範囲	内容
1	Ver. 01.00.01.6560～	起動時に LTE 接続できなくなる事象の改善 "mount failed"発生時のリカバリ処理で APN 設定等の情報が初期化され、LTE 接続ができなくなる事象を改善。
2	Ver. 01.00.01.6560～	サブネットマスクの改善 DHCP サーバアドレス設定時に選択したアドレスによって設定されるサブネットマスクが異なっていた事象を改善。
3	Ver. 01.00.01.6560～	SSH 鍵交換アルゴリズムの改善 Si-L10 でサポートされていた SSH 鍵交換アルゴリズムをサポートするように改善。