

## Si- R220C V32.05 変更内容一覧

### 修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V32.03	フラグメントパケットの内容が不正になる場合がある。
2	V32.03	Si- R220CをSDN回線へマルチドロップ構成にて接続する環境において、他装置 網によりBchが使用中の場合、端末識別子 (TEI) の獲得に失敗しUSDN通信が行えないことがある。
3	V32.03	通信中着信を受け付けた場合に、発着信ができなくなる。