

## Si-R240B V34.03 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V33.00～	動作中に無線LANドライバのエラーログ [b20z0103] detailコード 0x00000020(チップリセットに失敗、zはslot番号1 or 2)を記録し、無線LAN経由の通信が停止する場合がある。無線LAN以外のインタフェースの通信は影響なし。