

Si-R80brin V02.01 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V02.00	SiR80brinのLAN1 インタフェースにおいて、データ受信時にハードウェアエラー(PCIエラー)が発生し、運用中の装置が再起動することがある。