

Si-R G21x V20.55 変更内容一覧

□修正内容

| No. | 影響範囲 | 内容 |
|-----|----------------------------------|--|
| 1 | V20.00~V20.54 ・IPsec転送フレーム送信時 | IPsec等のトンネルインタフェース経由で受信したパケットがフラグメント対象パケットである場合、装置が(error code [d4000001:xxxxxxx] または [0000042:fffffee])で再起動することがある。 |