## Si-R GX500 V01.07 変更内容一覧

□機能追加・改善

No	項目	追加内容

## □修正内容

No.	影響範囲	
1	V01.00	装置稼働時間が1553日と10時間を超えると、VRRP機能の切替や、性能劣化が発生する。
	V01.01	
	V01.02	
	V01.03	
	V01.05	
	V01.06	