

## Si-R GX500 V01.08 変更内容一覧

### □機能追加・改善

No.	項目	内容
1	データコネク	複数拠点との接続方法を改善しました。

### □修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V01.00～V01.07	etherポートのspeed-duplexを固定に設定すると、装置起動後にリンクアップ・リンクダウンを繰り返すことがある。
2	V01.00～V01.07	リンクアップ・ダウン発生後、etherポートのSPD/LNKランプが点灯しなくなることがある。
3	V01.00～V01.07	管理用ポートのspeed-duplexを固定に設定すると、一時的に管理用ポートのリンクダウン・アップが発生することがある。