

Si-R GX500 V01.10 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V01.00～V01.09	リンクアグリゲーション構成時にMAC学習が正常に行われず、パケットのフラッディングが発生することがある。
2	V01.06～V01.09	VRF機能使用時にBGP経路広報設定の動的定義反映を行うと、BGP制御デーモンが再起動することがある。(また、VRRP機能使用時はVRRPの切替わりが一時的に発生することがある)