

Si-R GX500 V01.11 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V01.00～V01.10	IKEのNATトラバーサル機能使用時に、IKEパケットが破棄されIPsec接続できないことがある。