

## SR-M20AP1V02.04 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V01.01~V02.03	SR-M20AP1において送信タイムアウト事象(transmission is not completed.のsyslog)が発生し、無線LAN通信が停止する場合があります。
2	V01.01~V02.03	SR-M宛のフラグメントされたフレームを受信した場合に、フレームが破棄されアプリケーションがエラーとなることがある。
3	V02.02~V02.03	無線LANの送信レート制御が正しく動作しない場合があります