

SR-M20AP1 V02.11 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V01.01 ~ V02.10	装置起動時に[b3001011]や[b3001012]のエラーログを誤って出力する場合がある。