

SR-M20AP1 V02.12 変更内容一覧

□修正内容

| No. | 影響範囲 | 内容 |
|-----|-----------------|--|
| 1 | V01.01 ~ V02.11 | 5G帯でレーダーを検出してチャンネル移動した後、最大接続端末数に余裕があるにも関わらず、最大数まで接続できなくなる場合がある。 |
| 2 | V01.01 ~ V02.11 | レーダー検出後のCSA(チャンネル変更通知)中(約1秒)に無線LANインタフェースを停止するとSCAN/INIT状態のままとなり、以降、無線LAN端末が接続できなくなる場合がある。 |