

SR-M50AP1 V03.01 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V03.00	無線送信電力の出力値が設計値と異なっている。
2	V03.00	高速転送モード(system bridge acceleration mode enable)時に、無線LAN端末からARPパケットを受信した場合、有線から無線LAN端末への通信が出来なくなる。