

## SR-M50AP1 V03.02 変更内容一覧

### □修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V03.00～V03.01	有線から無線への通信において、接続中の無線LAN端末宛ユニキャストパケットのVIDが、その端末に割り当てられたVIDと異なっているとシステムの再起動が発生することがある。