

## SR-M20AP2 V02.13 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V02.09 ~ V02.12	無線LAN管理機能にて情報取得中に、装置が無応答または再起動することがある。