

SR-M50AP1 V03.09 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V03.00～V03.08	無線LANインターフェースをdhcp service clientとして運用中にシステムダウンする場合がある。
2	V03.00～V03.08	PMF有効時、Association Responseを受信した後の非暗号の切断フレームを正常に処理できない。
3	V03.00～V03.08	無線フレームの送信が停止した際に、バッファ枯渇でシステムダウンする場合がある。
4	V03.00～V03.08	show wlan sta detailコマンド表示に接続している無線LAN端末のPMF状態を追加する。