

SR-S328TR1 V13.09 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V13.08	未サポートの光モジュールを挿入するとERRORランプが点滅する。ハードウェア異常ではなく、さらにスイッチング動作やコンソール操作など運用機能にも影響なし。
2	V13.08	IGMPスヌープ機能を動的定義変更にて有効にした場合、Querier動作モードが無効設定にも関わらず有効となる場合がある。
3	V13.08	etherL3監視機能を併用した場合、無線LAN管理機能の状態表示コマンドの実行開始が数秒～2分程度遅れる場合がある。
4	V13.08	ルータからプレフィックス情報を含むRAを受信しても、そのプレフィックス情報を破棄する場合がある。