

SR-S716C2 V13.01 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V13.00	ポート5以降に実装したSFPモジュールが正しく認識されない。