SSLv3 プロトコルの脆弱性(CVE-2014-3566)の影響を受ける可能性のある製品一覧

2015/3/17

※本表に記載のない製品については、基本的に CVE-2014-3566 による影響はございませんが、精査の結果影響有ることが判明した場合は、本表を随時更新していきます。

製品名	影響を受ける可能性	対応	備考
PRIMEQUEST1000 シリーズ	影響有り	ファームウェア改版で対応予定 公開時期 ：2015 年 5~6 月予定 既存の版数を使用する場合は、アクセスを行うブラウザ側で SSLv3 を無効化してください。	2015/3/17 最新状況反映
PRIMEQUEST2000 シリーズ	影響有り	同上	同上
PRIMEQUEST400/500 シリーズ	影響有り	ファームウェア改版予定なし アクセスを行うブラウザ側で SSLv3 を無効化してください。	
PRIMEQUEST 1000/2000 シリーズ ASP 動作機構キット v1.0/v1.1	影響有り	ASP-OS については、「ネットワークセキュリティ」のマニュアルを参照し、WWW サーバの定義を変更(SSLv3 を無効)してください。 動作機構マネージャーについては、検討中。	
デジタル KVM スイッチ(8 ポート/16 ポート/32 ポート) (PY-KVAD08/16/32)	影響有り	ファームウェア 1.20.24.23709 で対応 公開時期 ：2015 年 2 月済	2015/3/17 最新状況反映
アナログ KVM スイッチ(8 ポート/16 ポート) (PY-KVAA08/16)	影響有り	ファームウェア改版で対応予定 公開時期 ：2015 年 4 月予定 当面の対処方法は検討中	
Smart-UPS 用ネットワークマネジメントカード(PY-UPC01)	影響有り	ファームウェア改版で対応予定 公開時期 ：2015 年 5~6 月予定 既存の版数を使用する場合は、アクセスを行うブラウザ側で SSLv3 を無効化してください。	2015/3/17 最新状況反映
ServerView Operations Manager for Linux	影響有り	V7.01.03 で対応済み。 V7.01.03 未満をご使用の場合は、別紙を参照し、SSL v3 を無効化してください。	同上
ServerView Operations Manager for Windows	影響有り	同上	同上
ServerView RAID Manager for Linux	影響有り	V6.0.3 で対応済み。 (SSLv3.0 を使用しないオプションを用意) 既存の版数を使用する場合は、アクセスを行うブラウザ側で SSLv3 を無効化してください。	
ServerView RAID Manager for Windows	影響有り	同上	
PRIMEQUEST Server Agent (PQ1000Type1 シリーズ向け)	影響有り	IE の設定で SSLv3 を無効にして利用ください。	
PRIMEQUEST Server Agent (PQ400/500 シリーズ向け)	影響有り	同上	
ServerView Mission Critical Option (PQ1000Type2 シリーズ向け)	調査中		
ServerView Mission Critical Option (PQ2000 シリーズ向け)	調査中		
ServerView Mission Critical Option for VM (PQ1000Type1/Type2 シリーズ向け)	調査中		