

## SANnetII FC 接続検証結果

対象機種 : PRIMEPOWER 200 及び、  
Fibre Channel HBA PW008FC2-NM

評価期間 : 2003年4月14日 ~ 2003年6月13日

### <所見> 判定 : 良

PRIMEPOWER200 (Solaris 8 OE) に、Fibre Channel HBA (PW008FC2-NM) を使用し、SANnetII FC との接続検証を実施した。結果として、正常に伝送出来ることを確認した。

部門長	担当

## 目次

1. 検証の目的	3
2. 検証システム構成	3
3. ハードウェア構成	4
4. ソフトウェア構成	5
5. 検証スケジュール	6
6. 評価結果	6
7. 問題点	6
8. 残件	6

## 1. 検証の目的

PRIMEPOWER200 (Solaris 8 OE) に、HBA PW008FC2-NM を使用し、SANnetII FC を接続し、動作確認および、性能測定を実施した。

### 1) 対象機器

メーカー	品名	型名	シリアル番号	備考
Fujitsu	PRIMEPOWER 200	PP02CP1S1	100053	
Fujitsu	Fibre Channel HBA	PW008FC2-NM	0e24 41cc 0e24 4297	
Dothill	SANnet II FC	DHS0009-01	245-2723-6445	F/W: 3.27K

## 2. 検証システム構成

### 2.1 システム構成




図1 システム構成図

### 3. ハードウェア構成

#### 3.1 ハードウェア構成

##### 1) ホスト


No.	メーカー名	名称	型番	数量	シリアル番号
1	-	PRIMEPOWER 200	-	-	-
	Fujitsu	本体	PP02CP1S1	1	100053
	Fujitsu	Fibre Channel HBA	PW008FC2-NM	2	0e24 41cc 0e24 4297
	Fujitsu	18.1"液晶ディスプレイ	X7127B	1	662
	Sun	キーボード	TYPE 6	1	3201274-01
	Sun	マウス	Crossbow	1	2377431M 06D

##### 2) RAID

No.	メーカー名	名称	型番	数量	シリアル番号
1	-	SANnetII FC	-	-	-
	Dothill	本体	DHS0009-01	1	245-2723-6445
	-	RAIDコントローラ	82-00001109	2	3705537000501 3705537000452
	-	コントローラメモリ (1024MB)	-	2	-
	-	電源ユニット	3705398-01	2	0246005695 0247005977
	Seagate	HDD	ST3146807FC	12	3HY0BD7N 3HY0BE7R 3HY0BDPS 3HY0B2NX 3HY0BE3Z 3HY0BDZG 3HY0BDMN 3HY0B1V9 3HY0BDWY 3HY0B41F 3HY0B7QT 3HY0BG9X
	Sony	コンソール	PCG-505V	1	1712270

### 3.2 外観

(1) SANnetII FC



前面



背面

### 4. ソフトウェア構成

No.	品名	バージョン	備考
1	Solaris OE	8 2/02	ESF2.2 PTF:R02111
2	Fibre Channel Host Adapter ドライバ	FJSVpfca 2.2.1	Solaris 8 OE 用
3	Solaris 8 OE Recommended Patch Cluster	108528-20	Solaris 8 OE 用
4	SANscape	3.0.3c	Solaris 8 OE 用
5	SANpath	3.2(0729)	Solaris 8 OE 用

## 5. 検証スケジュール

項目名	2003年4月	2003年5月	2003年6月
接続検証			

## 6. 評価結果

### 試験項目

1. 本体セットアップ
2. 電源投入確認
3. 状態監視機能確認
4. パス管理機能確認
5. ファイル転送性能測定
6. リビルド時間測定
7. 連続動作

## 7. 問題点

特になし。

## 8. 残件

特になし。

\* Solaris™ Operating Environment および Solaris™ オペレーティング環境を、「Solaris OE」と記述しています。