

2007年10月11日



CS-9134/9138/88AA



CS-1754/1758



ACS-1208A/1216A



CS-1708/1716

富士通製サーバ「PRIMERGY」と

ATEN KVMスイッチ(ミッドレンジ)の接続検証結果報告書

ATENジャパン株式会社
技術サポート部

1. 検証概要

PRIMERGYシリーズとPS/2とUSBの混在インターフェイス接続による環境にてATEN KVMスイッチと動作検証を実施致しました。

2. 検証期間

2007年7月26日～8月3日

2007年9月3日～9月14日

3. 検証装置

| 型番 | 概要 |
|------------------|----------------------------|
| CS-9134/9138/88A | 4 or 8ポートPS/2対応KVMスイッチ |
| ACS-1208A/1216A | 8 or 16ポートPS/2対応KVMスイッチ |
| CS-1708/1716 | 8 or 16ポートUSB対応KVMスイッチ |
| CS-1754/1758 | 4 or 8ポートPS/2・USB対応KVMスイッチ |
| UC-100KMA | USBコンバータ |

4. サーバ構成


| 型番 | OS |
|----------------------|--|
| PRIMERGY TX120 | Windows Server 2003 R2, Standard Edition |
| PRIMERGY TX150 S5 | Windows Server 2003 R2, Standard Edition |
| PRIMERGY RX100 S3 | Windows Server 2003 R2, Standard Edition |
| PRIMERGY RX300 S3 | Windows Server 2003 R2, Standard Edition |
| PRIMERGY RX600 S3 | Windows Server 2003 R2, Standard Edition |
| PRIMERGY BX620 S3 #1 | Windows Server 2003 R2, Standard Edition |
| PRIMERGY BX620 S3 #2 | Red Hat Enterprise Linux ES v. 4 Update4 |

5. 検証項目


- A) コールドスタート時、ホットスタート時、リブート時、それぞれの動作確認
- B) 日本語キーボードのキーマップおよびキーコードの整合性
- C) マウス(タッチパット)の動作確認
- D) サーバ側接続にUSB対応KVMケーブルもしくはUSBコンバータを使用し正しくホットプラグ
- E) KVMデイジーチェーンおよびカスケード接続時の動作確認
- F) PS/2とUSBのインターフェイス混在環境による動作確認

6. 構成図

KVM構成例(単体接続時)



KVM 構成例(デイジーチェーンおよびカスケード接続時)



7. 接続方法

- CL-1200M(LCD ドロワー)と各 KVM スイッチ間は、ドロワ同梱 PS/2 対応 2L-5202P ケーブルを使用します。USB コンソールのみの機種は USB コンバータ(UC-100KMA)を使用します。
- KVM スイッチから各サーバ間は、PS/2 接続時と USB 接続時の二通りがあります。
PS/2 接続時は、PS/2 対応 KVM ケーブルにて接続します。
USB 接続時は、USB 対応 KVM ケーブルにて接続します。

8. 検証結果

A) コールドスタート時、ホットスタート時、リブート時、それぞれの動作確認

・コールドスタート時

サーバ側シャットダウン後に接続されている全てのケーブル類(電源ケーブル含む)を切り離し、しばらくの時間(数分～数十分)経過後に全てのケーブル類を接続し、スタート動作を数度繰り返しました。結果すべて正常動作しておりました。

・ホットスタート時

サーバ側に接続されている全てのケーブル類は接続されたまま、シャットダウンとスタート動作を数度繰り返しました。結果すべて正常動作しておりました。

・リブート時

サーバ側に対して、リブート動作を数度繰り返しました。結果すべて正常動作しておりました。

B) 日本語キーボードのキーマップおよびキーコードの整合性

テキストエディタを起動し、各キーを押し実際に入力される文字とキーマップが正しいことを確認致しました。

C) マウス(タッチパット)の動作確認

サーバ側のデバイス認識にて、マウス(タッチパット)を OS 標準の「PS/2 互換マウス」または、「HID

互換マウス」として認識しておりました。マウス(タッチパット)の全ての動作において、正常動作を確認致しました。

D) サーバ側接続に USB コンバータ (UC-100KMA) を使用し正しくホットプラグ各サーバ稼動時に USB コンバータを数度抜き差し致しました。サーバ側の USB ホットプラグが正常動作し、正しく再認識することを確認致しました。

E) KVM デイジーチェーンおよびカスケード接続時の動作確認各 KVM スイッチの 1 台構成時と、同機種のデイジーチェーンおよびカスケード接続による多段階構成時に、サーバ操作に対する動作確認を致しましたが、どちらの構成時も差異は無く、正常動作を確認致しました。

F) PS/2 と USB のインターフェイス混在環境による動作確認KVM スイッチに対して、PS/2 対応 KVM ケーブル、USB 対応 KVM ケーブル、または PS/2 対応ケーブル +USB コンバータ (UC-100KMA)、それぞれを接続しサーバ操作に対する動作確認を致しました。PS/2 と USB の混在環境による構成時において、正常動作を確認致しました。

お問い合わせ先

ATEN ジャパン株式会社 技術サポート部

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-16-6 タツミビル 8F

Tel: 03-5323-7170 Fax: 03-5323-2181 Email: support@atenjapan.jp URL: www.atenjapan.jp