

DIGI社 シリアルサーバーPortServerシリーズ (PortServerTS16) と SPARC M10-1 (Oracle Solaris10)の 接続検証結果報告書

株式会社 昌新
技術部

1. 作業実施概要

DIGI社のシリアルサーバーPortServerシリーズ (PortServerTS16) と、SPARC M10-1 (Oracle Solaris10) との 接続・動作確認を実施致しました。

2. 被検証装置

品 名	型名	記 事
富士通 UNIX サーバ	SPARC M10-1	Oracle Solaris10
シリアルサーバー PortServer シリーズ (PortServerTS16)	70001738	RoHS 対応



SPARC M10-1



シリアルサーバー
PortServer TS16


3. 作業期間

2013年3月26日

4. 作業場所

富士通検証センター(東京・浜松町)30F Server Room 2

5. 実施システム構成(概要)



- (1) SPARC M10-1 (Oracle Solaris10)
- (2) シリアルサーバー PortServer シリーズ (PortServerTS16 82000684_U2)
- (3) Solaris Realport Driver version2.8.5 40001174_T.bin

6. 検証項目

SPARC M10-1 を起動し、OS 起動完了後、DigiRealPortDriver ソフトウェアをインストールして、PortServer シリアルポートに接続する tty ポートを作成できる事。また、端末エミュレータソフト tip を使い、Portserver のシリアルポートと通信できる事を確認する。

7. 検証結果

上記検証項目において、SPARC M10-1 (Oracle Solaris10) において、Digi RealPort Driver (シリアルポートリダイレクタ) をインストールして、シリアルポートを作成できた事を確認いたしました。また、Digi RealPort ドライバの作るシリアルポート経由で、シリアルアプリケーションから通信・制御できる事を確認いたしました。

8. 【制限事項】

接続先のシリアル機器の動作は保証出来ない為、別途接続する装置を使用して動作確認を実施する必要があります。

下記にお問い合わせ下さい。

お問合せ先

株式会社昌新

情報システム営業部 (担当: 浅利)

TEL:03-3270-5926

E-mail: IS@shoshin.co.jp

URL: <http://www.shoshin.co.jp/c/digi/psts/index.html>

以上