

## Si-R180B V35.02 変更内容一覧

### □修正内容

| No. | 影響範囲            | 内容  |
|-----|-----------------|---|
| 1   | V34.00 ~ V35.01 | 相手装置からBGPの再接続要求があったとき、BGP接続確立のためのKEEPALIVEパケットが送信されず、相手装置でタイムアウトが発生することがある。                   |
| 2   | V35.01          | テンプレート着信機能(動的VPN、AAA認証、RADIUS認証)を利用したIPsec/IKE接続において、IPsec/IKEのセッション監視が有効なとき、接続後約1分で接続が切断される。 |