

Si-R240B V35.02 変更内容一覧

□機能追加・改善

No.	項目	追加内容
1	データ通信カードの追加	動作検証済みのデータ通信カード一覧に機種を追加しました。 ※動作検証済みのデータ通信カード(富士通ホームページ) http://fenics.fujitsu.com/products/sir/sir240b/#supportcard

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V34.00 ~ V35.01	相手装置からBGPの再接続要求があったとき、BGP接続確立のためのKEEPALIVEパケットが送信されず、相手装置でタイムアウトが発生することがある。
2	V35.01	テンプレート着信機能(動的VPN、AAA認証、RADIUS認証)を利用したIPsec/IKE接続において、IPsec/IKEのセッション監視が有効なとき、接続後約1分で接続が切断される。
3	V34.00 ~ V35.01	CardBusタイプの通信カードとW0xK通信カードの両方を装着し、CardBusタイプの通信カードでデータ通信中にW0xK通信カードをオフラインにすると装置が再起動することがある。