

Si-R370 V35.02 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V34.00 ~ V35.01	相手装置からBGPの再接続要求があったとき、BGP接続確立のためのKEEPALIVEパケットが送信されず、相手装置でタイムアウトが発生することがある。
2	V35.01	テンプレート着信機能(動的VPN、AAA認証、RADIUS認証)を利用したIPsec/IKE接続において、IPsec/IKEのセッション監視が有効なとき、接続後約1分で接続が切断される。