

## Si-R G100 V02.02 変更内容一覧

### □修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V02.01	通信モジュール経由でVLAN透過モードを利用時、無関係なLANインタフェースがリンクダウンする場合があります。