

Si-R G100 V02.09 変更内容一覧

□機能追加・改善

No.	項目	追加内容
1	データ通信モジュールの追加	<p>動作検証済みのデータ通信モジュール一覧に機種を追加しました。 ※動作検証済みのデータ通信モジュール(富士通ホームページ) http://fenics.fujitsu.com/products/sir/sirg100/#supportcard</p> <p>以下のデータ通信モジュールを追加。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・L-03D NTTドコモ (USB) ・HWD12 au (USB) ・203HW ソフトバンクモバイル (USB)
2	制御コマンド	USB/ExpressCard動作不良時のリカバリのために、usbctlコマンドにてデータ通信モジュールの再起動を行えるようにしました。

□修正内容

No.	影響範囲	内容
2	V02.07	IPv4/IPv6のシスログサーバ設定混在時、シスログメッセージ出力毎にメモリ使用量が増加する。シスログサーバへ80000回以上シスログメッセージが出力されると装置が資源枯渇状態になり、最終的に装置操作不可となり装置がハングアップする、または、システムダウンが発生し装置が再起動することがある。
3	V02.03～V02.07	PPPoE接続にて自動ダイヤルを抑止する設定を行うと、システムダウンが発生し装置が再起動する。
4	V02.00～V02.07	フィルタリング情報のrestrictカウンタが、clear ip filter statisticsまたはclear statisticsコマンドを実行してもクリアされない。