

Si-R G100 V02.12 変更内容一覧

修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V02.11	VRRP仮想MAC宛フレームがEtherIP構成時に転送されないことがある。