

Si-R180B V35.11 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V33.00～V35.10	静的NAT機能を使用するとき、ftp通信開始後に無通信状態が継続すると、以降のftp通信に失敗することがある。