

Si-R370B V35.11 変更内容一覧

□修正内容

| No. | 影響範囲 | 内容 |
|-----|---------------|---|
| 1 | V35.07～V35.10 | 静的NAT機能を使用するとき、ftp通信開始後に無通信状態が継続すると、以降のftp通信に失敗することがある。 |