

Si-R G100B V04.06 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V04.04～V04.05	テンプレート着信機能にて動的VPN接続時、IKEネゴシエーション中にIPsec/IKE SA情報の表示を行うと装置が再起動することがある。
2	V04.03～V04.05	データコネクタ接続に失敗(端末属性不一致)することがある。