

Si-R G100B V04.12 変更内容一覧

□機能追加・改善

No.	項目	内容
1	IPsec	IPsec/IKEv2接続が切断された後の再接続に時間がかかることの改善を行いました。

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V04.03～V04.11	通信中にメモリ予兆監視が検知され、装置無応答となることがある。
2	V04.03～V04.11	IPsec経由のリモートデスクトップ接続時、以降IPsec通信不可となることがある。
3	V04.03～V04.11	対向装置との間で接続先監視(idleonly設定)時に、監視異常を検出しないことがある。
4	V04.03～V04.11	IPv6接続時、Neighbor Cacheエントリの保持時間切れのタイミングでパケットの内部破棄が発生することがある。
5	V04.07～V04.11	sshクライアントコマンドにてオプション指定を行うと装置が再起動する。
6	V04.03～V04.11	静的NAT機能を使用するとき、ftp通信開始後に無通信状態が継続すると、以降のftp通信に失敗することがある。
7	V04.03～V04.11	データコネク機能においてIPv6プレフィックス割り当てが変更された場合に、以降のデータコネク接続が不可となる。
8	V04.04～V04.11	DHCPv4クライアント機能を複数インタフェースで使用時に、装置が無応答となることがある。
9	V04.10～V04.11	NATトラバーサル機能を使用し複数の接続先とIPsec通信時に、通信不可となったり装置が再起動することがある。