

## Si-RG110 V03.14 変更内容一覧

### □機能追加・改善

No.	項目	追加・改善内容
1	SSHサーバ	SSH/SFTPクライアントから装置への接続に失敗する場合がある事象の改善対応を行った。
2	IPsec	IPsec/IKEv2接続が切断された後の再接続に時間がかかることの改善対応を行った。

## Si-RG110 V03.14 変更内容一覧

### □修正内容

No.	影響範囲	修正内容
1	V03.02～V03.07 クラウドサービスゲートウェイ 機能利用時	CNAMEを含むDNS応答を受信した場合、ブレイクアウトが正しく行われなかった場合がある。
2	V03.02～V03.07 クラウドサービスゲートウェイの 表示コマンド実行時	show csg lsitコマンドの表示が文字化けすることがある。
3	V03.00～V03.07 SSH/SFTPサーバ機能利用 時	特定の条件下でSSH/SFTP接続をする場合に、装置が再起動することがある。
4	V03.02～V03.07 セキュリティのシステムログ出力 機能利用時	クラウドサービスゲートウェイのセキュリティシステムログ情報の出力("syslog security csg"設定)を有効にしている とき、特定の運用条件下において装置が不定なエラーコードを出力し、再起動することがある。
5	V03.00～V03.07 IPsec(IPv6)機能利用時	IPsec(IPv6)パケットのフローラベル値が不定値としてパケット送出され、フレット網においてIPsec(IPv6)通信が不安定になる場合がある。
6	V03.00～V03.07 NAT機能利用時	NATテーブル使用数が装置上限となるような運用環境において、SIPパケットがNAT変換される場合に装置が再起動することがある。
7	V03.00～V03.07 シェーピング・帯域制御機能 利用時	設定帯域以上の通信が継続する場合に、メモリ予兆監視が検知され、装置無応答となることがある。
8	V03.00～V03.07 NAT機能利用時	IPsec経由のリモートデスクトップ接続時、以降IPsec通信不可となることがある。
9	V03.00～V03.07 接続先監視機能利用時	対向装置との間で接続先監視(idleonly設定)時に、監視異常を検出しないことがある。
10	V03.00～V03.07 IPv6(RA受信モード)機能 利用時	IPv6接続時、Neighbor Cacheエントリの保持時間切れのタイミングでパケットが装置内で破棄されることがある。
11	V03.05～V03.07 sshクライアントコマンド実行 時	sshクライアントコマンドにてオプション指定を行うと装置が再起動する。
12	V03.00～V03.07 静的NAT機能利用時	静的NAT機能を使用するとき、FTP通信開始後に無通信状態が継続すると、以降のFTP通信に失敗することがある。
13	V03.00～V03.07 IPsec(NATトラバーサル) 機能利用時	NATトラバーサル機能を使用し複数の接続先と通信時、IPsec通信が一時的に切断されることがある。
14	V03.00～V03.07 バックアップポート機能設定 変更時	ether type backup設定を削除時、削除対象外であるバックアップポートグループのetherポートがリンクダウン・リンクアップする。
15	V03.00～V03.07 NAT/IPフィルタリング /IDS/TOS書き換え/ポリ シールティング機能利用時	NAT・IPフィルタリング/IDS・TOS書き換え・ポリシールティング機能のいずれかを利用時、順序逆転したフラグメントパケットを受信するとパケットが装置内で破棄される。
16	V03.00～V03.07 ブリッジグループ機能利用時	ブリッジグループ対象パケットがEtherIPへ転送できず通信不可となる。