

## Si-R G200B V04.08 変更内容一覧

### □修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V04.03～V04.07	ether type backup設定を削除時、削除対象外であるバックアップポートグループのetherポートも一旦リンクダウンする。
2	V04.03～V04.07	順序逆転したフラグメントパケット受信時、パケットが装置内で破棄されることがある。
3	V04.03～V04.07	ブリッジグループ対象パケットがEtherIPへ転送できず通信不可となる。