

## Si-R G200 V02.52 変更内容一覧

### □機能追加・改善

No.	項目	追加内容
1	データ通信モジュール	動作検証済みのデータ通信モジュール一覧に機種を追加しました。 ※動作検証済みのデータ通信モジュール(富士通ホームページ) <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/network/router/sir/sirg200/#supportcard">http://www.fujitsu.com/jp/products/network/router/sir/sirg200/#supportcard</a>  以下のデータ通信モジュールを追加しました。 ・FS040U            FENICS (USB) ・UX302NC-R        NTTコミュニケーションズ(USB) ・604HW             SoftBank(USB)

### □修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V01.00～V02.50	ポリシールーティング機能使用時に、定義不備や動的定義変更実施等により無効な転送先へのパケット中継が発生すると装置が再起動することがある。
2	V02.50	ポリシールーティングにて通信中にフラグメントパケットを受信すると装置が再起動することがある。
3	V02.50	WEB画面にて「操作」ボタンをクリックすると、“404 Not Found”となり操作概要が表示されない。