

Si-R GX500 V01.14 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V01.00~V01.13	OSPFによる経路情報交換において、一部のOSPF経路情報が広告されないことがある。