

SR-M20AC1V02.03 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V02.02	無線LANの相手装置との間で回線エラーが発生した場合に、中継している上位プロトコルの通信が切断される場合がある。
2	V01.01~V02.02	データサイズが32バイト以下のショートパケットを有線LAN側(ether)に転送する場合、ユーザデータを破壊して送信してしまう。