

SR-M20AC1 V02.06 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V01.01～V02.05	無線LAN接続で相手ノードとの接続に失敗する場合がある。
2	V01.01～V02.05	VLANフィルタリング機能使用時、フラグメント順序と異なる順序でIPフラグメントパケットを受信すると破棄され、通信できなくなる。