

SR-M50AP1 V03.10 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V03.00～V03.09	MAC認証有効時、端末切断後もshow bridge、show proxyarpコマンド表示に切断した端末情報が残る。
2	V03.00～V03.09	無線端末をMAC認証や802.1X認証で動作するVAPに順次接続したり装置内ローミングを行うとdown code [02000000:02000000]でシステムダウンする場合がある。
3	V03.00～V03.09	offline状態でVAPを起動後にonlineしても端末が接続不可となる。
4	V03.00～V03.09	2G VAPにて端末切断後に送信したデータフレームが非暗号で送信されることがある。