

SR-S324TC1 V12.04 変更内容一覧

□機能追加

No.	項目	内容
1	FANアラーム検出機能の改善	FANアラーム検出機能を改善する。

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V10.01～V12.03	本装置にsshあるいはsftpで接続したとき、装置内処理に遅延が発生し、セッション監視がタイムアウトやVRRP切り替えが発生するなどの運用時の動作に影響を及ぼす場合がある。