

SR-S724TC1 V13.10 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V10.01~V13.09	ハードエラー発生によりエラーログが記録された後の、Flashアクセス(clear logging error、save、reset clearコマンドの実行やソフトウェアの更新、エラーログ書込み)にて、システムダウン(error code [00200002:])する可能性がある。