

## SR-S324TL2 V14.09 変更内容一覧

### □機能追加・改善

No.	項目	内容
1	SSH機能	SSH/SFTPクライアントから装置への接続に失敗する可能性がある現象の改善対応を行う。

### □修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V13.09~V14.04 SSH利用時	特定の条件下で本装置のSSH/SFTPサーバへ接続する場合に、装置が再起動することがある。
2	V13.09~V14.04 commit try コマンド実行時	commit try timeコマンドを実行し、指定時間経過による動的反映の切り戻しが行われ、運用している状態でshow tech-supportコマンドを実行すると、装置が再起動する。
3	V13.09~V14.04 IPヘッダ長に60バイト(最大)が設定されたIPヘッダ長に60バイト(最大)が設定されたパケット受信時	IPヘッダのヘッダ長に60バイト(最大)が設定された自装置宛のTCPパケットを受信し続けると、本装置へのsshの接続やpingの応答など、装置動作が不安定になる場合がある。