

SR-S324TL3 V14.05 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V14.04	watchdog service off設定でresetコマンドによる装置再起動時、watchdogエラーを誤検出してシステムダウン(down code [00000090:00000004])が発生する。