

SR-S732TR1 V20.08 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V14.06～V20.06 システム情報表示コマンド利用時	未サポートのSFPモジュールを使用時、以下の事象が発生する可能性がある。 ・システム情報表示コマンド(show system status/show system information)で温度など一部が正しく表示できない。 ・複数のエラーログ([850c0002] [850c0003][85ff06xx])が出力される。 ・一部の操作コマンド(dir, copyなど)がエラーとなり使用できない。
2	V14.06～V20.06 温度異常発生後の装置再起動時	装置の温度異常発生後に装置再起動すると誤ってCHECKランプが点灯する。