

SR-X316T2 V02.04 変更内容一覧

□機能追加・改善

No.	項目	内容
1	SSHサーバ	SSH/SFTPクライアントから装置への接続に失敗する場合がある現象の改善対応を行う。

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V01.00～V02.02 SSH/SFTPサーバ機能利用時	特定の条件下でSSH/SFTP接続をする場合に、装置が再起動することがある。
2	V01.05～V02.00 pingコマンド利用時	pingコマンドが完了しなくなることがある。
3	V01.05～V02.00 SNMP利用時	未サポートなMIB-OID指定にてMIB取得する場合に、システムダウンが発生し装置が再起動する場合がある。
4	V01.05～V02.00 スケジュール機能利用時	毎日1回実行するスケジュールコマンド設定時、スケジュールコマンドが実行しないことがある。(具体的には隔日で実施される)
5	V01.05～V02.00 WEB利用時	不当なURL指定にてWEB画面アクセス時に装置が再起動することがある。