

SR-X324T2 V02.04 変更内容一覧

□機能追加・改善

No.	項目	内容
1	SSHサーバ	SSH/SFTPクライアントから装置への接続に失敗する現象の改善対応を行う。

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V01.00～V02.02 SSH/SFTPサーバ機能利用時	特定の条件下でSSH/SFTP接続をする場合に、装置が再起動することがある。
2	V01.05～V02.00 pingコマンド利用時	pingコマンドが完了しなくなることがある。
3	V01.05～V02.00 SNMP利用時	未サポートなMIB-OID指定にてMIB取得する場合に、システムダウンが発生し装置が再起動する可能性がある。
4	V01.05～V02.00 スケジュール機能利用時	毎日1回実行するスケジュールコマンド設定時、スケジュールコマンドが実行しないことがある。(具体的には隔日で実施される)
5	V01.05～V02.00 WEB利用時	不当なURL指定にてWEB画面アクセス時に装置が再起動することがある。